Mecânica DLJ

A Mecânica do Tio

Mecânica multimarcas

(53)991238703/984150036

CNPJ: 52.397.156/0001-51

Mecânica Geral

Injeção Eletrônica

Orçamento

Nome do cliente: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP

Veículo/ano:	Placa:
GM-Onix 1.0 Joy 17/18	IYG-3564
Km:	**Data:**
105878	19/05/2026

Defeito: O veículo apresenta dificuldade para dar partida pela manhã.

Solução do defeito (orçamento): Será necessário realizar a programação do A/F (relação ar/combustível) por meio de scanner automotivo, com ajuste da porcentagem de álcool no combustível.
Durante a avaliação técnica, constatou-se que o líquido do sistema de arrefecimento encontra-se extremamente contaminado, comprometendo a precisão da leitura dos sensores de temperatura do veículo. Dessa forma, recomenda-se a execução da limpeza completa do sistema de arrefecimento e substituição do fluido.
Também foi verificado que o corpo de borboleta (TBI) apresenta elevado nível de carbonização, causando restrição na entrada de ar para admissão do motor, fator que contribui diretamente para dificuldades na partida do veículo, especialmente no período da manhã.
Recomenda-se a realização dos serviços de limpeza do corpo de borboleta (TBI), higienização do sistema de arrefecimento e reprogramação do sistema A/F, visando restabelecer o correto funcionamento do veículo.

QTD	Serviços/Peças	Valor
01	Scanner	250,00
01	Limpeza do sistema de arrefecimento	250,00
01	Limpeza da TBI	200,00
	TOTAL	700,00