

SAU AFA				
Nr	Objeto	Solicitante	Dt. Ab.	Desc. do Problema
1660441	[AFA]ALVENA	[1S]FURL	22/05/2024	No telhado do prédio da SCOAM, precisamente que dá acesso à última sala do prédio, encontram-se uma grande quantidade de urubus e pombos nas calhas. Uma sugestão seria a Colocação de telas para evitar a presença dessas aves.
1653677	[AFA]ALVENA	[2T]KÁTIA	16/05/2024	Troca de fechadura da sala da Seção de Verificação da Aprendizagem (DE). Temos a fechadura, necessitando apenas da mão-de-obra para execução da troca. Por se tratar de uma Sala que contém documentos e provas dos cadetes, solicitamos brevidade no atendimento. Atte.
1652901	[AFA]ALVENA	[1T]TIBIRI	15/05/2024	DEVIDO A UMA MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES DO 2º EIA, FOI NECESSÁRIO REALIZAR ALGUMAS ESCAVAÇÕES NO SOLO PRÓXIMO À ÁREA DA IMPRESSORA E À ÁREA DO REFEITÓRIO. É NECESSÁRIO REPARAR ESSAS ESCAVAÇÕES PARA EVITAR ACIDENTES.
1651784	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	14/05/2024	PORTÃO PREFEAERTodos os azulejos do banheiro dos soldados estão com marcas de infiltração (manchas)
1648433	[AFA]ALVENA	[C4]SYNT	09/05/2024	O piso do Mastro da Bandeira encontra-se quebrado e rachado em alguns pontos.
1647153	[AFA]ALVENA	[2T] MAIO	09/05/2024	Porta entre as salas 125 e 126 da área administrativa da Divisão de Ensino está com cupim.
1635027	[AFA]ALVENA	[J]ROSA	26/04/2024	Bom dia Senhores, Consulto a possibilidade de conserto no telhado da SPC acima do ar-condicionado na entrada e atrás da porta principal que se encontram com infiltração. Muito obrigado.Aguardo.CV Rosa
1635006	[AFA]ALVENA	[1T]TIAG	26/04/2024	Bom dia, solicito instalação de persiana na sala da Estatística no prédio da DOA. Obs.: já há persiana separada aqui na sala.
1633437	[AFA]ALVENA	[S2]H. SIL	25/04/2024	Prezada Seção de Infraestrutura, solicito manutenção à porta (lateral) de vidro da Seção de Comunicação Social da AFA. Acontece que o suporte de ferro superior está se Desprendendo da parede, ocorrendo o risco de perdê-la.
1631622	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	24/04/2024	Informo que no andar de cima do prédio da DOA o banheiro feminino está com uma das porta do box danificado.
1631076	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Apoio com o veículo GENI na poda de árvore próximo à rede de alta tensão nas proximidades do Portão Norte
1631084	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Apoio com o veículo GENI no corte de árvore próximo ao Estádio de futebol
1631083	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Apoio com o veículo GENI no corte de árvore próximo ao GSAU
1631082	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Apoio com o veículo GENI no corte de árvore na Banda de Música.
1630625	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Apoio para realização de transporte de material do GSAU-YS
1630616	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Apoio com o veículo GENI para realização de serviços no EDA.
1630610	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Realização de medições nos macromedidores de água na ETA.
1630602	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Transporte de pessoal e ferramentas da ETA para a SSSG após o término do serviço realizado.
1630557	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Transporte de efetivo e ferramentas para ETA, além de apoio para realização de serviço.
1630552	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Acompanhamento e apoio em vistoria da INFRAERO na pista principal.
1630573	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Retirado e transporte de material da SIE na empresa Massoneto em Pirassununga.
1630545	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	23/04/2024	Aplicação de gel anti-formiga nas árvores do eixo
1628994	[AFA]ALVENA	[1T]GABRI	22/04/2024	Solicito-vos a manutenção com urgência da caixa de gordura a oeste da Cantina do Corpo de Cadetes. O local encontra-se com vigas metálicas expostas que podem causar lesões Aos transeuntes. Além disso, essa falha está exalando mau odor na região.
1625114	[AFA]ALVENA	[2T] POSS	17/04/2024	Srs, solicito por gentileza o conserto da porta de vidro temperado da Célula de Fisioterapia. A porta em questão está encostando na alvenaria dificultando a abertura e o fechamento.
1625103	[AFA]ALVENA	[2T] POSS	17/04/2024	Srs, solicito por gentileza o conserto da guia do estacionamento da Célula de Fisioterapia, pois a mesma encontra-se danificada.
1624953	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	17/04/2024	Portão Zona DA porta do box do vaso sanitário caiu. É necessário manutenção para colocação da mesma.
1624815	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	17/04/2024	Solicitação de apoio do caminhão pipa para as instruções dos Cadetes no Varjão, no período da tarde, no dia 17/04/24.
1624059	[AFA]ALVENA	[1T]CORB	17/04/2024	Em atenção à "resolução" do SAU 1533901, foi solicitado abertura de SAU para a oficina de alvenaria pelo 2S Albardeiro. Segue transcrição do SAU anterior: Nenhum dos Ares Condicionados instalados ao redor do prédio do alojamento Whisky (atrás da sala do cadete de dia) possuem saída de água direcionada para a grama, tal fato gera o empocamento de água na via em que os cadetes transitam, podendo este ser um fato gerador de problemas caso algum cadete se machuque ao escorregar no local. Solicito então Que seja feito o serviço de abrir canaletas no chão para que posteriormente a SAP do CCAER passe os canos de saída de água destes Ares Condicionados.
1622231	[AFA]ALVENA	[2S]ESPIN	16/04/2024	Vestibário do Banheiro dos Sargentos do Hangar 3 do setor Oeste está com uma janela quebrada.
1621730	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni para serviços diversos na FAYS
1621725	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni no ajuste da área de salto
1621565	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni para fixação das novas cordas da Pista de cordas
1621582	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni para retirada das cordas da Pista de Cordas
1621556	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni para fixação do letreiro da SEF
1621536	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni para troca de lâmpadas no Hangar do Voo a Vela
1621519	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Apoio da viatura Geni e corte de árvore próximo ao GSD
1621514	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Retirada de material asfáltico da pista principal da AFA
1621511	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Operação tapa Buraco em frente ao T-27
1621522	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Aplicação de CBUQ em frente ao EDA
1621485	[AFA]ALVENA	[SO]RAMA	15/04/2024	Retirada da bandeira do Monumento da AFA
1620443	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	15/04/2024	Portão PREFEAERA porta de entrada da Guarita está sem maçaneta.
1620420	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	15/04/2024	Portão PREFEAERO vidro da janela do alojamento do Sargento está trincado.
1620157	[AFA]ALVENA	[C4]LOUZ	12/04/2024	A adriça principal do Pavilhão Nacional do CCAER está presa no topo do mastro devido a Bandeira do Brasil ter rasgado.
1617499	[AFA]ALVENA	[1S]RIZZA	11/04/2024	A porta do alojamentos dos Soldados do Portão Sul soltou por inteiro e necessita de reparo.

1617137	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Equipe de ReaçãoO vidro do banheiro do alojamento está quebrado.
1617125	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Permanência à CVEA maçaneta do banheiro está danificadaimpossibilitando o fechamento da porta.
1617080	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Sala da GuardaHá 06 (seis) janelas no corredor entre a copa e o "xadrez" com as travas quebradas.
1617079	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Sala da GuardaHá 06 (seis) janelas no alojamento dos soldados com ostrincos quebrados.
1617078	[AFA]ALVENA	[2S]TURA	10/04/2024	Boa tarde, informo que os pisos da parede do banheiro do hangar 5 (Lado da seção de estruturas) estão estufados em cima da porta com perigo que queda e faltando em algumas Partes da parede, solicito assim, uma manutenção assim que possível.
1617076	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Sala do Oficial-de-DiaA janela do antigo aparelho de ar condicionado (deparede) está tampada com uma tábua de madeira.
1617011	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERA janela central da guarita não está completamente vedada e quando chove entra bastante água por estas frestas, molhando a mesa de pedra e aparelhos eletrônicos.
1617010	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão NorteAs janelas do alojamento dos soldados não fecham. Em caso de chuva, há o risco de molhar o alojamento e os colchões da Equipe de Serviço.
1616895	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERNo alojamento do Sargento, na parede localizada logo abaixo do aparelho de ar-condicionado, há umidade excessiva devido a um vazamento no dreno do próprio aparelho.
1616892	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERA porta que dá acesso aos fundos do posto apresenta avaria por corrosão severa. É necessário trocar a Porta dos fundos do Portão PREFAER.
1616888	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERO revestimento da parede do banheiro dos Soldados que fica próximo a pia foi removido. É necessário refazer os azulejos e o piso do Alojamento dos Soldados.
1616834	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERHá um vidro trincado no alojamento dos soldados.
1616830	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERHá dois pisos quebrados próximo à guarita do Posto.
1616844	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão PREFAERO vidro da janela da área de serviço está quebrado.
1616798	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona EPorta do fundo está com o miolo da maçaneta quebrado.
1616796	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona EA parte interna da janela de vidro do alojamento do sargento está solta e pode cair (foi removida pelo comandante do Posto de Serviço para evitar acidentes).
1616795	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona ENo banheiro dos sargentos, no local do cano de entrada de água da caixa acoplada, há um buraco.
1616814	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona EDuas caixas de inspeção de esgoto, localizadas na parte externa do posto, encontram-se com as respectivas tampas quebradas/soltas.
1616791	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona EO vidro da janela do banheiro dos soldados está trincado.
1616802	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona EO piso do degrau da copa está quebrado.
1616736	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona DA maçaneta da porta do alojamento dos soldados está quebrada.
1616720	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona DA porta de entrada da guarita (esquadria) está sem afechadura.
1616717	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	10/04/2024	Portão Zona DAs travas das janelas da guarita estão quebradas. Por esta razão, elas se abrem com o vento.
1615782	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	10/04/2024	Informo que a haste metálica de uns dos degraus da escada que dá acesso ao segundo andar do prédio da DOA está se soltando apresentando risco para as pessoas que utilizam a escada.
1613765	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	09/04/2024	Solicito instalação de exaustor no depósito de lubrificantes da STR.A solicitação visa atender legislação referente ao armazenamento adequado de tais materiais.
1610912	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	05/04/2024	Troca de fechadura da porta do 1º Esquadrão do CCAER
1610888	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	05/04/2024	Pintura da faixa cinza do Almoarifado central
1610879	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	05/04/2024	Fechamento e colocação de porta no corredor da Chefia do 2º Esquadrão do CCAER
1610856	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	05/04/2024	Recorte para adequação da porta da Chefia do 3º Esquadrão do CCAER
1610855	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	05/04/2024	Solicito vos à possibilidade de reparo/substituição no piso do banheiro feminino(em frente a junta de saúde), reforço que em decorrência do vazamento apresentado no banheiro o piso veio a quebrar, e se desprender.Saliento que o ambiente hospitalar deve possuir suas dependências limpas afim de evitar contaminações.
1610850	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	05/04/2024	Recorte para adequação da porta da Chefia do 2º Esquadrão do CCAER
1610846	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	05/04/2024	Recorte para adequação da porta da Chefia do 1º Esquadrão do CCAER
1610403	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Envernizamento e pintura de 12 placas de bronze dos paraboloides
1610381	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Polimento de 12 placas de bronze dos formandos nos paraboloides
1610367	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura do corredor do 3º Esquadrão do CCAER
1610361	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura do corredor do 2º Esquadrão do CCAER
1610351	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura do corredor do 1º Esquadrão do CCAER
1610339	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura de todas as salas do Comando do 4º Esquadrão do CCAER
1610289	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura de todas as salas do Comando do 3º Esquadrão do CCAER
1610285	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura de todas as salas do Comando do 2º Esquadrão do CCAER
1610283	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Pintura de todas as salas do Comando do 1º Esquadrão do CCAER
1610239	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Substituição da 4ª maçaneta no 1º ano CCAER
1610174	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Substituição da 3ª maçaneta no 1º ano CCAER
1610015	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Substituição da 2ª maçaneta no 1º ano CCAER
1610005	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Substituição de maçaneta no 1º ano CCAER
1609919	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Instalação da 4ª fechadura externa no 1º ano do CCAER
1609913	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Instalação da 3ª fechadura externa no 1º ano do CCAER
1609933	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Instalação da 2ª fechadura externa no 1º ano do CCAER
1609907	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	04/04/2024	Instalação de fechadura externa no 1º ano do CCAER
1609870	[AFA]ALVENA	[3S]ALBEF	04/04/2024	Reparo na bomba de captação da ETA
1608234	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	03/04/2024	Instalação da 3ª porta no alojamento do 1º ano do CCAER

1608232	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	03/04/2024	Instalação da 2ª porta no alojamento do 1º ano do CCAER
1608209	[AFA]ALVENA	[SO]BARR	03/04/2024	Instalação de porta em alojamento do 1º ano
1607797	[AFA]ALVENA	[2T]NATHA	03/04/2024	Incumbi-me o Major Av Terra, Chefe da SCS, solicitar a manutenção completa dos mastros do estádio olímpico por ocasião da NAVAMAER a ser realizada na AFA.
1606402	[AFA]ALVENA	[1T]PAUL	02/04/2024	Incube-me o Chefe da SEF/CCAER de solicitar o reparo do portão da entrada Sul DO ginásio Poliesportivo da SEF. Fotos em anexo.
1603551	[AFA]ALVENA	[3S]ALBER	01/04/2024	Instalação de letreiro no paredão de escalada do Ginásio.
1603419	[AFA]ALVENA	[3S]ALBER	01/04/2024	Realização de furos nas paredes de escalada para a instalação dos letreiros
1603373	[AFA]ALVENA	[3S]ALBER	01/04/2024	Instalação de molde para as letras do paredão de escalada
1603365	[AFA]ALVENA	[3S]ALBER	01/04/2024	Instalação de ponto de energia de 220V no paredão de escalada do Ginásio
1603334	[AFA]ALVENA	[3S]ALBER	01/04/2024	Pintura da parede do Escalado do Ginásio
1590832	[AFA]ALVENA	[MJ]LÍVIA	18/03/2024	A sala, no prédio da DA, destinada aos auditores do CENCIAR, possui dois condicionadores de ar antigos e sem funcionamento. Solicito verificar a viabilidade de vedarem as duas entradas com uma placa de madeira ou similar, bem como solicito a pintura das paredes de alvenaria, com o preparo da parede com massa antes, pois a parede possui vários pontos de irregularidade. O SAU foi aberto com este objeto, pois não foi encontrado objeto referente à pintura das instalações. Por fim, gostaria de solicitar a possibilidade de priorização, considerando que a auditoria está prevista para ocorrer na primeira quinzena de abril. Cordialmente/Respeitosamente.
1480579	[AFA]ALVENA	[CP]ROVA	20/11/2023	Retirada/remoção/dedetização de vespas do monumento (Deriva de Avião) da entrada do 1º EIA.
1480403	[AFA]ALVENA	[1T]COEL	20/11/2023	Solicito regulagem e ajuste na porta de vidro de acesso ao estacionamento dos Oficiais da Odontoclínica. Informo que temos dificuldade para fecha-la, pois está empenada e Arrastando no chão.Atenciosamente,
1477135	[AFA]ALVENA	[2S]TURA	15/11/2023	Bom dia, informo que a porta da seção de arquivos do ESUP encontra-se com problema, não sendo possível o fechamento da mesma.
1477152	[AFA]ALVENA	[2S]TURA	15/11/2023	Informo que a divisória da seção auxiliar do ESUP, após o temporal de alguns dias atrás, soltou do forro, perigando o desmoronamento da estrutura da seção em questão. Solicito, assim que possível, em caráter urgente a manutenção da divisória.
1476030	[AFA]ALVENA	[CP]BREN	14/11/2023	Substituição de fechadura tubular da Esquadriha Sirius do 1º EIA (fechadura nova já adquirida).
1475398	[AFA]ALVENA	[1T]ALCID	13/11/2023	Boa tarde.Maçaneta do consultório 01 da Odontoclínica, encontra-se solta/quebrada, necessitando de reparo ou troca.Atenciosamente/ Respeitosamente
1474648	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	13/11/2023	Informo que na frente do prédio da DOA a calçada tem um buraco de mais ou menos de 10cm a 15cm de profundidade que poderá ocorrer um acidente com as pessoas que Transita neste local.
1473418	[AFA]ALVENA	[3S]SANT	10/11/2023	Rachadura grande e profunda na parede do monumento de encontro de turma, no ano de aspirantes 1971.
1473240	[AFA]ALVENA	[S1]ZAGU	10/11/2023	Portão de ferro do box está com o suporte do trinco quebrado.
1470778	[AFA]ALVENA	[3S]FERR	08/11/2023	O sistema de drenagem de agua da chuvas se encontra com problemas, Quando ocorre chuva, toda agua escola pelas paredes e saem por buracos das paredes da sargenteação Do Recrutamento.
1470771	[AFA]ALVENA	[3S]FERR	08/11/2023	Problema de infraestrutura. O muro da parte de trás da lavanderia se encontra demolido. Solicito a possibilidade de reparo.
1470129	[AFA]ALVENA	[1S]CINTR	08/11/2023	Solicito a solução de goteiras na CAD do GSD-YS. Quando chove, a água escorre pelo telhado e cai exatamente na caixa onde fica o "switch" de distribuição da rede intraer do GSD-YS.
1469284	[AFA]ALVENA	[S1]SABA	07/11/2023	2 tampas de concreto estão quebradas, no alojamento Norte,logo na entrada.
1469251	[AFA]ALVENA	[3S]FRER	07/11/2023	Solicito a possibilidade de ser feito um ralo para escape de água nos fossos de 200 e 300 metros da linha de tiro no estande de tiro. O ralo se deve aos constantes alagamentos do Fosso de 200 e 300 metros.
1468742	[AFA]ALVENA	[3S]BERT	07/11/2023	Prezados, bom dia!Solicito apoio para reparo/substituição de duas maçanetas das portas da Chefia e do Arquivo Geral do Esquadrão de Suprimento do GLOG-YS localizado no hangar 5 no setor oeste. As atuais maçanetas são do tipo fechadura cilíndrica tubular com tranca embutidas para divisórias.Reforço que a substituição faz-se necessária pois ambas As salas detêm itens de valor bem como documentos sensíveis a administração que necessitam de guarda em salas com tranca ou cadeado.Desde já agradeço!
1467851	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	06/11/2023	Portão NorteMaçaneta da porta do alojamento está quebrada.
1467849	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	06/11/2023	Portão NorteJanela do alojamento dos soldados não fecha. Em caso de chuva, há a possibilidade de molhar o alojamento e oscolhões da equipe de serviço.
1466544	[AFA]ALVENA	[3S]MESA	02/11/2023	Porta da chefia da odonto nao fecha.Obrigado
1464592	[AFA]ALVENA	[S2]BONE	31/10/2023	Boa tarde, solicito possibilidade de manutenção na porta de madeira da casa do climatizador da sala do Comandante da AFA que se encontra com os batentes quebrados.
1464036	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	31/10/2023	Informo que no prédio da DOA existe um quarto destinado à funcionária da limpeza que tá com o teto precisando repor um dos forros. Grato,boa tarde.
1463414	[AFA]ALVENA	[AP]JONA	31/10/2023	Há três janelas danificadas na sala da Castor no 1º EIA, sendo duas quebradas e uma trincada.
1463156	[AFA]ALVENA	[CP]CELS	30/10/2023	Boa tarde.Solicito a possibilidade da verificação das instalações da Seção Mobilizadora, pois devido as fortes chuvas, infiltrou-se água na laje e paredes botando em risco a Integridade física dos integrantes desta Seção.
1462533	[AFA]ALVENA	[3S]SOAR	30/10/2023	REFORMA OU CONSERTO DO ESGOTO ESPOSTO, CONFECÇÃO DE BOX COM CHUVEIRO E RETIRADE DE MICTÓRIO NO BANHEIRO DA GRÁFICA.
1462250	[AFA]ALVENA	[SO]CLAU	30/10/2023	foi executado o SAU nº 1184800, entrando, ficou para concluir, r tapar o buraco feito na parede, reboco e pintura
1461377	[AFA]ALVENA	[CB]HENR	27/10/2023	Solicito o reparo do gesso que quebrou na garagem do Hotel de Trânsito dos Oficiais por conta da chuva
1460576	[AFA]ALVENA	[1S]JAQUE	27/10/2023	A grama ao redor do portão está bem alta (Portão Prefaer).
1460157	[AFA]ALVENA	[CP]ROVA	26/10/2023	Formação de um ninho de vespas no leme em exposição, localizado na entrada Echo do 1º EIA (entrada principal). Contacta o OPO 1º EIA, ramal 7080.
1459582	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	26/10/2023	Solicito a possibilidade de corte de grama no jardim terapêutico do GSAU-YS, devidos as chuvas o mato se encontra alto, podendo ocasionar aparecimento de aranhas nos quartos.
1459307	[AFA]ALVENA	[1S]KELM	26/10/2023	Realização de pintura na área interna e externa do Posto can-ys pois atendemos passageiros de diversas localidades e em diversas vezes a recepção de autoridades é realizada Nas dependências do terminal de passageiros, última pintura realiza em 2016.
1458425	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	25/10/2023	Portão Zona ENo banheiro dos sargentos, no registro da ducha higiênica, encontra-se com um azulejo quebrado.
1458114	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	25/10/2023	Informo que no primeiro andar do prédio da DOA o banheiro do meio que está com a porta raspando no batente.
1456560	[AFA]ALVENA	[CP]ROVA	24/10/2023	Uma persiana da sala da esquadriha CASTOR está quebrada/pendurada e saiu dos trilhos. Contatar OPO 1º EIA ramal 7080.
1455836	[AFA]ALVENA	[1S]DOMI	21/10/2023	A maçaneta da porta do alojamento dos soldados do Portão Zona D está quebrada.

1453168	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	18/10/2023	Portão Zona DA porta de entrada (esquadria) da guarita está semfechadura.
1452315	[AFA]ALVENA	[3S]JAMAN	18/10/2023	Solicito concerto da porta com mola hidráulica no setor do SAME Encaminhamento.Informo que é uma porta perigosa, muito pesada e o retorno ao fechar esta muito forte machucando Os pacientes.
1451508	[AFA]ALVENA	[1T]TEIXE	17/10/2023	Solicito ao senhor o conserto/ troca da maçaneta da porta da guarita do Paiol.
1445554	[AFA]ALVENA	[2T]CANES	09/10/2023	Solicitação de reparo nos muros do estande de lançamento de granada, houve quebra das extremidades na parte superior e rachaduras na parte inferior.
1445280	[AFA]ALVENA	[1T]CARLA	09/10/2023	A PORTA SANFONADA DE UM DOS BANHEIROS DA SALA DE EXAME DA GINECOLOGIA ESTÁ DESMONTANDO (A DA ESQUERDA). COM DIFICULDADE PARA ABRI-LA E FECHÁ-LA.
1445086	[AFA]ALVENA	[1S]MELLO	09/10/2023	BOM DIACONSULTO A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA FECHADURA DE ENTRADA, NA EMERGÊNCIA DESTES GSAU-YS.DESDE JÁ AGRADEÇOATT, 2S SEF MELLO
1443920	[AFA]ALVENA	[S1]CARIL	06/10/2023	Bom dia, Solicito uma avaliação para reparo de um dos vidros frontais a escada do primeiro andar do HTO, quando chove vaza pelas quinas e o vidro parece estar soltando do silicone.
1443684	[AFA]ALVENA	[CP]SOUT	06/10/2023	O esquadro de metal da janela de vidro da sala da chefia da SPM está solto, necessidade de reparo com rebite.
1440578	[AFA]ALVENA	[1S]MANZ	03/10/2023	Solicito tapar buraco na parede onde ficava o aparelho de ar condicionado modelo de "janela", localizado na Sala da CVE/AGUIA GSD-YSRamal: 7031 ou 7333
1439870	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	03/10/2023	Informo que no prédio da DOA existe uma sala próxima a copa do prédio da DOA que está com o forro danificado devido a vazamento de água quando chove.Este vazamento Decorre da falta de manutenção no rufos. Solicito a troca do forro e manutenção do rufos.
1439769	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	03/10/2023	Solicito a possibilidade de retirar as divisórias instalados da sala do TAP MIL.A sala do TAP MIL é a última sala localizada á direita do corredor do primeiro andar do prédio da DOA.
1439688	[AFA]ALVENA	[2T]KATIA	03/10/2023	Maçaneta da porta afundou (o orifício onde o mecanismo é encaixado está esgarçado, provavelmente seja necessário fazer uma adaptação com chapa para diminuir-lo)
1439425	[AFA]ALVENA	[2S]RENA	03/10/2023	Conforme solicitação do Chefe da Seção de Subsistência, Cap Henrique, consulto a possibilidade de realizar pintura do teto e paredes na área do Jardim de Inverno do Refeitório dos Oficiais onde está a aeronave T-27. Tal solicitação, se faz necessário tendo em vista os seguintes eventos: Coquetel em comemoração dos 40 anos do T-27 que realizar-se-á em novembro com a presença do Comandante da Aeronáutica e espadão 2023.
1438468	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	02/10/2023	Solicito um serviço de alvenaria para tampar com tijolos uma abertura que era local de encaixe do Ar Condicionado da CVE, referente à Sala da Guarda.
1438340	[AFA]ALVENA	[2T]C. CA	02/10/2023	Troca do miolo da fechadura do Auditório do EDA
1438335	[AFA]ALVENA	[2T]C. CA	02/10/2023	Troca do pino superior da porta de Blindex da Casa de Pista do EDA (risco de quebrar a porta)
1435154	[AFA]ALVENA	[1S]LOUR	28/09/2023	Solicito troca de 3 "seções" de uma das janelas da minha oficina pois 2 seções estão trincadas e 1 com um pedaço faltando devido a detritos que foram lançados na mesma (pode ter sido de corte de grama ou vendaval). Vale ressaltar que esta janela se encontra na sala de dobragem de paraquedas e que a mesma deve permanecer climatizada durante sua Utilização.
1434629	[AFA]ALVENA	[1S]LOUR	27/09/2023	Solicito instalação de piso emborrachado na sala de infláveis do EQV do T-27 par atender o previsto na TO 14S-1-102-21 - USAF FLOTATION EQUIPMENT. Hangar 5. GLOG T-27
1434627	[AFA]ALVENA	[1S]LOUR	27/09/2023	Solicito instalação de piso emborrachado na sala de infláveis do EQV do T-27 par atender o previsto na TO 14S-1-102-21 - USAF FLOTATION EQUIPMENT. Hangar 5. GLOG T-27
1433932	[AFA]ALVENA	[CP]ECKE	27/09/2023	Solicito a possibilidade de instalação de cortina na sala do Chefe da DOA (PERSIANA VERTICAL AZUL 2,00M x 1,50M). Material será disponibilizado pela própria divisão.
1433007	[AFA]ALVENA	[CP]ROVA	26/09/2023	Trocar portas ou consertar batente do banheiro dos Cadetes e sala de navegação do 1º EIA.
1432456	[AFA]ALVENA	[1S]JUAQUE	26/09/2023	Reinstalação de uma das abas da porta de vidro do auditório do Simulador do EVV que soltou da alvenaria. (Esquadrão de Voo a Vela).
1431929	[AFA]ALVENA	[3S]SEAB	26/09/2023	A maçaneta da porta que separa o alojamento dos soldados (T-25) e a pista encontra-se quebrada.
1429837	[AFA]ALVENA	[S2]SANTI	22/09/2023	Boa tarde, porta de vidro do fundo da odontologia esta empenada assim não esta fechando
1426009	[AFA]ALVENA	[S1]SABA	20/09/2023	Prédio Norte do CCAER, quarto 74 esta com partes da estrutura do teto caindo.
1419946	[AFA]ALVENA	[2T]CANES	13/09/2023	Solicitação de pintura das paredes e da arquibancada do ginásio, em função da preparação para NAVAMAER 2024.
1419780	[AFA]ALVENA	[1T]BIANC	13/09/2023	Troca de maçaneta da porta de acesso à farmácia do GSAU-YS. CPF: 277.151.618-70
1419329	[AFA]ALVENA	[2S]MAGA	13/09/2023	Os dutos que interligam as câmeras de segurança localizadas no lado oposto ao portão Zona_D , tanto na entrada e saída, estão obstruídos. Não é possível realizar passagem de novos cabos nem mesmo aproveitando os existentes como guia. Se faz necessário uma nova infraestrutura com caixas de passagem interligando as caixas centrais do portão com os postes de câmeras localizados no lado oposto da rua devido a futura substituição dos cabos. Um dos postes está torto, sendo necessário sua recolocação . Segue anexo foto Aérea com a localização dos dutos. Informo que já foi criado chamado anterior. SAU 914798.
1419265	[AFA]ALVENA	[2S]MAGA	13/09/2023	Algumas TAMPAS das caixas de passagem de cabos de câmeras de segurança do PAIOL encontram-se danificadas ou ausentes. Solicito a possibilidade de manutenção devido ao Fato dos cabos ficarem expostos e evitar possíveis rompimentos acidentais dos cabos de rede com o corte de grama. Informo que já havia chamado anterior - SAU 953594
1419287	[AFA]ALVENA	[3S]SENH	13/09/2023	Bom dia, Solicito que seja instalado uma porta no prédio da SSAG, a área está localizada dentro do estoque ala oeste. A porta servirá para separarmos o local onde acondicionaremos O material inflamável - Respeitosamente/Atenciosamente 3S Senhorine - Ramal 7594
1419268	[AFA]ALVENA	[3S]SENH	13/09/2023	Bom dia, Solicito por gentileza manutenção na porta principal do prédio da SSAG, não está fechando, está com desnível e fica aberta. Tem outra porta da área de recebimento que Está com fechadura quebrada - Respeitosamente/Atenciosamente 3S Senhorine - Ramal 7594
1419018	[AFA]ALVENA	[2S]DIANE	13/09/2023	Divisória que possui um ar condicionando de parede instalada na mesma, da sala de SILOMS do HANGAR 08 DO T-25, está cedendo e com risco de cair. Solicito troca da mesma.
1418319	[AFA]ALVENA	[2S]THAM	12/09/2023	Solicito a manutenção da saída de uma pia de MÁRMORE, que esta para CAIR pois esta descolando. A pia esta localizada no banheiro dos Sargentos feminino. Essa parte da pia Apresenta um risco de acidente com danos físicos às militares que usam o local.
1418133	[AFA]ALVENA	[3S]FRERI	12/09/2023	Existem duas rachaduras na estrutura do estande de ar comprimido no estande de tiro da AFA, as mesmas estão localizadas na parte de trás do prédio. existe necessidade de Manutenção do estande devido as rachaduras.
1418129	[AFA]ALVENA	[3S]FRERI	12/09/2023	Solicito a possibilidade de ser efetuada manutenção na cerca do paiol da AFA. Existem falhas no alambrado como mourões quebrados trazendo risco para segurança das instalações.
1418107	[AFA]ALVENA	[3S]FRERI	12/09/2023	Existe a necessidade de pintura interna e externa dos estandes de tiro (300m,50m e 25m) . O Estande está com a pintura deteriorada. A necessidade também se deve a realização Da NAVAMAER 2024 na AFA.
1418066	[AFA]ALVENA	[3S]FRERI	12/09/2023	Existe a necessidade de pintura interna e externa do estande de ar comprimido da AFA. O Estande está com a pintura deteriorada. A necessidade também se deve a realização da NAVAMAER 2024 na AFA.
1417187	[AFA]ALVENA	[3S]CAND	12/09/2023	Reabertura do SAU nº 957932. Solicito reparo no piso no banheiro dos graduados da Companhia Contraincêndio. Os pisos estão dilatando devido ao frio.
1417048	[AFA]ALVENA	[2S]PIMEN	11/09/2023	A Sala de Reunião da Chefia do GLOG T-25, localizada no Hangar 8, está com marcas de vazamento em grande parte do forro de lã de vidro do teto. De acordo com o relato do Coronel, logo acima da porta de entrada, a qual fica voltada para o portão de entrada do estacionamento, cai bastante água nos dias de chuva.(Este SAU foi aberto em 15/02/2022 Às 14:08, número: 861026 e foi fechado hoje pelo Rodrigo Savi, o qual solicitou a reabertura em caso de o SAU ainda não ter sido resolvido)

1417039	[AFA]ALVENA	[2S]PIMEN	11/09/2023	A Seção de Metalurgia do GLOG T-25, localizada no Hangar 6, está com marcas de vazamento no forro de lã de vidro do teto, nos fundos da Seção. Essa marca de vazamento é recente e apareceu agora no final de janeiro de 2022. No local é possível ver que a marca ainda está úmida.(Este SAU foi aberto em 08/02/2022 às 14:33, número: 853672 e foi Fechado hoje pelo Rodrigo Savi, o qual solicitou a reabertura em caso de o SAU ainda não ter sido resolvido)
1417036	[AFA]ALVENA	[2S]PIMEN	11/09/2023	A Seção de Ferramentaria do GLOG T-25, localizada no Hangar 8, está com um pequeno vazamento no forro de PVC do teto e passando para o interior da seção. Em dias de chuva forte ou chuva contínua, a goteira acentua e segue molhando a parte interna da Seção. Esse vazamento está ocorrendo pelas paredes e agora ele está pingando pela luminária. (Este SAU foi aberto em 08/02/2022 às 12:09, número: 853653 e foi fechado hoje pelo Rodrigo Savi, o qual solicitou a reabertura em caso de o SAU ainda não ter sido resolvido)
1415296	[AFA]ALVENA	[1T]FURLA	08/09/2023	Bom dia! A porta da sala da esquadilha centaurus do 2º não pára aberta, precisando de um apoio para permanecer assim. Prédio do 2º EIA.
1415022	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	06/09/2023	Informo que no banheiro do meio do primeiro andar do prédio da DOA, a porta foi trancada para que evitasse o uso desse banheiro, pois ele está apresentando vazamento em um dos seus mictórios. Ao tentar destrancar a porta percebi que o miolo da fechadura estava com problemas, pois não estava destravando a porta. Informo que a fechadura é da marca STAM. Solicito uma certa urgência, pois o prédio possui uma grande quantidade de circulação de pessoas, pois é um prédio destinado a instrução dos cadetes, grato.
1413073	[AFA]ALVENA	[1S]FELIC	05/09/2023	No Portão Zona E há um piso próximo da copa do posto de serviço que está quebrado.
1412564	[AFA]ALVENA	[CP]JECKE	05/09/2023	Solicito que seja confeccionada uma placa de vaga de estacionamento (preferencialmente metálica pintada a tinta) com os dizeres "CHEFE DA DOA" a pedido do Ten Cel Marcelo Resende, atual chefe da Divisão de Operações Aéreas, para colocação em sua vaga privativa atrás do prédio da DA.
1411784	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	04/09/2023	PORTÃO NORTE Solicito a colocação das tartarugas de sinalização, pois há algumas soltas.
1411779	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	04/09/2023	SALA DA GUARDA Na porta de entrada da sala da guarda os trilhos estão quebrados, assim como a maçaneta que está solta.
1411288	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	04/09/2023	Informo que em um dos degraus da escada de concreto do prédio da DOA esta faltando uma haste de metal.
1411226	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	04/09/2023	Informo que a fechadura da porta do banheiro masculino do andar de cima está com a fechadura danificada devido a chave que quebrou no miolo da fechadura. Solicito uma certa Urgência, pois a DOA possui uma quantidade grande de pessoa do seu efetivo, por ser um local com trânsito muito grande de pessoas e porque possui poucos banheiros.
1409805	[AFA]ALVENA	[3S]MARI	01/09/2023	Solicito a manutenção de um dos trincos da porta de entrada de vidro do prédio do Comando.
1406444	[AFA]ALVENA	[1S]JAQUE	30/08/2023	Há duas paredes com marcas de infiltração e mofo, sendo elas a parede de divisa com o banheiro, próxima à cama e a parede que faz divisa com a janela, necessitam de pintura. (Sala do Oficial de Dia - GSD)
1406370	[AFA]ALVENA	[1S]JAQUE	30/08/2023	As paredes da sala do CVE/Água (Guarda-GSD) necessitam de pintura.
1406271	[AFA]ALVENA	[1S]JAQUE	30/08/2023	Os bueiros da área externa estão com suas tampas quebradas. PORTÃO NORTE
1406264	[AFA]ALVENA	[1S]JAQUE	30/08/2023	Um dos vidros do lado esquerdo da área central da guarita está quebrado. PORTÃO ZONA D
1404408	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	28/08/2023	Permanência à CVEA maçaneta da porta de entrada está quebrada.
1404383	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	28/08/2023	PREFAE No alojamento do Sargento, na parede localizada logo abaixo do ar-condicionado, há umidade e mofo.
1404362	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	28/08/2023	Portão zona DA placa de sinalização de direção " Academia da Força Aérea/ Prefeitura de Aeronáutica" e " Fazenda de Aeronáutica" encontra-se caída junto à guia, na via de entrada Próxima a esteposto de serviço.
1404376	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	28/08/2023	Portão Zona D As travas das janelas da guarita estão quebradas. Por esta razão elas se abrem com o vento.
1404372	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	28/08/2023	Portão Zona D Dois tachões reflexivos de sinalização horizontal ("tartarugas") da via de entrada se quebraram e se soltaram do chão, estando somente encaixados.
1402669	[AFA]ALVENA	[1S]PRISC	26/08/2023	O bebedouro do banheiro do sargento no Portão Sul encontra-se sem o pé.
1399856	[AFA]ALVENA	[3S]SENH	23/08/2023	Boa tarde, Gentileza gostaria de agendar um horário para retirada de entulho em volta da Seção SSAG, conforme orientação da chefia 1T Marcilene, Respeitosamente; 3S Senhorine
1397305	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	21/08/2023	PORTÃO ZONA EO cano de abastecimento da caixa do vaso sanitário está exposto devido à manutenção que foi realizada para eliminar o vazamento que havia no cano.
1395828	[AFA]ALVENA	[CP]MARC	18/08/2023	Solicito o fornecimento de 1 galão de 18l de tinta esmalte na cor branca e 1 galão de 18l de tinta esmalte na cor cinza platina para pintura da Seção de Instrução Militar no CCAER tendo em vista que as paredes da Seção ficaram muito danificadas após a conclusão da obra realizada no alojamento do 4º Esquadrão.
1394707	[AFA]ALVENA	[3S]SENH	17/08/2023	Boa tarde, Gentileza gostaria de agendar um horário para colocação da cortina na Seção SSAG, conforme orientação da chefia 1T Marcilene, Respeitosamente; 3S Senhorine
1394672	[AFA]ALVENA	[3S]SENH	17/08/2023	Boa tarde, Gentileza gostaria de agendar um horário para retirada da janela de vidro da Seção SSAG, conforme orientação da chefia 1T Marcilene, Respeitosamente; 3S Senhorine
1394544	[AFA]ALVENA	[2S]DIANE	17/08/2023	Na seção de PROVIDORIA DO T-25, há 03 janelas de vidro que estão quebradas e sem os vidros, esta acomoda suprimentos das aeronaves e materiais que dever ser resguardados Da chuva.
1394534	[AFA]ALVENA	[2T]GODO	17/08/2023	Prezados senhores, a parede da Sala da Seção da SDO3 esta com infiltração e descascando. Solicito a verificação para solucionar o problema. Atenciosamente
1391427	[AFA]ALVENA	[J]MARCIA	15/08/2023	MAÇANETA DA PORTA DA SALA DA NUTRIÇÃO EM PANE.
1386539	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGC	09/08/2023	Portão Zona D Caixa de esgoto, no lado de fora, na saída está quebrada e com vazamento, gerando cheiro forte e ruim para o posto de serviço.
1383061	[AFA]ALVENA	[CB]LUCA	07/08/2023	A faixa do PRVF-22 está bem deteriorada, a tinta está descascando e as partes coloridas estão esbranquiçadas deixando uma aparência ruim no prédio. LOCAL: PRVF-22 AO LADO DA SMOBRAMAL: 6962
1381201	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	04/08/2023	Bom dia . Solicito a possibilidade de reparo na porta de vidro localizada no corredor central da internação, saliente que a mesma se encontra obstruída restringindo a passagem do Efetivo e de pacientes (raspando no chão).
1381188	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	04/08/2023	Bom dia . Solicito a possibilidade de reparo no piso do banheiro feminino localizado no corredor principal do GSAU(o mesmo está soltando).
1381166	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	04/08/2023	Bom dia . Solicito a possibilidade de reparo no piso do banheiro da emergência(o mesmo está soltando).
1380327	[AFA]ALVENA	[2S]THAM	03/08/2023	Informo que a saída de viatura do posto do T-25 está com a condição do asfalto deteriorada e o acesso à TWY L é uma curva muito fechada. Solicito o asfaltamento da área em frente e na lateral do Posto Avançado no setor Echo, de acordo como foi tratado com o Sub Ramalho, utilizando o asfalto que foi retirado da pista do setor "W", visando a correção e a melhora da Via de acesso das viaturas Contraintendência. Informo que esse foi um dos pontos a serem corrigidos na Vistec 2023. Att/Resp.
1378618	[AFA]ALVENA	[2T]CANES	02/08/2023	Solicitação de conserto das tampas de concreto na região atrás do estádio.
1378540	[AFA]ALVENA	[2T]CANES	02/08/2023	Recuperação da calçada externa lado oeste, próximo a sala da Orientação no Estádio, que está afundando.
1377047	[AFA]ALVENA	[2S]DIOGC	01/08/2023	Venho por meio deste SAU solicitar um equipe especializada a fim de fazer o concerto e reparo da porta do Setor de Internação do GSAU-Ys que encontra-se com a fechadura Quebrada, molas de pressão em pane e resistência ao abrir a porta devido aos desnível do batente.
1374228	[AFA]ALVENA	[CP]SANT	28/07/2023	Informo que a maçaneta da porta da guarita, que fica localizada no Paiol está quebrada, solicito a possibilidade de reparação ou troca desta maçaneta.
1374178	[AFA]ALVENA	[CP]SANT	28/07/2023	Informo que durante ronda no Paiol, foi verificado que em dois locais da cerca, a parte inferior do alambrado encontrava-se com a base de concreto quebrada, ocasionando uma Abertura na cerca. Solicito a possibilidade de refazer a base de concreto do alambrado nestes locais onde está quebrado.

1370518	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	25/07/2023	Informo que em um dos degraus da escada de concreto do prédio da DOA esta faltando uma haste de metal.
1369324	[AFA]ALVENA	[1T]VINICI	25/07/2023	Bom dia. Solicito a gentileza de manutenção na porta da sala de navegação do 1º EIA. Ela está dobradiça superior desafixada. Já feito um SAU (prazo excedido).
1367776	[AFA]ALVENA	[1S]JAQUE	24/07/2023	Senhores, muito boa tarde. Estou abrindo este SAU da parte de "Alvenaria/Pintura" porque, na verdade, não sei qual setor da Infraestrutura cuidaria do "problema" que vou reportar. Temos uma das folhas dos portões do Hangar do Esquadrão de Voo a Vela, soltando. Elas são folhas metálicas, presas com um tipo de gancho metálico. Que compõe a estrutura dos Portões. A quarta folha (parte inferior), contando da sala da chefia em diante, está soltando e com os ventos a tendência tem sido ela soltar ainda mais.
1367569	[AFA]ALVENA	[2T]ROSA	24/07/2023	Prezado(a) Senhor(a), boa dia. Preciso de auxílio para reparo em uma parede que danificou quando a militar que deixou a sala retirou um quadro dela que estava colado com fita 3M. A extensão dos danos é pequena. Irá necessitar também de pintura no local. Sala a ser realizado o reparo: Chefe SDO-5 na Divisão Administrativa da AFA.
1367433	[AFA]ALVENA	[1S]RIZZA	22/07/2023	A tampa da caixa de inspeção de esgoto, em frente ao Alojamento do Adjunto, está com a tampa quebrada.
1364978	[AFA]ALVENA	[CP]SOUT	18/07/2023	Há 3 pontos de rachadura na ponta do prédio da SDP. Solicito a averiguação por parte da Engenharia. Seguem fotos em anexo.
1358207	[AFA]ALVENA	[S2]G. NU	12/07/2023	No portão zona E. Uma caixa (onde passam fios) localizada próximo das câmeras, está com a tampa quebrada.
1355405	[AFA]ALVENA	[CP]SOUT	10/07/2023	Solicito a troca de uma divisória por uma porta de divisória entre a sala da Subseção de Controle de Efetivo e Processos (Antiga SPM-1) e a sala de atendimento na entrada do Prédio da SDP.
1353052	[AFA]ALVENA	[S1]JORLAN	06/07/2023	Bom dia! Durante a Vistoria de Segurança foi notado que há trincas nas paredes da seção de Ferramentaria do EMA-T25. As trincas decorrem do processo de infiltração, o que mostra a fragilidade quanto à sua integridade estrutural, onde existe o risco iminente de queda com o consecutivo dano ao material aeronáutico e lesões ao efetivo presente. Salientamos a importância de manter as paredes sem trincas e em boas condições para que o estado de armazenamento dos componentes aeronáuticos não sejam danificados. Solicitamos a manutenção das trincas das paredes para sanar as adversidades aqui descritas. Respeitosamente.
1352914	[AFA]ALVENA	[S1]JORLAN	06/07/2023	Bom dia. Foi observada a ausência de vidros e vidros quebrados nas janelas da sala de armazenamento de itens da Seção de Provedoria do EMA-T25. Com esse problema aparente, as peças ficam sujeitas ao dano ocasionado por possíveis chuvas no local. Há risco também de Sujidades, incidência de animais e temperatura inadequada para o ambiente de Armazenamento, que podem afetar o funcionamento das peças aeronáuticas, colocando em risco a segurança de voo. Salientamos a importância de manter os vidros em boas condições para que o estado de conservação das peças e componentes aeronáuticos não sejam danificados. Gostaríamos de informar que já fora aberto um SAU anteriormente (566484) porém não obtivemos êxito na solução do problema descrito. Solicitamos a manutenção junto ao mesmo para sanar as adversidades aqui discriminadas. Respeitosamente.
1351375	[AFA]ALVENA	[3S]MESA	05/07/2023	Bom dia. Solicito a possibilidade de fazer um tampa de alvenaria para um bueiro localizado no fundo odonto. Obrigado
1351102	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	05/07/2023	Solicito a possibilidade de recolhimento/substituição de dois sacos BEG, saliente que os mesmos se encontram na alameda principal do GSAU.
1351101	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	05/07/2023	Solicito a possibilidade de pintura na sala 21 (psiquiatria) das paredes e portas.
1349009	[AFA]ALVENA	[2T]CAPEL	03/07/2023	Boa Tarde, Gentileza disponibilizar e instalar grade de proteção na parte externa dos ar condicionado do prédio do Almo, total de 4 unidades. Atenciosamente; 2T Capellari - Ramal 6959
1348193	[AFA]ALVENA	[SO]FLUE	03/07/2023	Solicito a possibilidade do corte de grama no jardim interno do GSA e jardim terapêutico..
1347371	[AFA]ALVENA	[2S]RENA	30/06/2023	Bom dia! Solicito ao Senhor uma equipe para revitalizar a sala da Seção de Controle de Efetivo e Processo de Pessoal, da Subdivisão de Pessoal da Divisão Administrativa da AFA. Nesta sala, há uma parede que precisa de ser revitalizada, tomadas precisando de reparo, o ar condicionado está sustentado por um cabo de vassoura e os fios da rede ficam à mostra (seria interessante se estivessem em uma canaleta). Não é do meu conhecimento a existência de outro chamado para tratar destas demandas, mas como eu trabalho neste setor seria de grande valia se as demandas fossem atendidas. Isso ajudaria muito a motivar a equipe, pois passamos mais tempo nesta sala do que em nossas casas. Quem não gosta de trabalhar em um lugar limpo e organizado, não é mesmo?! Certa da compreensão, desde já agradeço. 2S SAD RENATA AUX. SPM-1 - R. 6993
1345592	[AFA]ALVENA	[SO]SÉRG	29/06/2023	Solicito reparo no forro do auditorio do 1EIA.
1343251	[AFA]ALVENA	[S1]SABAI	27/06/2023	Alojamento 80 ,prédio norte do CCAER. Quando os cadetes tomam banho a água escorre para fora do box, alagando o banheiro. Solução seria fazer um degrau na saída do box Para não escorrer pra fora.
1341878	[AFA]ALVENA	[2S]DIEGO	26/06/2023	 Portão Zona E Uma caixa (onde passam fios) localizada proximo das câmeras, está com a tampa quebrada
1335873	[AFA]ALVENA	[1T]PAUL	20/06/2023	Solicitamos com urgência a substituição dos vidros que estão quebrados no ginasio poliesportivo da SEF. alguns estão quebrados em uma altura que acarreta em grande perigo de Queda. Fotos em anexo.
1330605	[AFA]ALVENA	[S1]JORLAN	14/06/2023	Bom dia! As placas do Forro de teto da Secretaria do EMA-T25 (Seu material é de Fibra) cederam, deixando o telhado aparente e, sendo assim, ficando sujeito a infiltrações e possíveis animais peçonhentos; Além de forçar o Ar condicionado da seção, o qual fica sobrecarregado pelo motivo da ventilação excessiva. Solicitamos uma simples manutenção Junto ao mesmo para sanar as adversidades aqui descritas. Respeitosamente.
1329142	[AFA]ALVENA	[3S]MARI	13/06/2023	Solicito a possibilidade de pintura das paredes internas do Prédio do Comando.
1326626	[AFA]ALVENA	[2T]CAPEL	12/06/2023	Bom dia,Peço a gentileza de realizar pintura na porta da Capitão Paula Bekman no Almo, fomos retirar uma placa antiga para instalar uma nova e lascou a pintura da porta, tentamos colocar a placa no local mas a placa antiga era maior e não tampava o problema.Atenciosamente; 2T Capellari
1323526	[AFA]ALVENA	[1T]LUPEF	06/06/2023	No posto da sentinela fixa, do Portão Zona E, tem um buraco na parede.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo 2 TR
Data/Hora de Criação:	13/12/2024 13:19:51
Páginas do Documento:	6
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	7
Hash MD5:	037adf8cb9903c49ad7ca4668798ef24
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JÚLIA MAYARA OLIVEIRA LOPES no dia 13/12/2024 às 10:20:34 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ODILOR DA SILVA LOPES no dia 19/12/2024 às 10:30:59 no horário oficial de Brasília.