

COUGAR

CONJ. COMANDO COMPASSO

HH válido para a referência: 332A33-0100-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral do Conj. Comando de Passo	FP 332A33-0100 D/M	24

PUNHO RC

HH válido para a referência: 332A33-0030-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Substituição do conjunto rolamento	FP 332A33-0030 R1	16
Revisão Geral do conjunto punho	FP 332A33-0030 D/M	24
Substituição do Fusee do punho	FP 332A33-0030 R2	16
Troca das buchas do Fusee Equipado	FP 332A33-0031 E2	28
Pintura	CT 840	2

PUNHO RP

HH válido para as referências: 332A31-1401-XX

332A31-1400-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral do Conjunto Punho R/P	FP 332A31-1400 D/M	46
Revisão Geral do Conjunto Punho R/P - Após AMS 43100 (1401)	FP 332A31-1401 D/M	46
Troca das Juntas do Punho R/P	FP 332A31-1401 R1	32
Substituição do Fusee do punho R/P	FP 332A31-1401 R3	27
Inspeção Calendária do Punho R/P	FP 05-39-00-601 IN14	32
Troca da Bucha do Punho R/P	FP 332A31-1035 E1	6
Pintura Total	CT 840	4
Retoque de pintura do olhal	FP 330A31-3194 E2	4

CTI

HH válido para as referências: 332A35-0002-XX

332A35-0011-XX

332A35-0005-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral da C.T.I. (inclui pintura)	FP 332A35-0002 D/M	92
Revisão Geral da C.T.I. (inclui pintura)	FP 332A35-0011 D/M	92
Revisão Geral da C.T.I. (inclui pintura)	FP 332A35-0005 D/M	92
Recondicionamento	FP 332A35-0002 RE	75
Recondicionamento	FP 332A35-0011 RE	75
Recondicionamento	FP 332A35-0005 RE	75
Inspeção Calendária	CT 05-39-00-601	16
Eliminar a corrosão dos furos de fixação	FP 330A34-4107 E8	16
Retífica do Calço	FP 332A35-2210-20	6
Retífica do Calço	FP 332A35-2211-21	6
Retífica do Calço	FP 332A35-2211-22	6
Pintura	CT 840	10

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

CRP/MASTRO

HH válido para a referência: 332A31-0001-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral do Conjunto CRP/Mastro	FP 332A31-0001 D/M	543
Recondicionamento da CRP/Mastro	FP 332A31-0001 RE	488,7
Inspeção Calendária na CRP/Mastro	FP 05-39-00-601 IN10	350
Inspeção do Pino de Pé	FP 332A31-2123 IN	3
Troca das Plaquetas Porca do Deflector	FP 330A31-3247 E1	12
Troca das Trava do Deflector	FP 330A31-3247 E2	12
Reparo do defletor inferior	FP 330A31-3298 E1	12
Substituição das buchas do terminal superior da Biela	FP 330A31-3181 E1	20
Substituição das buchas do terminal inferior da Biela	FP 330A31-3180 E1	20
Reparo Molykote no Flange Inferior	FP 330A31-1101 E2	8
Reparo de Pintura no Olhal	FP 330A31-3194 E2	4
Troca da Rolamento da Caixa Equipada	FP 330A31-3118 E1	14
Troca da Rolamento do Eixo de Articulação	FP 330A31-1761 E1	18
Troca da Rolamento do Eixo de Articulação	FP 330A31-1761 E2	18
Troca da Rolamento do Eixo de Articulação	FP 330A31-1761 E3	18
Troca das Buchas do Eixo de Batimento	FP 332A31-1433 E1	12
Substituição das buchas do Acionador do Compasso	FP 332A31-1036 E1	20
Substituição das porcas do Coletor de Óleo	FP 332A31-1020-00	8
Endoscopia + Colagem Arruelas do Carter Cônico	FP 332A31-1000 E1	12
Substituição das buchas do Carter Cônico	FP 332A31-1000 E2	16
Substituição das buchas do Carter Cônico	FP 332A31-1000 E3	24
Reparação do diâm. 8 por embuchamento do Carter Cônico (até 5 furos)	FP 332A31-1000 BE	24
Retífica do Calço	FP 330A31-1394-20	6

CTT

HH válido para a referência: 332A36-0002-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral da C.T.T	FP 332A36-0002 D/M	156
Recondicionamento	FP 332A36-0002 RE	130
Inspeção Calendarica	CT 05-39-00-601	45
Pintura	CT 64-20-30-840	10
Reparo de proteção da Arvore	FP 330A33-3165 E3	8
Reparo da Pintura da Arvore	FP 330A33-3165 E5	8
Troca das Buchas da Arvore	FP 330A33-3165 E1	32
Retífica do Espaçador	FP 332A36-3067-20	6

MECÂNICA TRASEIRA

HH válido para as referências: 332A33-0001-XX
332A33-0009-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral da Mecânica Traseira	FP 332A33-0009 D/M	352
Revisão Geral da Mecânica Traseira	FP 332A33-0001 D/M	352
Recondicionamento da Mecânica Traseira	FP 332A33-0001 RE	280
Inspeção Calendária	CT 05.39.00.601	100
Substituição das Buchas "ERTALYTE" da Guia Equipada	FP 332A33-0060 E1	6
Substituição da arruela da Guia Equipada	FP 332A33-0060 E2	8

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

CTP

HH válido para a referência: 332A32-1007-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária da CTP	FP 05-39-00-601 IN12	48
Recondicionamento da CTP	FP 332A32-1007 RE	400
Revisão Geral da CTP (1007)	FP 332A32-1007 D/M	636
Revisão Geral do Redutor Epicicloidal (2007)	FP 332A32-2007 D/M	140
Revisão Geral da Caixa de Acessórios Direita (2017)	FP 332A32-2017 D/M	40
Revisão Geral da Caixa de Acessórios Esquerda (2025)	FP 332A32-2025 D/M	54
Revisão Geral do Redutor Principal (2027)	FP 332A32-2027 D/M	400
Recondicionamento Modulo Principal	FP 332A32-2027 RE	216
Recondicionamento Mod. Epicicloidal	FP 332A32-2007 RE	100
Recondicionamento Cx de Ac. Direita	FP 332A32-2017 RE	40
Recondicionamento da Caixa de Acessórios Esquerda	FP 332A32-2025 RE	48
Aplicação AMS 0752525 na Roda Cônica	FP AMS 07-52525	58
Troca das buchas de teflon do Coletor de Óleo	FP 332A32-2442 E1	8
Substituição das buchas Ø19 do Suporte do Servo	FP 332A32-2160 E1	14
Substituição das buchas Ø19 do Suporte do Servo	FP 332A32-2155 E1	14
Remoção corrosão nas lamages no Cáster do Red. Dianteiro	FP 332A32-2360 E1	24
Remoção da corrosão nas lamages no Cáster do Red. Dianteiro	FP 332A32-2360 E4	24
Endoscopia + pintura no Cáster do Red. Dianteiro	FP 332A32-2360 E5	8
Remoção corrosão nas lamages no Cáster do Red. Dianteiro	FP 332A32-2365 E4	24
Verificação do circuito de lubrificação do Cáster Principal	FP 332A32-2370 E14	8
Limpeza + Pintura exterior do Cáster Principal	FP 332A32-2370 E15	8
Reparação por HELICOIL no Cáster Principal	FP 332A32-2550 WA	30
Substituição do Bujão plástico no Par Cônico	FP 331A32-3115 E5	3
Reparação do diâmetro 210 por embuchamento no Suporte da Roda	FP 331A32-2650 BE	20
Pintura + Verificação do circuito de lubrificação da Tampa Superior do Epi.	FP 332A32-2119 E4	8
Substituição de bucha da Tampa Superior do Epi.	FP 332A32-2119 E3	16
Reparo do diâm. 120 por embuchamento + usinagem da face do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513 JE	20
Aplicação AMS0753039 - Troca obturadores do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513-11	8
Verificação do circuito de lubrificação do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513 E6	8
Reparação do diâm. 83 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513 B	18
Reparação do diâm. 62 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513 C	18
Reparação furo de alimentação de óleo do alternador por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513 GE	16
Reparação do diâm. 8,9 por embuchamento + "Lamages" do Cáster da Caixa de Acessórios (até 5 furos)	FP 331A32-2513 HE	24
Reparação do diâm. 85 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2513 LA	18
Reparo do diâm. 120 por embuchamento + usinagem da face do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511 WE	20
Aplicação AMS0753039 - Troca obturadores do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511-12	8
Verificação do circuito de lubrificação do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511 E6	8
Reparação do diâm. 15 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511 BE	18
Reparação do diâm. 83 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511 KE	18
Reparação do diâm. 83 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511 PE	18
Reparação do diâm. 85 por embuchamento do Cáster da Caixa de Acessórios	FP 331A32-2511 SE	18
Reparação do diâm. 8,9 por embuchamento + "Lamages" do Cáster da Caixa de Acessórios (até 5 furos)	FP 331A32-2511 XE	24
Substituição do bujão, mola e porca + Endoscopia da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 E1	16
Reparação do diâm. 21 por embuchamento da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 C	16
Reparação do diâm. 101 por embuchamento da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 D	18
Reparação do diâm. 101 por embuchamento da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 F	18
Troca da bucha diâm. 39 da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 ET	18
Reparação do diâm. 104 por embucham. + usinagem face + troca dos goujons da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 LA	22
Reparação do diâm. 166 por embuchamento + troca do tubo da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 MA	22
Reparo do diâm. 22 por embuchamento da Tampa do Red. Traseiro	FP 332A32-3171 B	24
Reparo das "Lamages" + Embuchamento dos furos de diâm. 8,9 da Tampa do Red. Traseiro (até 5 furos)	FP 332A32-3171 G	24
Aplicação da AMS 0752492 no Flange do Red. Princ.	FP 332A32-3357-21	14
Reparo do diâm. 10 por embuchamento no Flange aplicado no Red. Princ.	FP 332A32-2380-00 AE	16
Remoção de corrosão na face "B" do Flange aplicado no Red. Princ.	FP 332A32-2380-00 E3	14
Retífica do Calço do Par Cônico	FP 331A32-2774-20 R1	6
Retífica do Calço do Módulo Principal	FP 331A32-2132-20	6
Retífica do Calço do Módulo Principal	FP 332A32-2306-20	6
Retífica do Calço do Módulo Principal	FP 332A32-2428-20	6
Retífica do Calço do Módulo Principal	FP 332A32-2441-20	6
Retífica do Calço do Módulo Epicicloidal	FP 331A32-2809-20	6

PLATÔ DE COMANDO R/C
HH válido para a referência: 332A33-0041-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral do Conjunto Platô de Comando R/C	FP 332A33-0041 D/M	24
Recondicionamento	FP 332A35-0005 RE	18
Troca das buchas do Garfo Equipado	FP 330A33-0109 E1	16
Eliminar corrosão sobre as faces do Platô	FP 332A33-0039 E1	16

ESQUILO /FENNEC

AMORTECEDOR

HH válido para as referências: 350A75-2050-XX
350A75-2080-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A75-2050 D/M	20
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A75-2080 D/M	20
Recondicionamento	FP 350A75-2050 RE	16
Recondicionamento	FP 350A75-2080 RE	16
Inspeção	FP 350A75-2050 IN2	8
Inspeção	FP 350A75-2080 IN2	8
Pintura	N/A	2

ANTIVIBRADOR

HH válido para a referência: 350A31-0033-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A31-0033-D/M	60
Recondicionamento	FP 350A31-0033 RE	52
Inspeção	FP 350A31-0033 IN	30
Atualização de .03 para .05	FP 350A31-0033 E2	24
Reparo por rebitagem do Conjunto Suporte	FP 350A31-2019 R3	8
Reparo por rebitagem do Conjunto Suporte	FP 350A31-2019 E1	8
Transformação do Flange .00 em .02 (AMS 6200)	FP 350A31-2002-02	10
Transformação do Conjunto Suporte .00 em .02 (AMS 6194 + 6212)	FP 350A31-2019-02	8
Aplicação do BS 62.25 (AMS6199)	FP 350.62.25	24
Pintura (inclusa na Revisão Geral)	CT 840	8

ARVORE LONGA DO RC

HH válido para as referências: 350A34-0110-XX
350A34-0210-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Substituição dos Rolamentos	FP 350A34-0210 E1	16
Inspeção	FP 350A34-0210 E4	16
Recondicionamento	FP 350A34-0210 RE	18
Substituição dos Rolamentos da Árvore Longa "LYCOMING"	FP 350A34-0110 E2	16
Inspeção da Árvore Longa "LYCOMING" (inclui pintura)	FP 350A34-0110 E4	16
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN6	12
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05-60-00,6-1	FP 05-60-00 IN6	12
Pintura	CT 840	2

ATUADOR HIDRÁULICO

HH válido para a referência: 355A75-1370-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Trocas da Juntas	FP 355A75-1370 R1	13

BARRA DE SUSPENSÃO

HH válido para a referência: 350A38-0031-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção	FP 355A38-0031 IN	8

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

BIELA DE PASSO DO RC

HH válido para as referências: 350A33-2143-XX

350A33-2145-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção, substituição do Silembloc e pintura	FP 350A33-2145 E2	4
Inspeção, substituição do Silembloc e pintura	FP 350A33-2143 E2	4
Pintura	CT 840	1

BOMBA DE ÓLEO (350)

HH válido para a referência: 350A32-0400-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral	FP 350A32-0400 D/M	18
Recondicionamento	FP 350A32-0400 RE	14
Reestocagem	FP 350A32-0400 ES	2
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN5	5
Pintura	CT 840	1

BOMBA HIDRÁULICA

HH válido para a referência: 350A35-0132-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Aplicação ASB N° AS350-63.00.24	FP 350A35-0132 R2	4

CRC (GARFO)

HH válido para as referências: 350A33-2119-XX

350A33-2133-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A33-2119 D/M	11
Recondicionamento	FP 350A33-2119 RE	8
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN9	2
Substituição dos Mancais Laminados	FP 350A33-2119 E2	5
Pintura	CT 840	1

C.R.P

HH válido para as referências: 355A31-0001-XX

355A31-0002-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral - PN: 355A31-0001-XX	FP 355A31-0001 D/M	100
Revisão Geral - PN: 355A31-0002-XX	FP 355A31-0002 D/M	100
Recondicionamento - PN: 355A31-0001-XX	FP 355A31-0001 RE	76
Recondicionamento - PN: 355A31-0002-XX	FP 355A31-0002 RE	76
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN1	45
Reparo proteção e verniz do Pino de Pá	FP 350A31-1771 E1	10
Inspeção do Pino da Pá	FP 350A31-1771-20 IN	2
Controle visual + Pintura dos punhos inferior e superior	FP 350A31-1831-01 E5	3,5
Substituição das Buchas da Alavanca de Passo	FP 350A31-1877 E2	6
Substituição das Buchas da Alavanca de Passo	FP 350A31-1877 E3	6
Substituição das Buchas da Alavanca de Passo (valida p/ .03)	FP 350A31-1877 E5	6
Troca da bucha de teflon	FP 350A31-1877-02 E1	6
Inspeção da Estrela Equipada	FP 350A31-1916 IN	8
Pintura da Estrela	FP 350A31-1917 E1	9
Desempilhamento/ Empilhamento Mecânica Principal (B/BA/L1/A2)	FP 60-00-01 D/M	24
Desempilhamento/ Empilhamento Mecânica Principal (B2/B3)	FP 60-00-02 D/M	24
Desempilhamento/ Empilhamento Mecânica Principal (AS355)	FP 60-00-03 D/M	24
Furação do adaptador de frequência (SB 62.00.31)	FP AMS 076232	6
Pintura (inclusa na Revisão Geral)	CT 840	9

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

C.T.T

HH válido para as referências: 350A33-0200-XX
350A33-0210-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral - PN: 350A33-0200-XX	FP 350A33-0200 D/M	77
Revisão Geral - PN: 350A33-0210-XX	FP 350A33-0210 D/M	77
Recondicionamento - PN: 350A33-0200-XX	FP 350A33-0200 RE	69
Recondicionamento - PN: 350A33-0210-XX	FP 350A33-0210 RE	69
Substituição do Eixo de Saída	FP 350A33-0200 E2	40
Substituição do Eixo de Saída	FP 350A33-0210 R1	40
Troca da Junta de Entrada da C.T.T.	FP 350A33-0200 R1	24
Troca da junta de saída da C.T.T.	FP 350A33-0200 R2	20
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN7	7
Retífica do calço do Eixo	FP 350A33-1039-20 01 R1	6
Retífica do calço entre os Rolamentos	FP 350A33-1048-20 R1	6
Aplicação do ASB 05.00.62 (OU 05.00.38) e pintura	FP 350A33-1058 R1	8
Substituição da Bucha da Alavanca de Passo AMS 8527	FP 350A33-1058-02 E1	8
Troca da Bucha Diâmetro 20	FP 350A33-1058 E1	8
Substituição da Bucha diâmetro 19 da Alavanca de Passo	FP 350A33-1058 E2	10
Remoção de corrosão da face do Carter de entrada	FP 350A33-1062 E1	10
Aplicação da AMS 8535 no Carter Principal	FP 350A33-1090-01	8
Embuchamento do diâmetro interno (50mm) do Carter	FP 350A33-1090 AA	18
Remoção de corrosão das abas do Carter	FP 350A33-1090 B	14
Substituição das Buchas nas Abas de Fixação da Alavanca de Passo	FP 350A33-1090 E1	8
Embuchamento do diâmetro interno Ø 75 do Carter	FP 350A33-1090 E3	14
Embuchamento do diâmetro interno Ø 134 do Carter	FP 350A33-1090 E5	16
Usinagem do Carter (PVE 708/90) (inclui metrologia)	FP 350A33-1090 R2	14
Colagem do Prisoneiro do Carter da C.T.T	FP 350A33-1090 R1	2
Substituição da Bucha do Carter	FP 350A33-1090 E6	6
Substituição da Chaveta da Árvore	FP 350A33-1092 E2	4
Remoção de corrosão dos furos das abas do Carter	FP 350A33-1090 E2	10
Substituição da Bucha diâmetro 15 da Alavanca de Passo	FP 350A33-1526 E1	10
Substituição da Bucha diâmetro 15 da Alavanca de Passo	FP 350A33-1535 E1	10
Pintura (inclusa na Revisão Geral)	CT 840	8
Desempilhamento/empilhamento da Mecânica Traseira	CT MET / AMM	12

FREIO ROTOR

HH válido para a referência: 350A32-0500-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral	FP 350A32-0500 D/M	16
Recondicionamento	FP 350A32-0500 RE	12
Inspeção do Freio Rotor	FP 350A32-0500 IN	10

LIGAÇÃO CTP-GTM

HH válido para a referência: 355A35-0410-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral das Peças Ligação CTP/GTM	FP 355A35-0410 D/M	18

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

MASTRO RP (350)

HH válido para as referências: 350A37-0003-XX
350A37-0004-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral - PN: 350A37-0003-XX	FP 350A37-0003 D/M	150
Revisão Geral - PN: 350A37-0004-XX	FP 350A37-0004-D/M	124
Recondicionamento - PN: 350A37-0003-XX	FP 350A37-0003 RE	120
Recondicionamento - PN: 350A37-0004-XX	FP 350A37-0004 RE	106
Montagem do Captor "N" - PN: 350A37-0003-XX	FP 350A37-0003 M1	1,5
Montagem do Captor "N" - PN: 350A37-0004-XX	FP 350A37-0004-M1	2
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05.39.00.601IN2	56
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05-60-00,6-1	FP 05-60-00 IN2	56
Embuchamento do diâmetro interno do Platô Fixo	FP 350A37-1002 AE	18
Troca da Bucha do diâmetro interno do Platô Fixo	FP 350A37-1002 EA	18
Substituição das Buchas do Platô Fixo	FP 350A37-1002-05E3	8
Substituição dos Estribos do Platô Fixo	FP 350A37-1002 E10	4
Remoção de marcas no diâmetro externo do Platô Fixo	FP 350A37-1002 R1	10
Reparo devecom no diâmetro interno do Platô Fixo	FP 350A37-1002 R2	8
Usinagem e montagem dos estribos dos braços do platô fixo	FP 350A37-1002-06	14
Troca das Buchas do Braço do Platô Fixo	FP 350A37-1002 E1	16
Troca das Buchas das abas da tesoura do Platô Fixo	FP 350A37-1002 E2	12
Troca das Buchas das abas do servo do Platô Fixo	FP 350A37-1002 E4	12
Troca das Buchas das abas da tesoura do Platô Fixo	FP 350A37-1002 E5	10
Reparo do verniz interno	FP 350A37-1002 E6	8
Troca das buchas Douille platô fixo (Ø 11)	FP 350A37-1002 E7	10
Troca das Buchas das abas da tesoura do Platô Rotativo	FP 350A37-1003 E1	16
Troca das Buchas das abas do servo do Platô Rotativo	FP 350A37-1003 E2	16
Troca das Buchas das abas do servo do Platô Rotativo	FP 350A37-1003 E3	10
Troca das Buchas das abas da tesoura do Platô Rotativo	FP 350A37-1003 E4	10
Recondicionamento do Conjunto Platô Cíclico	FP 350A37-1004 RE	24
Substituição das Buchas do Braço da Tesoura 350A37-1126-02	FP 350A37-1126-01E1	8
Substituição da Rótula do Braço da Tesoura => ANTI-ECONÔMICO (sob demanda)	FP 350A37-1127 E1	---
Transformação de .22 em .23	FP 350A37-1180-23	4
Retoque do verniz	FP 350A37-1196 E2	8
Transformação de .03 em .08 ou de .04 em .09	FP 350A37-1196-09	8
Troca da Pista de Rolamento (sem Demi-Coupelles e Pintura)	FP 350A37-1290 E6	24
Troca Pista de Rolamento + Demi Coupelles + Proteção e Pintura	FP 350A37-1290 E1	32
Troca da pista de Rolamento + Pintura (Sem Demi-Coupelles)	FP 350A37-1290 R1	24
Reparo do diâmetro 19,4 por embuchamento	FP 350A37-1291 AA	30
Troca das Buchas do Carter Superior (COM USINAGEM)	FP 350A37-1291 E1	18
Colagem do Suporte do Detector de Limalha do Carter Cônico	FP 350A37-1292 R1	4
Usinagem da face do Carter Inferior	FP 350A37-1292 R2	12
Troca das Buchas do Carter Inferior	FP 350A37-1292 E2	16
Desmontagem/Montagem da Mecânica Principal	CT MET/ AMM	24
Pintura Total do Mastro	CT 840	16
Retoque de pintura da Árvore do Mastro	CT 840	9

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

PLATÔ DE CMD

HH válido para as referências: 350A33-2004-XX
350A33-2030-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A33-2030 D/M	29
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A33-2004 D/M	29
Recondicionamento	FP 350A33-2030 RE	24
Recondicionamento	FP 350A33-2004 RE	24
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN8	8
Engraxamento do Rolamento	CT 65.21.00, 3.1	2
Faceamento do Platô Rotativo	FP 350A33-2129 R1	12
Substituição do Rolamento	FP 350A33-2030 R1	16
Pintura (inclusa na Revisão Geral)	CT 840	4
Limpeza/Decapagem	CT 805	2

REDUTOR EPICICLOIDAL

HH válido para as referências: 350A32-0100-XX
350A32-0110-XX
350A32-0120-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A32-0100 D/M	64
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A32-0110 D/M	64
Revisão Geral (inclui a pintura)	FP 350A32-0120 D/M	64
Recondicionamento	FP 350A32-0100 RE	56
Recondicionamento	FP 350A32-0110 RE	56
Recondicionamento	FP 350A32-0120 RE	56
Inspeção após retorno de locação	FP 350A32-0110 IN	8
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN4	6
Retoque por usinagem das faces da Coroa	FP 350A32-1051A	8
Retoque das marcas no Porta Satélites	FP 350A32-1069 E1	16
Reparo Bonderite	FP 350A32-1109 E1	3
Transformação de .20 em .21	FP 350A32-1109 21	3
Verificação de presença de marcas nos braços de apoio do Porta Sat.	FP 350A32-1089 E1	6
Verificação/Remoção de presença de corrosão sobre a face e diâmetro do Porta Sat.	FP 350A32-1089 E2	12
Decapagem e pintura da coroa fixa	CT 805/840	2

SUSPENSÃO BIDIRECIONAL

HH válido para as referências: 350A38-1018-XX
350A38-1040-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção por líquido penetrante (inclui a pintura)	FP 350A38-1018 IN	12
Inspeção por líquido penetrante (inclui a pintura)	FP 350A38-1040 IN	12
Reparo por usinagem do furo de fixação dos Mancais	FP 350A38-1018 R1	4
Pintura (inclusa na inspeção)		

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

REDUTOR CÔNICO (350)

HH válido para as referências: 350A32-0300-XX
350A32-0310-XX
350A32-0350-XX
350A32-0352-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral - PN: 350A32-0300-XX	FP 350A32-0300 D/M	120
Revisão Geral - PN: 350A32-0310-XX	FP 350A32-0310 D/M	124
Revisão Geral - PN: 350A32-0350-XX	FP 350A32-0350 D/M	128
Revisão Geral - PN: 350A32-0352-XX	FP 350A32-0352 D/M	128
Recondicionamento - PN: 350A32-0300-XX	FP 350A32-0300 RE	100
Recondicionamento - PN: 350A32-0310-XX	FP 350A32-0310 RE	104
Recondicionamento - PN: 350A32-0350-XX	FP 350A32-0350 RE	108
Recondicionamento - PN: 350A32-0352-XX	FP 350A32-0352 RE	108
Inspeção após retorno de locação	FP 350A32-0300 IN	10
Reestocagem do Red. Cônico	FP 350A32-0300 ES	18
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05.39.00.601	FP 05-39-00-601 IN3	45
Inspeção Calendária - Aplicação CT 05-60-00,6-1	FP 05.60.00 IN3	45
Reparo por usinagem do Flange de Entrada	FP 350A32-3088 E1	4
Substituição das Porcas do Flange de Entrada	FP 350A32-3088 E2	4
Cadmiagem com substituição das porcas do Flange de Entrada	FP 350A32-3088 E3	8
Embuchamento do diâmetro "124" do Cáter Inferior	FP 350A32-3119 AE	18
Reparo da face e embuchamento da sapata	FP 350A32-3119 BE	24
Embuchamento do diâmetro "180" do Cáter Inferior	FP 350A32-3119 CE	18
Embuchamento do diâmetro "8" do Cáter Inferior	FP 350A32-3119 DE	16
Troca das buchas da sapata	FP 350A32-3119 E1	22
Troca das buchas da sapata	FP 350A32-3119 E2	22
Usinagem do Flange Inferior e diâmetro do Cáter Inferior	FP 350A32-3119 E4	9
Troca da Arruela Especial	FP 350A32-3119 EG	10
Troca das arruelas da sapata	FP 350A32-3119 EJ	14
Usinagem da face com colagem de Arruela Especial	FP 350A32-3119 GA	24
Embuchamento do diâmetro "8" do Cáter Inferior	FP 350A32-3119 HA	16
Reparo da sapata com colagem de arruela	FP 350A32-3119 JA	18
Transformação do Carter de .04 em .06	FP 350A32-3121-06	24
Embuchamento do diâmetro "8" do Cáter Principal	FP 350A32-3121 A	16
Embuchamento do diâmetro "132" do Cáter Principal	FP 350A32-3121 E2	24
Embuchamento do diâmetro "138 do Carter	FP 350A32-3121 E3	24
Reparo da Face e troca dos prisioneiro do Carter	FP 350A32-3121 E5	20
Retoque de corrosão do Flange Superior e diâmetro	FP 350A32-3121 E6	18
Retoque de corrosão do Flange Inferior e diâmetro	FP 350A32-3121 E7	18
Retoque Verniz Carter superior	FP 350A32-3121 E8	4
Embuchamento do diâmetro "74"	FP 350A32-3121 E10	20
Troca das buchas diâmetro "8" do Cáter Principal	FP 350A32-3121 EA	14
Troca da Arruela Especial no Flange Superior do Cáter Principal	FP 350A32-3121 EH	10
Troca da Arruela Especial no Flange Inferior do Cáter Principal	FP 350A32-3121 EJ	10
Retoque de corrosão por usinagem no Flange Superior do Cáter Principal com colagem de Arruela Especial	FP 350A32-3121 H	24
Retoque de corrosão por usinagem no Flange Inferior do Cáter Principal com colagem de Arruela Especial	FP 350A32-3121 J	24
Embuchamento do diâmetro "24"	FP 350A32-3121 KA	20
Embuchamento do diâmetro "8" do Cáter Principal	FP 350A32-3121 LA	16
Transformação do Cáter de Entrada ref. 350A32-3126-20 em 350A32-3126-21	FP 350A32-3126 21	8
Faceamento do Cáter de Entrada	FP 350A32-3126 E1	8
Retifica do calço da Árvore Vertical	FP 350A32-3110-20 R1	6
Retifica do Calço da Coroa do Red. Cônico	FP 350A32-3127-20 R1	6

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

REDUTOR CÔNICO (350)

Serviço	FP/CT	H/H
Retifica do calço do Flange de Entrada	FP 350A32-3133-20 R1	6
Embuchamento do diâmetro "8"	FP 350A32-3156 BA	16
Reparo da Face e troca dos prisioneiro	FP 350A32-3156 E5	20
Retoque de corrosão do Flange Superior e diâmetro	FP 350A32-3156 E6	18
Retoque de corrosão do Flange Inferior e diâmetro	FP 350A32-3156 E7	18
Reparo do verniz interno	FP 350A32-3156 E8	4
Embuchamento do diâmetro "8"	FP 350A32-3156 EB	16
Troca da Arruela Especial no Flange Inferior	FP 350A32-3156 EQ	10
Troca da Arruela Especial no Flange Superior	FP 350A32-3156 EP	10
Usinagem do Flange Superior com colagem de Arruela Especial	FP 350A32-3156 PA	24
Usinagem do Flange Inferior com colagem de Arruela Especial	FP 350A32-3156 QA	24
Desmontagem/Montagem da Mecânica Principal	CT MET/AMM	24
Pintura (inclusa na Revisão Geral)	CT 840	8

PANTERA

ÁRVORE CENTRAL

HH válido para a referência: 365A34-6202-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária	FP 05.39.00.602 IN9	12
Inspeção	FP 365A34-6202 IN	12
Pintura		3

ÁRVORE DIANTEIRA

HH válido para a referência: 365A34-6502-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária	FP 05.39.0.602 IN8	8
Inspeção	FP 365A34-6102 IN	8
Usinagem da face da Arvore	FP 365A34-6102 R2	6
Pintura		2

ÁRVORE TRASEIRA

HH válido para a referência: 365A34-6502-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária	FP 05-39-00-602 IN10	10
Inspeção	FP 365A34-6502-IN	10
Pintura		2

BARRA DE SUSPENSÃO

HH válido para a referência: 365A38-0130-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção	FP 365A38-0130 IN	8
Recondicionamento da proteção interna	FP 365A38-0130 RE	8
Pintura		2

CRP

HH válido para a referência: 365A31-0012-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária da CRP	FP 05-39-00-602 N1	56
Revisão Geral da CRP	FP 365A31-0012 D/M	120
Recondicionamento da CRP	FP 365A31-0012 RE	80
Pintura da CRP	CT 840	16
Retifica de Calço	FP 365A32-1116-20	6
Retifica de Calço	FP 365A32-1229-20	6
Retifica de Calço	FP 365A33-6168-20	6
Inspeção Pino de Pá	FP 365A31-1771-20 IN	3
Substituição da Bucha de Teflon	FP 365A31-1998 E1	8
Reparo de proteção	FP 365A31-1998 E2	6
Substituição da Bucha diâmetro 12	FP 365A31-1998 E3	16
Embuchamento do diâmetro 20	FP 365A31-1998 E4	18
Substituição da Bucha diâmetro 8	FP 365A31-1998 E5	16
Pintura da Alavanca de Passo	CT 840	2

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

CTP

HH válido para as referências: 365A32-6001-XX
365A32-6004-XX
365A32-9001-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária conforme CT 05.39.00.602	FP 05-39-00-602 IN3	56
Revisão Geral C.T.P D/M (6004)	FP 365A32-6001 D/M	544
Revisão Geral C.T.P D/M (6001)	FP 365A32-6004 D/M	544
Recondicionamento da C.T.P (6001)	FP 365A32-6001 RE	400
Recondicionamento da C.T.P (6004)	FP 365A32-6004 RE	400
Recondicionamento da C.T.P (9001)	FP 365A32-9001 RE	400
Inspeção do Conjunto Filtro de Óleo	FP 365A32-6752 E1	8
Reparo do Suporte do Ventilador	FP 365A32-5409 E1	18
Prevenção contra corrosão do Carter de Primeira Redução da CTP (Se a CTP vier só pra isso cobrar 24 h/h)	FP 365A-IT-01-91	18
Reparo do Suporte do Rolamento (Eliminação de Corrosão Face "X")	FP 365A32-4160 E1	12
Retífica do Calço	FP 365A32-9210-22	6
Reparo da Bucha (eliminar dobras)	FP 365A32-1164 E1	2
Transformação da tampa freio para .21	FP 365A32-1164 21	2
Reparo da Bucha (eliminar dobras)	FP 365A32-1166 E1	2
Transformação da plaqueta em 365A32920220	FP 365A32-9202-20	12
Substituição do Pino do Pinhão	FP 365A32-5424 E1	8
Transformação do porta junta para .21 (por peça)	FP 365A32-5428-21	4
Embuchamento dos furos do fundo da CTP	FP 366A32-1062 A	22
Reparo da Bucha (eliminar dobras)	FP 360A32-3418 E1	2
Reparo da Bucha (eliminar dobras)	FP 365A32-4304 E1	2
Embuchamento do diâmetro 64	FP 360A32-2050 AA	16
Substituição das porcas do Suporte do Ventilador	FP 365A32-9204 E1	8
Faceamento do Flange de Transmissão	FP 365A32-5427 E1	10
Troca dos Satélites + LR 333 + AMS63C52	FP 365A32-6001 R1	330
Troca dos Satélites + LR 333 + AMS63C52	FP 365A32-6004 R1	330
Usinagem + Substituição das buchas do Freio	FP 360A32-1124 AA	16
Substituição das buchas do Freio	FP 360A32-1124 EA	8
Retífica de Calço	FP 360A32-1250-20	6
Retífica de Calço	FP 360A32-1116-20	6
Retífica de Calço	FP 360A32-1229-20	6
Retífica de Calço	FP 365A32-1171-20	6
Retífica de Calço	FP 365A32-4161-21	6
Retífica de Calço	FP 365A32-5426-20	6
Limpeza/decapagem da CTP	CT 805	27
Pintura (P05 + P81- NOVA GAMA)	CT 840	30

CTT

HH válido para a referência: 365A33-6005-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Revisão Geral da CTT	FP 365A33-6005 D/M	154
Recondicionamento da C.T.T.	FP 365A33-6005-RE	100
Inspeção calendária da CTT	FP- 05-39-00-602 IN7	24
Retífica Calço de Regulagem dos Rolamentos do Pinhão da CTT	FP 360A33-1116-20	6
Retífica Calço Regulagem da Coroa	FP 365A33-6172-20	6
Retífica do Calço	FP 365A33-6168-20	6
Troca das buchas diâmetro 14mm e 16mm do Carter	FP 365A33-6137 HA	34
Reparo por usinagem do diâmetro 62mm	FP 365A33-6128 AA	14
Retoque Proteção Cadmiagem + Verniz	FP 365A33-6123 E1	8
Repara da Bucha diâmetro 19mm	FP 365A33-6133 E1	18
Substituição do Plug	FP 365A33-6104 E3	3
Pintura	CT 840	8

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

CUBO DA RODA

HH válido para a referência: 704A41-4120-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção por Líquido Penetrante (ou Eddy Current)		8

MASTRO

HH válido para as referências: 365A31-0002-XX

365A31-4500-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção Calendária do Mastro	FP 05-39-00-601 IN2	56
Revisão Geral do Mastro	FP 365A31-0002 D/M	196
Troca da Junta do Lábio do Mastro	FP 365A31-0002 R1	25
Recondicionamento do Mastro	FP 365A31-0002 RE	90
Reparo do Teflon sobre a Rótula do Mastro	FP 341A31-4130 E1	2,5
Reparo "Devecom" sobre a Guia do Platô	FP 360A31-1017	2
Recondicionamento proteção Verniz do Platô Rotativo	FP 365A31-1100 E1	6
Troca das Buchas dos Braços do Platô Rotativo do Mastro 365	FP 365A31-1100 E2	6
Troca das Buchas das Abas da Tesoura do Platô Rotativo do Mastro R/P	FP 365A31-1100 E3	8
Usinagem dos furos dos Braços do Platô Rotativo do Mastro R/P	FP 365A31-1100 E4	12
Retoque de corrosão por usinagem do Platô Rotativo	FP 365A31-1100 E5	15
Reparo furo M6 do Platô Rotativo	FP 365A31-1100 CA	8
Embuchamento do Diâmetro do Platô Fixo	FP 365A31-1101 C	18
Troca dos Estribos do Platô Fixo do Mastro	FP 365A31-1101 E1	3
Reparo proteção Verniz do Platô Fixo do Mastro	FP 365A31-1101 E3	4
Troca das Buchas Descoladas do Platô Fixo	FP 365A31-1101 E4	8
Troca das Buchas dos Braços do Platô Fixo do Mastro R/P	FP 365A31-1101 E5	8
Troca das Buchas das Abas da Tesoura do Platô Fixo do Mastro R/P	FP 365A31-1101 E6	4
Troca das Buchas dos Braços do Platô Fixo	FP 365A31-1101 E7	18
Troca das Buchas do Braço da Tesoura	FP 365A31-1115 E1	12
Substituição da Rótula do Braço da Tesoura 365A31-1116-04 - <i>ANTI-ECONÔMICO SOB ANALISE</i>	FP 365A31-1116 E1	-----
Substituição das Buchas do Acionador da Tesoura	FP 365A31-1171 E1	12
Substituição das Buchas da Arvore do Mastro	FP 365A31-1179 E8	12
Reparo da Árvore do Mastro	FP 365A31-1179 E12	16
Troca das Buchas do Carter Cônico (Diâmetro 180)	FP 365A31-2101 BE	24
Usinagem e montagem da Bucha diâmetro 165mm	FP 365A31-2101 CA	16
Substituição da Bucha diâmetro 165mm	FP 365A31-2101 EC	16
Substituição Das Buchas dos Braços do Carter Cônico	FP 365A31-2101 E4	8
Substituição Das Buchas das Abas da Tesoura do Carter Cônico	FP 365A31-2101 E5	3
Usinagem e montagem da Bucha diâmetro 13mm	FP 365A31-2101 E6	14
Inspeção por endoscopia do Carter Cônico	FP 365A31-2101 E8	2
Recolagem do Respiro do Carter Cônico	FP 365A31-2101 E9	3
Transformação do Carter Cônico .02 para .06	FP 365A31-2101-06	36
Transformação do Carter Cônico 365A31-2101-06 para .07	FP 365A31-2101-07	22
Transformação do Carter Cônico 365A31-2101-07 para .10	FP 365A31-2101-0710	18
Transformação do Carter Cônico 365A31-2101-07 para .12	FP 365A31-2101-0712	24
Pintura (P05 + P81- NOVA GAMA)	CT 840	16

TÍBIA

HH válido para a referência: 365A38-3023-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção da Tíbia	FP 365A38-3023 IN	8

TROMPETE

HH válido para a referência: 365A33-6141-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção	FP 365A33-6141-IN	8

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina**PÁ DO R/C - AS332****HH válido para as referências: 332A-0010-XX****332A-0020-XX****332A-0030-XX****332A-0035-XX****332A-0045-XX****332A-0050-XX****332A-0055-XX**

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção	64-10-00-602	5
Pintura	64-10-00-773	10
Balanceamento estático	64-10-00-773	2
Retoques de pintura	64-10-00-773	8
Substituição da proteção em poliuretano da raiz	64-10-00-703	2
Substituição da proteção em poliuretano do intradorso	64-10-00-712	8
Substituição do Detrompeur	64-10-00-782	2

PÁ DO R/C - AS355**HH válido para as referências: 355A12-0031-XX****355A12-0040-XX****355A12-0050-XX**

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção	64-10-00-6-1	8
Pintura	64-10-00-869	20
Balanceamento estático	64-10-00-803	2
Retoques de pintura	64-10-00-8-10	6
Substituição da proteção em poliuretano da raiz	64-10-00-8-7	2
Substituição da proteção em poliuretano do intradorso	64-10-00-8-6	18
Substituição de 1 elemento de TAB (bordo de fuga)	64-10-00-873	15
Reparo de bolhas no revestimento (injeção de resina)	64-10-00-861	6
Substituição das proteções em inox do bordo de ataque e das chapas de metalização (02 ea)	64-10-00-832	30
Aplicação B.S.350BSB640011_HB	BS – 350BSB640011	9
Reparo de descolagem na languete do bordo de fuga	64-10-00-8-18	3

PÁ DO R/C - AS365**HH válido para as referências: 365A12-0010-XX****365A12-0020-XX****365A12-0060-XX****365A12-0070-XX**

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção	64-21-01-602	2
Retoques de pintura	64-21-21-01-771	1

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

PÁ DO R/P - AS332

HH válido para as referências: 332A11-0022-XX

332A11-0024-XX

332A11-0025-XX

332A11-0030-XX

332A11-0040-XX

332A11-0041-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção detalhada	CT-62-10-00-603	8
Pintura	CT-62-10-00-880	22
Balanceamento estático	CT-62-10-00-813	2
Retoques de pintura	CT-62-10-00-769	8
Inspeção e medição do enflexamento	CT-62-10-00-603/604-	11
Medição do enflexamento	CT-62-10-00-604	3
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 1	CT-62-10-00-837	15
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 2	CT-62-10-00-837	15
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 3	CT-62-10-00-837	15
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 4	CT-62-10-00-837	15
Substituição da proteção em poliuretano da raiz	CT-62-10-00-611	2
Substituição da proteção em poliuretano do intradorso	CT-62-10-00-722	13
Substituição do canto de poliuretano	CT-62-10-00-795	3
Substituição de 1 elemento de TAB (Bordo de Fuga) (Conj. 3 Tabs)	CT-62-10-00-708	9
Substituição do poliuretano do Saumon	CT-62-10-00-718	2
Reparo danos no revestimento (perfuração)	****	3
Reparo de bolhas no revestimento (injeção de resina)	****	3
Substituição colorette	CT-62-10-00-705	5
Reparo no Suporte do Saumon (Helicoil)	62-10-00-775	5
Retoque de corrosão e proteção das buchas	CT-20-60-00-411	3

**** DEPENDE DA ZONA DO REPARO, PARA CADA ZONA UM CARTÃO T.

PÁ DO R/P - AS355

HH válido para as referências: 355A11-0020-XX

355A11-0030-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção detalhada	CT-62-11-00-6-1	8
Pintura	CT-62-10-00-880	20
Balanceamento estático	CT-62-10-00-805	2
Retoques de pintura	CT-62-10-20-771	8
Inspeção e medição do enflexamento	CT-62-10-00-601/604	10
Medição do enflexamento	CT-62-10-00-604	2
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 1	CT-62-10-00-831	14
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 2	CT-62-10-00-831	14
Substituição da proteção em poliuretano da raiz	CT-62-10-20-703	1
Substituição da proteção em poliuretano do intradorso	CT-62-10-20-705	10
Substituição do canto de poliuretano	CT-62-10-20-711	2
Substituição de 1 elemento de TAB (Bordo de Fuga) (Conj.3 Tabs)	CT-62-10-20-706	9
Reparo danos no revestimento (perfuração)	****	9
Reparo de bolhas no revestimento (injeção de resina)	****	3
Substituição do Detrompeur	CT-62-10-20-709	3
Retoque de corrosão e proteção das buchas	CT-20-60-00-411	3
Visualização	CT-62-10-20-773	8

**** DEPENDE DA ZONA DO REPARO, PARA CADA ZONA UM CARTÃO T.

Anexo III: Lista de Serviços/Capacidades da Oficina

PÁ DO R/P - AS365

HH válido para a referência: 365A11-0050-XX

Serviço	FP/CT	H/H
Inspeção detalhada	CT-62-10-00-601	8
Pintura	CT-62-10-00-882	20
Balanceamento estático	CT-62-10-00-805	2
Retoques de pintura	CT-62-10-00-772	8
Inspeção e medição do enflexamento	CT-62-10-00-601/604	10
Medição do enflexamento	CT-62-10-00-604	2
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 1	CT-62-10-00-831	12
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 2	CT-62-10-00-831	12
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 3	CT-62-10-00-831	12
Substituição da proteção em inox do bordo de ataque n° 4	CT-62-10-00-831	12
Substituição da proteção em poliuretano da raiz	CT-62-10-00-702	2
Substituição da proteção em poliuretano do intradorso	CT-62-10-00-701/832	13
Substituição de 1 elemento de TAB (Bordo de Fuga) (Conj. 3 Tabs)	CT-62-10-00-707	9
Substituição do Suporte do Saumon	CT-62-10-00-704	3
Reparo danos no revestimento (perfuração)	****	9
Reparo de bolhas no revestimento (injeção de resina)	****	3
Substituição do Detrompeur	CT-62-10-00-708	3
Reparo no Suporte do Saumon (Helicoi)	CT-62-10-00-793	1
Retoque de corrosão e proteção das buchas	CT-20-60-00-411	3
Visualização	CT-62-10-20-773	8
Substituição do PU do batente	CT-62-10-00-709	1

**** DEPENDE DA ZONA DO REPARO, PARA CADA ZONA UM CARTÃO T.

I. Conceito de Revisão Geral

A Revisão Geral considera as seguintes etapas:

1. Filtro Técnico / Preparação (checar necessidade de aplicação de documentos de aeronavegabilidade (AMS, boletins, LR's, etc)
2. Desmontagem
3. Limpeza
4. Decapagem
5. Inspeção Visual e dimensional (definição da aeronavegabilidade das peças – peças boas, peças sucatas e peças com necessidade de reparos)
6. Ensaios não destrutivos
7. Tratamento superficial
8. Remontagem do componente (excluindo a remontagem de subpartes)
9. Pintura
10. Banco de ensaios (quando o banco está disponível na Helibras e quando for aplicável)
11. Controle Final

NOTAS:

- a) A aplicação de Boletins, AMS's (Modificações de Peças) e LR's (Carta as Reparadores exclusivo do 3 Nível) não estão incluídos, portanto caso necessário, serão tratados como discrepância.
- b) Peças com necessidade de reparos serão tratadas como discrepâncias conforme FP relacionada na tabela de cada componente (remontagem de subpartes)
- c) Quando houver necessidade de enviar um componente para banco de ensaio fora da Helibras, será apresentado um orçamento complementar.

II. RECONDICIONAMENTO

Para o recondicionamento a quantidade de horas não poderá ultrapassar o limite atribuído para cada componente