

ANEXO I — REGISTRO FOTOGRÁFICO DA VISTORIA TÉCNICA (27/07/2026)

FOTO 1 — Interior de um dos boxes do Posto de Lavagem de Leve: revestimento cerâmico com manchas de bolor e sujeira, e trecho de reboco remendado sem pintura; quadro de comando da bomba junto ao ponto de água; piso em concreto aparente, sem pintura de proteção.



Foto 1 — Interior de um dos boxes do Posto de Lavagem de Leve

FOTO 2 — Canaleta central de escoamento entre as rampas: água estagnada e detritos, indicando obstrução da drenagem; guarda-rodas de sinalização em preto e amarelo desgastados.



Foto 2 — Canaleta de drenagem entre as rampas

FOTO 3 — Visão geral das rampas de lavagem: sinalização horizontal desgastada, sujeidade acumulada nas paredes cerâmicas, ausência de pintura de piso.



Foto 3 — Vista geral das rampas de lavagem

FOTO 4 — Acesso a um dos boxes: trecho de revestimento rompido, expondo o bloco cerâmico da alvenaria, sem acabamento.



Foto 4 — Alvenaria exposta no acesso a um dos boxes

FOTO 5 — Quadro de comando elétrico da bomba fixa com fiação exposta e sem proteção adequada; tubulação hidráulica com conexões oxidadas; alvenaria adjacente parcialmente aberta.



Foto 5 — Quadro elétrico e casa de bombas