



MARINHA DO BRASIL

ESTAÇÃO NAVAL DO RIO NEGRO

Relatório fotográfico do local de realização de serviços

Local: Estação Naval do Rio Negro - Rua Rio Itaquai s/nº - Vila Buriti - Manaus, AM - CEP 69.072-080.



Figura 1: Troca de trama de madeira para trama metálica, retirada e troca de telha danificada.



Figura 2: Troca de exaustores danificados.



Figura 3: Retirada de trama e telha danificadas .



Figura 4: Retirada de trama,telhados e regularização de piso desnivelado.



Figura 5: Retirada e troca de coifas, chaminés e exaustores danificados.



Figura 6: Troca de trama de madeira para trama metálica, telhamento com telha de aço.



Figura 7: Remoção de telha e estruturas danificadas.



Figura 8: Regularização de laje com contrapiso e argamassa polimérica.



Figura 9: Locação de andaime para manutenção e içamento dos serviços de cobertura.

Serviços diversos: Fixação de tubos hidráulicos, manutenção de pontos de iluminação, e todos os outros serviços definidos no Apenso “A” e “B”.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: 06-APENSO-C---RELATORIO-FOTOGRAFICO.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

STEFANY DE ASSIS SILVA (CPF ***.907.562-**) em 14/10/2024 16:31:59 -04 (AMT)



Tipo III - Assinatura ICP-Brasil

STEFANY QUEIROZ DE SOUZA BARROS (CPF ***.495.612-**) em 15/10/2024 08:25:27 -04 (AMT)

***** Cópia para verificação de assinaturas. *****