



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Reforma da Superintendência de Identificação Humana SIH




Figura 1: Fachada do prédio



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 2: Entrada da recepção



Figura 3: Pintura na fachada lateral direita



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 4: Pintura dos fundos da edificação



Figura 5: Pintura lateral esquerda



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 6: Ampliação sala dos motoristas



Figura 7: Visão interna sala dos motoristas



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 8: Vista da recepção



Figura 9: Acesso as baias de atendimento ao público



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 10: Baia de atendimento ao público



Figura 11: Vista do banheiro PNE recepção



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 12: Banheiro WC-2 masculino piso térreo



Figura 13: Copa piso térreo



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 14: Porta de vidro acesso fosso piso superior



Figura 15: Banheiro WC-4 feminino piso superior



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 16: Pintura do corredor de acesso ao refeitório piso superior



Figura 15: Banheiro WC-5 masculino piso superior



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária
GGF - Gerência de Gestão e Finanças
CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil



Figura 16: Pintura corredor de acesso sala do Superintendente