


ANEXO IV

MAPA DE RISCOS

INCISO X DO ART. 18 DA LEI N 14.133/2021

Possível ocorrência	Risco	Medidas Mitigadoras	Medidas Corretivas	Responsabilidade
Má execução da obra	Podem ocorrer vazamentos ou mau funcionamento do sistema.	Construir conforme projeto, normas e regulamentos locais.	Acompanhamento de profissional engenheiro civil para realizar uma avaliação abrangente da fossa e identificar as falhas específicas na execução do projeto.	Empresa contratada
RESPONSÁVEL:		ASSINATURA:  Fernanda Maria Rauber Diretora		
CARGO: 		DOCUMENTO: CPF 108.270.279-07 		