



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares

Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 01 de 08

FOTOS

FOTO 01



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

FOTO 02



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Ivânia Emerick Silva.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares


Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 02 de 08


FOTOS

FOTO 03



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Ivânia Emerick Silva.

FOTO 04



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares

Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 03 de 08


FOTOS

FOTO 05



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

FOTO 06



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares

Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 04 de 08


FOTOS

FOTO 07



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

FOTO 08



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares

Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 05 de 08

FOTOS

FOTO 09



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

FOTO 10



DESCRIÇÃO: Situação atual da Avenida Carlos Augusto Ribeiro da Motta.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares


Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 06 de 08


FOTOS

FOTO 11



DESCRIÇÃO: Situação atual da Rua do Ypê.

FOTO 12



DESCRIÇÃO: Situação atual da Rua Pau Brasil.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares

Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 07 de 08

FOTOS

FOTO 13



DESCRIÇÃO: Situação atual da Rua Pau Brasil.

FOTO 14



DESCRIÇÃO: Situação atual da Rua Pau Brasil.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO SITUAÇÃO ATUAL DAS VIAS

Município: Martins Soares


Local: Av. Carlos Augusto Ribeiro da Motta, Av. Ivânia Emerick Silva,
Rua do Ypê e Rua Pau Brasil

Data: 04/05/2026

Página: 08 de 08

FOTOS

FOTO 15



DESCRIÇÃO: Situação atual da Rua Pau Brasil.

FOTO 16



DESCRIÇÃO: Situação atual da Rua Pau Brasil.

EDUARDO RODRIGUES PRATA
CREA MG Nº208.017/D

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL