

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TÍTULO: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. DE TEMPO INTEGRAL ANTÔNIA DA SILVEIRA CAPILÉ (SERVIÇOS DE PINTURA, REVISÃO E READEQUAÇÃO DE MUROS), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS, RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE.

LOCAL: R. ITAMARATI, 200 – JARDIM ÁGUA BOA, DOURADOS – MS.
79811-110

DATA: JUNHO/2026

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A presente proposta de reforma tem como objetivo garantir melhores condições de segurança, funcionalidade e conservação das áreas internas e externas da unidade escolar, atendendo às demandas identificadas durante o levantamento técnico e contempladas no programa de necessidades.

A pintura interna das salas de aula se faz necessária devido ao desgaste natural provocado pelo uso contínuo e pela falta de manutenção adequada ao longo do tempo. A renovação da pintura contribuirá diretamente para um ambiente mais acolhedor, higienizado e apropriado ao processo de ensino e aprendizagem.

A pintura dos pisos dos pátios também é essencial, considerando que a superfície encontra-se com marcas de uso, desbotamento e pontos de deterioração. Esse serviço visa melhorar a aparência, facilitar a limpeza e garantir melhores condições de circulação para estudantes, funcionários e visitantes.




A instalação de uma grade com portão de entrada é uma medida indispensável para reforçar o controle de acesso e assegurar maior proteção ao patrimônio escolar, bem como aumentar a segurança da comunidade escolar durante o período letivo.

O serviço de aterro das três fossas é necessário para eliminar riscos sanitários e estruturais decorrentes de sua atual exposição. O fechamento adequado desses elementos é fundamental para evitar acidentes, infiltrações e possíveis contaminações do solo.

Além disso, será necessário fazer um novo muro dos fundos, na parte interna do terreno da escola, conforme indicado em projeto, devido à sua fragilidade estrutural do muro antigo e respeitando o fato de haver construções vizinhas apoiadas na divisa. Essa intervenção tem como finalidade restabelecer a estabilidade e garantir a integridade do limite físico da escola.

Dessa forma, as intervenções propostas são essenciais para garantir melhores condições de segurança, acessibilidade, conforto e funcionalidade à comunidade escolar, contribuindo para a preservação da infraestrutura existente e para a oferta de um ambiente mais adequado ao desenvolvimento das atividades educacionais.

Observação: A pintura externa dos blocos está indicada no projeto arquitetônico. Entretanto, caso o valor total da obra exceda o orçamento estipulado, sua execução poderá ser desconsiderada. Destaca-se que a pintura externa aplica-se exclusivamente aos blocos da edificação, não incluindo grades, muretas, muros ou quaisquer outros elementos.

	
Pintura interna – Sala de aula	Desgaste do Piso
	
Pintura externa dos blocos	Fossa à ser aterrada



Muro comprometido



Muro comprometido

Campo Grande, MS, 10 de junho de 2026.

Maristella Massuda de Mendonça
Arquitetuta – CAU BR A58986-1