

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TÍTULO: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E. DE TEMPO INTEGRAL ESTER SILVA (Quadra de esportes coberta e descoberta, instalações elétricas, pintura e demarcação de piso esportivo), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE.

LOCAL: R. BARÃO DE MELGAÇO, 259 – CENTRO, BELA VISTA – MS, 79260-000

DATA: JUNHO/2026

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A reforma das duas quadras da Escola Estadual de Tempo Integral Ester Silva faz-se necessária para garantir condições adequadas de uso, segurança estrutural, acessibilidade e valorização das práticas esportivas, que são elementos fundamentais para o desenvolvimento educacional, físico e social dos estudantes. Atualmente, as quadras apresentam desgaste significativo decorrente do uso contínuo, da falta de manutenção preventiva e da exposição às intempéries, comprometendo a funcionalidade dos espaços e colocando em risco a integridade dos usuários.

1. Quadra Coberta;

A quadra coberta possui diversos elementos estruturais e funcionais deteriorados, o que inviabiliza plenamente a realização segura de atividades esportivas e pedagógicas. A **substituição de duas tabelas antigas por dois novos jogos**, bem como a **instalação de um novo conjunto de mastros para a rede de vôlei**, são medidas essenciais para assegurar o uso adequado e alinhado às normas esportivas.

A **reforma das traves de gol**, somada ao **lixamento completo do piso, lavagem, remarcação e pintura com tinta epóxi**, é indispensável para restaurar as condições de uso e garantir maior durabilidade, aderência e segurança. A **troca dos 12 refletores por luminárias novas de 200W** e a **reconstrução completa da parte elétrica — incluindo um quadro elétrico novo** — visam corrigir questões existentes e assegurar iluminação eficiente e conforme as exigências de ambientes esportivos.

O acabamento da quadra também se encontra comprometido, sendo necessária sua recuperação integral. Além disso, a **instalação de 60 metros lineares de telha galvalume** é fundamental para reforçar o fechamento lateral da quadra e garantir proteção adequada contra intempéries. A **execução de 30 cm de chapim ao redor de todo o perímetro (4 lados)** previne infiltrações e prolonga a vida útil das paredes e bases estruturais. Por fim, a **pintura das paredes, acabamentos e portões** garante não apenas melhor conservação, mas também valorização estética do ambiente.

2. Quadra Descoberta

A quadra descoberta apresenta condições semelhantes de desgaste, exigindo a **substituição das duas tabelas antigas por dois novos jogos de tabela novos**, a **instalação de novo jogo de mastros para rede de vôlei** e a **reforma das traves de gol**, garantindo segurança e condições adequadas para a prática esportiva.

O piso encontra-se deteriorado, exigindo **lixamento completo, lavagem, remarcação e posterior pintura com tinta apropriada**, assegurando melhor acabamento, visibilidade e proteção contra desgaste. A **pintura das muretas e demais acabamentos** é essencial para a conservação do espaço, evitando deteriorações mais profundas e garantindo um ambiente agradável e funcional.

Em suma, a execução deste conjunto de serviços é indispensável para restabelecer a qualidade dos equipamentos esportivos da instituição, promovendo ambientes seguros, duráveis e adequados às práticas pedagógicas e investir na recuperação das quadras contribui diretamente para a melhoria das atividades físicas, fortalecimento do convívio escolar, incentivo ao esporte e valorização do patrimônio público, atendendo às demandas atuais da comunidade escolar.

Abaixo segue os registros fotográficos:



TABELAS (COBERTA)




MASTRO DA REDE DE VOLEI (COBERTA)



TRAVES DO GOL (COBERTA)



PISO (COBERTA)



REFLETORES (COBERTA)



QUADRO ELÉTRICO (COBERTA)




PAREDES (COBERTA)



TABELAS (DESCOBERTA)



MASTRO DA REDE DE VOLEI (DESCOBERTA)



TRAVES DO GOL (DESCOBERTA)

	
PISO (DESCOBERTA)	PINTAR MURETAS

Campo Grande, MS, 26 de junho de 2026.

Maristella Massuda de Mendonça
Arquiteta – CAU BR A58986-1