

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PONTE VILA PINTO – RUA MARECHAL RONDON

OBJETIVO: O presente relatório visa expor as condições estruturais da ponte em madeira da vila pinto, zona urbana, Município de Limoeiro do Ajuru.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto 01: Assoalho e frechais danificados.



Foto 02: Assoalho e estrutura em situação crítica.



Foto 03: Assoalho e estrutura em situação crítica.

End: Rua Marechal Rondon s/nº - Bairro Matinha – CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.



Foto 04: Assoalho e estrutura em situação crítica.



Foto 05: Assoalho e estrutura em situação crítica.



Foto 06: Assoalho e estrutura em situação crítica.



Foto 07: Assoalho e estrutura em situação crítica.

End: Rua Marechal Rondon s/nº - Bairro Matinha – CEP. .68.415-000.
Limoeiro do Ajuru-Pa.

Limoeiro do Ajuru 25 de setembro de 2025



ELIZEU MORAES SOUSA:01332839258
Assinado de forma digital por ELIZEU MORAES SOUSA:01332839258

Elizeu Moraes Sousa
Eng. Civil CREA-PA: 1519503342

SEMOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DE LIMOEIRO DO AJURU