



COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEICULO	Placa:	QMV0J91	Chassi:	9BGJC7520JB272938			Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS					Unidade SIAD	1031502								
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1171640703			Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha		MONTADA *									
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO								
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X					Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X				ALIMENT.	Carburador TBI	X			
	Para-Lamas	X				Turbina		X				Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X					Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X					Altern. / Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X					Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X					Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X					Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X					Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X					Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X					Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X					Farolotes Dianteiros	X			
	Molas Fechos	X				Pneus	X					Farolotes Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X				Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X					Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X					Tubulação	X			
					Setor Direção	X				Condensador		X				
MOTOR	Bloco	X				Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X			
	Cabeçote	X				Direção Hidr. / Elét.	X					Cintos de Segurança	X			
	Coletores	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno	X			
	Descarga	X				Pedaais	X					Retrovisor Externo	X			
	Silencioso	X				Cilindro Mestre	X					Triângulo	X			
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Hidro-vácuo	X				EXTINTOR	Extintor		X		
	Hélice Radiador (E/M)	X				Freio de Estac.	X					ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X		
	Bomba D'água	X				Freio ABS	X						Macaco	X		
	Mangueiras	X				Módulo ABS	X				Chave de Roda		X			
	Reservatório	X									OUTROS					
OUTROS																
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: CAPÔ E PARA-CHOQUE DIANTEIRO LADO ESQUERDO ARRANHADOS. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00														
DATA DA VISTORIA		18-06-2025														
 72-60100484 Assinatura  Gleidson Ramalery Pereira Gerência de Transportes T006057-4- TJMG																

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV0J91