


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO												
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030										
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	OPE0312	Chassi:	9BGJB75Z0DB228606		Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LT											
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS					Unidade SIAD	1031502										
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	509503276		Cor predominante	BRANCO											
	Situação do Motor	MONTADO		Situação Caixa de Marcha		MONTADA*												
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO		Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio				NÃO										
CARROCERIA	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	N TEM	QUANT	AVARIAS			
	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora		X			PAINEL	Panel de Instrum.	X				
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X						Chave de Seta	X			
	Portas	X					Tanque	X						Carburador/ TBI	X			
	Para-Lamas	X					Turbina		X					Bicos Injetores	X			
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X						Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X				
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X						Altern./ Gerador	X			
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X						Bobina	X			
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X						Motor de Arranque	X			
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X						Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X						Velas	X			
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X						Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X						Faróis	X			
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X						Faroles Dianteiros	X			
	Molas/ Fechos	X					Pneus	X						Faroles Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X					AR COND.	Compressor	X				
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X					Reservatório de Gás	X				
	Mecan. Vid. D (E.M)	X				DIREÇÃO	Volante	X					Radiador	X				
	Mecan. Vid. T (E.M)	X					Eixo Volante	X						Tubulação	X			
	MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X					Condensador	X			
		Cabeçote	X					Barras Direção	X					EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
		Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X						Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X				Bomba Hidráulica	X					Retrovisor Interno		X			
		Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X						Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre		X					Triângulo		X			
	Hélice Radiador (E.M)	X				Hidro-vácuo		X					Extintor	X				
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.		X					ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X				Freio ABS		X						Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X					Chave de Roda		X				
OUTROS						OUTROS						OUTROS						
Estado de Conservação		REGULAR																
OBSERVAÇÕES: CAPÔ AMASSADO. PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHÕES EM TODA A EXTENSÃO DO VEÍCULO.																		
DECALQUE DO CHASSI																		
Nº Motor		Decalque do Motor																
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		6.148,00																
DATA DA VISTORIA		18-06-2025																
 72-60700484 Assinatura Gleudson Ramonery Pereira Gerência de Transportes T00605124 ATJMG																		

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 30.740,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 6.148

OPE0312