


COMPRAS.MG		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				LAUDO DE VISTORIA PARA ALIENAÇÃO										
Órgão/Entidade:		TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				Código do Órgão/Entidade:		1030								
DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0J54	Chassi:	9BGJC7520JB273001			Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ								
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 - CAMARGOS - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS						Unidade SIAD	1031502							
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1171640754			Cor predominante	BRANCO								
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha			MONTADA *								
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio			NÃO								
CARROCERIA	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	ITENS	TEM	S TEM	QUANT	AVARIAS	
	Capô	X				Bomba Injetora		X			PAINEL	Painel de Instrum.	X			
	Tampa Traseira	X				Central Eletrônica	X				ALINENT.	Chave de Seta	X			
	Portas	X				Tanque	X				ALINENT.	Carburador/ TBI	X			
	Para-Lamas	X				Turbina		X			ALINENT.	Bicos Injetores	X			
	Laterais	X				Cx. Filtro Ar/ Purif.	X				ALINENT.	Bomba Combust.	X			
	Para-brisa	X				Eixo Dianteiro	X				ELETRICIDADE	Bateria	X			
	Vidro Traseiro	X				Eixo Traseiro	X				ELETRICIDADE	Altern./ Gerador	X			
	Vidros Laterais	X				Semi-Eixo	X				ELETRICIDADE	Bobina	X			
	Vidros de Porta	X				Embreagem	X				ELETRICIDADE	Motor de Arranque	X			
	Forração	X				Câmbio (A/M)	X				ELETRICIDADE	Motor Limpador	X			
	Bancos Dianteiros	X				Eixo Cardã	X				ELETRICIDADE	Velas	X			
	Bancos Traseiros	X				Diferencial	X				ELETRICIDADE	Cabos de Velas	X			
	Para-Choques	X				Juntas Homoc.	X				ELETRICIDADE	Faróis	X			
	Amortecedores	X				Alavanca Marcha	X				ELETRICIDADE	Faroles Dianteiros	X			
	Molas/ Fechos	X				Pneus	X				ELETRICIDADE	Faroles Traseiros	X			
	Trancas	X				Rodas ferro	X				AR COND.	Compressor	X			
	Maçanetas Externas	X				Rodas Liga Leve		X			AR COND.	Reservatório de Gás	X			
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				Volante	X				AR COND.	Radiador	X			
	Mecan. Vid. T (E/M)	X				Eixo Volante	X				AR COND.	Tubulação	X			
	MOTOR	Bloco	X				Setor Direção	X				AR COND.	Condensador	X		
		Cabeçote	X				Barras Direção	X				EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
		Coletores	X				Direção Hidr./ Elét.	X				EQUIP. SEGURANÇA	Cintos de Segurança	X		
		Descarga	X				Bomba Hidráulica	X				EQUIP. SEGURANÇA	Retrovisor Interno	X		
		Silencioso	X				Pedais	X				EQUIP. SEGURANÇA	Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X				Cilindro Mestre	X				EQUIP. SEGURANÇA	Triângulo	X			
	Hélice Radiador (E/M)	X				Hidro-vácuo	X				EQUIP. SEGURANÇA	Extintor		X		
	Bomba D'água	X				Freio de Estac.	X				ACESSÓRIOS	Pneus Sobressalente	X			
	Mangueiras	X				Freio ABS	X				ACESSÓRIOS	Macaco	X			
	Reservatório	X				Módulo ABS	X				ACESSÓRIOS	Chave de Roda	X			
OUTROS											OUTROS					
											OUTROS					
Estado de Conservação		REGULAR														
OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.																
DECALQUE DO CHASSI																
Nº Motor		Decalque do Motor														
VALOR DA AVALIAÇÃO R\$		11.826,00														
DATA DA VISTORIA		18-06-2025														
Assinatura																
 2-60100484  Gleidson Ramanery Pereira Gerência de Transportes T006057-4 - TJMG																

Avaliação Preliminar de Veículos para Leilão

Valor de Referência

R\$ 59.130,00

Estado de Conservação

REGULAR

Valor da Avaliação

R\$ 11.826

QMV0J54