

# Relatório Fotográfico

data

0 5 | 1 1 | 2 0 2 5

RELATÓRIO

1

OBRA

OBRA DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E CALÇADA DE PASSEIO EM VIA PÚBLICA.

ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

LOCAL

RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS - CONJ. HAB. CASTRO ALVES



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

RESPONSÁVEL:



# Relatório Fotográfico

data

0 5 | 1 1 | 2 0 2 5

RELATÓRIO

1

OBRA

OBRA DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E CALÇADA DE PASSEIO EM VIA PÚBLICA.

ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

LOCAL

RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS - CONJ. HAB. CASTRO ALVES



IMAGEM 07



IMAGEM 08



IMAGEM 09



IMAGEM 10



IMAGEM 11



IMAGEM 12

RESPONSÁVEL:



# Relatório Fotográfico

data

0 5 | 1 1 | 2 0 2 5

RELATÓRIO

1

OBRA

OBRA DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E CALÇADA DE PASSEIO EM VIA PÚBLICA.

ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

LOCAL

RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS - CONJ. HAB. CASTRO ALVES



IMAGEM 13



IMAGEM 14



IMAGEM 15



IMAGEM 16



IMAGEM 17



IMAGEM 18

RESPONSÁVEL:



# Relatório Fotográfico

data

0 5 | 1 1 | 2 0 2 5

RELATÓRIO

1

OBRA

OBRA DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E CALÇADA DE PASSEIO EM VIA PÚBLICA.

ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

LOCAL

RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS - CONJ. HAB. CASTRO ALVES



IMAGEM 19



IMAGEM 20



IMAGEM 21



IMAGEM 22



IMAGEM 23



IMAGEM 24

RESPONSÁVEL:



# Relatório Fotográfico

data

0 5 | 1 1 | 2 0 2 5

RELATÓRIO

1

OBRA

OBRA DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E CALÇADA DE PASSEIO EM VIA PÚBLICA.

ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

LOCAL

RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS - CONJ. HAB. CASTRO ALVES



IMAGEM 25




IMAGEM 26



IMAGEM 27



IMAGEM 28



IMAGEM 29



IMAGEM 30

RESPONSÁVEL:



## Relatório Fotográfico

data

0 5 | 1 1 | 2 0 2 5

RELATÓRIO

1

OBRA

OBRA DE EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E CALÇADA DE PASSEIO EM VIA PÚBLICA.

ASSUNTO

SITUAÇÃO ATUAL

LOCAL

RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS - CONJ. HAB. CASTRO ALVES



IMAGEM 31



IMAGEM 32



IMAGEM 33

RESPONSÁVEL: