



ANEXO 4

DEPROR - VISITA TÉCNICA Nº 002/2026

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das
Oliveiras
Manaus - AM CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1>
Código verificador: **4548.666F.170E.4731** CRC: **A04F74E1**

Folha: 48

Assinado digitalmente por: SISTEMA SIGED em 23/02/2026 às 10:39:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.
Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO 018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.

Assinado digitalmente por: SISTEMA SIGED em 23/02/2026 às 10:39:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

1

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA		002/2026
Data da Ação:	26/02/2025 e 03/03/2025 SEINFRA Aeródromo de Carauari - AM	
Instituição:	Contratação de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo,	
Local:	Aquisição, Instalação e Homologação do Sistema PAPI no Aeródromo	
Obra:	Municipal Rosemiro Alves da Silva (SWCA), localizado no município de Carauari/AM. Sergio Paulo - Eng. Civil Tec. Projetista Harley Augusto Santos.	
Equipe:		

INTRODUÇÃO

Em atendimento a solicitação do Documento de Formalização da Demanda – MEMORANDO Nº 058/2025-SEAPLANC/SEINFRA.

Nos dias 26/02/2025, realizou-se o deslocamento ao local da obra supra, com retorno para o dia 03/03/2025, para verificar as condições atuais da área operacional do aeroporto em questão, para Contratação de Empresa para Elaboração dos Projetos Básico e Executivo, Aquisição, Instalação e Homologação do Sistema PAPI no Aeródromo Municipal Rosemiro Alves da Silva (SWCA), localizado no município de Carauari/AM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO AERÓDROMO

1. Características geral do aeródromo;

Nome: Carauari

CÓDIGO OACI: SWCA

CÓDIGO IDENT. CIAD: AM0007

USO/PROPRIETÁRIO: Público/Prefeitura de CARAUARI

TIPO DE OPERAÇÃO: VRF Diurno

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Lat. - 04° 52' 17" S / Long. - 066° 53' 51" W

ELEVAÇÃO: 108 m

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

Folha: 22

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus - AM - 66060-000

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7>
Código verificador: 2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7

Secretaria de
Infraestrutura

Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL 017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO 018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA 997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1>
Código verificador: 4548.666F.170E.4731 CRC: A04F74E1

	
2	
2. Características físicas da pista de pouso e decolagem:	
DESIGNAÇÃO: 04 / 22	
COMPRIMENTO: 1665 m	
LARGURA: 18 m	
NATUREZA DA SUPERFÍCIE: CBUQ	
PCN RESIST.: 12/F/C/Y/T	
FAIXA DE PISTA: 1725 x 60 m (homologada)	
VALIDADE DO REGISTRO: Indeterminado	
PORTARIA: 3.045/SIA de 31de Agosto de 2017.	
METODOLOGIA A inspeção visual foi feita através de visita in loco, essa metodologia envolve uma inspeção detalhada da área operacional e entorno do aeródromo, com o objetivo de identificar qualquer tipo de patologia ou problemas que comprometam o bom funcionamento do aeródromo. Para a coleta de dados, fora utilizado um smartphone equipado com o aplicativo TIMESTAMP, utilizando coordenadas em UTM, trenas e GPS, drone para o registro das imagens georreferenciadas. As informações coletadas foram posteriormente inseridas e processadas no softwareGoogle Earth Pro, GpsPrune e Autodesk C3D.	
OBJETIVO Almeja-se a contratação tendo em vista a Certificação de Operacionalidade estabelecida pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC nº 139) , garantindo a segurança operacional do aeródromo e, consequentemente, dos usuários e trabalhadores.	
CONSTATAÇÕES Após visita ao local, sugerimos que a instalação seja realizada na cabeceira principal 22 (vinte e dois) da PPD do Aeroporto Municipal de Caruari/AM.	
CONSIDERAÇÕES E/OU CONCLUSÕES	

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.c om/seinfra.AM

Folha: 23



gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus/AM - CEP 66060-000
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7>
Código verificador: 2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7

Secretaria de Infraestrutura

Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL 017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO 018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA 997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1>
Código verificador: 4548.666F.170E.4731 CRC: A04F74E1

3

Diante do exposto, conclui-se que a inspeção técnica e o levantamento de dados realizados atendem aos requisitos necessários para a implantação do Sistema PAPI.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Fissura com subida de finos-PPD



Foto 2. Pav. Rígido falta de junta - PPD

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.c om/seinfra.AM



gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus - AM - 66060-000
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7>
Código verificador: **2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7**

Secretaria de
Infraestrutura

Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL 017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

4



Foto 3. Faixa de pista faltando limpeza



Foto 4. Fissuras e subida de finos-PPD



Foto 5. Trincas longitudinais na PPD



Foto 5. Desgaste e degradação

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

Folha: 25



gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus, 66090-000/AM
https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7
Código verificador: 2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7

Secretaria de
Infraestrutura

Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL-017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO-018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA-997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1>
Código verificador: 4548.666F.170E.4731 CRC: A04F74E1

**AMAZONAS**
GOVERNO DO ESTADO

5



Foto 7. Veget. Nas juntas - Pátio



Foto 8. Desnível pav. Rígido e flex-Pátio



Foto 9. Faixa de pista alagada



Foto 10. Drenagem pluv. e esgoto

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.c om/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus - AM - 69060-000

Secretaria de
Infraestrutura

Folha: 26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7>
Código verificador: **2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7**

Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL 017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO 018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA 997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1>
Código verificador: **4548.666F.170E.4731 CRC: A04F74E1**




AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

6

COORDENADAS

Segue abaixo a área sugerida para instalação do PAPI e Caixa de Força.



Lado Direito Cabeceira 22	
Ponto A	4°51'49.64"S 66°53'35.05"O
Ponto B	4°51'58.07"S 66°53'40.83"O
Ponto C	4°51'58.97"S 66°53'39.49"O
Ponto D	4°51'50.31"S 66°53'34.03"O

Lado Esquerdo Cabeceira 22	
Ponto E:	4°51'50.76"S 66°53'33.09"O
Ponto F:	4°51'59.28"S 66°53'38.88"O
Ponto G:	4°51'59.95"S 66°53'37.84"O
Ponto H:	4°51'51.25"S 66°53'32.35"O

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.c om/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus, 69060-000
https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7
Código verificador: **2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7**

Folha: 27

Secretaria de Infraestrutura


Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL 017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO 018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.
Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA 997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1
Código verificador: **4548.666F.170E.4731 CRC: A04F74E1**

**AMAZONAS**
GOVERNO DO ESTADO

7



Ligação da Caixa de Força	
Ponto I	4°51'53.63"S 66°53'34.89"O
Ponto J	4°52'29.95"S 66°53'58.34"O

Sem mais e,

Atenciosamente.

(Assinatura eletrônica)

Sérgio Paulo L. Moreira

Eng. Civil

(Assinatura eletrônica)

Harley Augusto Santos

Assessor Técnico

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

Folha: 28



gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus - AM - CEP 66090-000
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/2430.B574.4819.4D80/159F28E7>
Código verificador: **2430.B574.4819.4D80 CRC: 159F28E7**

Secretaria de Infraestrutura

Documento assinado por: MARCIO EDSON LIMA MACIEL 017***** em 03/02/2026 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: NELCIMAR CARDOSO MELO 018***** em 19/02/2026 às 14:39 utilizando assinatura por login/senha.

Documento C003.631E.FF3A.18E4 assinado por: LIZANDRA VALERIA PEREIRA BRUGNARA:997***** em 19/02/2026 às 14:35 utilizando assinatura por login/senha.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4548.666F.170E.4731/A04F74E1>
Código verificador: **4548.666F.170E.4731 CRC: A04F74E1**