

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DO CDC VILA MALVINA, LOCALIZADA NA AVENIDA DOMINGOS ANTÔNIO DI SANDRO, PERUS, SÃO PAULO - SP, SUBPREFEITURA PERUS ANHANGUERA

LOCAL: Av. Domingos Antônio Di Sandro, 44 - Vila Fanton, Distrito Perus, São Paulo – SP – CEP: 05223-200 - **Codlog;** 065633

Imagem 01



Quadra poliesportiva coberta – vista ampla , piso com superfície com fissuras e rachaduras, trave de futsal em estrutura metálica apresentando corrosão generalizada e mureta de fechamento com desgaste da pintura .



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
Coordenador II de Projetos e Obras
SUB-PR/CPO

Imagem 02



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
Coordenador II de Projetos e Obras
SUB-PR/CPO

Imagem 03



Alambrado da quadra –, com tela do alambrado rompida junto ao batente e mureta de base com desgaste da pintura lado da quadra.



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
Coordenador II de Projetos e Obras
SUB-PR/CPO

Imagem 04



Entrada da quadra – pintura gasta , piso de cerâmica quebrado, alambrado perimetral com telas rompidos, e mureta de base com desgaste da pintura



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
Coordenador II de Projetos e Obras
SUB-PR/CPO

Imagem 05



Área de ATIS e brinquedos, piso de concreto com buracos e irregularidades de nível, sem pintura de chão, pintura dos brinquedos gasta.

São Paulo, 30 de setembro de 2026



Engº Paulo José Lamoglia Baptistella
Coordenador II de Projetos e Obras
SUB-PR/CPO