



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, CONVÊNIO Nº 00399/2022 e SICONV Nº 937726/2022

Utilização dominante do edifício:

Passarela em concreto

Endereço:

Comunidade Santo Antônio do Ajuruxi, Mazagão - AP

Equipamentos públicos:

-

Número de passarelas:


01 (uma)

Área construída:


450,00 m²

Sistema viário do entorno

-



Planta baixa e detalhes



Observação:

Passarela de madeira, situada na Comunidade Santo Antônio do Ajuruxi, Mazagão - AP, na qual foi feito o levantamento de análise física para eventuais construção.

Leno Gomes Santiago
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Mazagão
Diretor Técnico de Obras
Decreto nº 067/2022-GAB/PMMA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, CONVÊNIO Nº 00399/2022 e SICONV Nº 937726/2022

Foto 01	Vista do córrego que passa no local	Foto 02	Vegetação existente no local
Foto 03	Vista de uma extremidade da passarela de madeira existente	Foto 04	Vista da outra extremidade da passarela de madeira existente
Foto 05	Vista 01 - Passarela travessia do igarape	Foto 06	Vista 02 - Passarela travessia do igarape

Leno Gomes Santiago
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Mazagão
Diretor Técnico de Obras
Decreto nº 067/2022-GAB/PMMz





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO EM ÁREA DE RESSACA NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO/AP, CONVÊNIO Nº 00399/2022 e SICONV Nº 937726/2022

Observações:

A passarela está sem estabilidade e com falta de pisos, estrutura comprometida.
Ausência de guarda corpo, oferecendo risco aos seus usuários

Foto 07	Vista 03 - Passarela de madeira existente	Foto 08	Vista 04 - Passarela de madeira existente	
				
Foto 09	Vista 05 - Passarela de madeira existente	Foto 10	Vista 06 - final da passarela	
				
Condições gerais:				
Estruturas:				
<input type="checkbox"/> - Em bom estado		<input type="checkbox"/> - Pequenos problemas:		
<input checked="" type="checkbox"/> - Em péssimo estado: necessita de reforma de piso e estrutura.				
Tipologia de estrutura:				
<input checked="" type="checkbox"/> - Madeira	<input type="checkbox"/> - Concreto	<input type="checkbox"/> - Aço	<input type="checkbox"/> - Alvenaria	<input type="checkbox"/> - Mista
Tipologia de fundação:				
<input type="checkbox"/> - Sapata	<input checked="" type="checkbox"/> - Estacas	<input type="checkbox"/> - Radiê	<input type="checkbox"/> - Baldrame de tijolo cerâmico	

Mazagão, março de 2024


Leno Gomes Santiago
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Mazagão
Diretor Técnico de Obras
Decreto nº 067/2022-GAB/PMMA