

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	OBRA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA EDMIR FERRAZ GOMINHO NO MUNICÍPIO DE TACARAT-PE.		
Local:	AV. R. da Aurora, 80-104 - Tacaratu, PE, 56480-000		
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		




Foto 1: Hospital.



Foto 2: Hospital.



Foto 3: Estruturas metálicas em desgaste.



Foto 4: Estruturas metálicas em desgaste.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	OBRA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA EDMIR FERRAZ GOMINHO NO MUNICÍPIO DE TACARAT-PE.		
Local:	AV. R. da Aurora, 80-104 - Tacaratu, PE, 56480-000		
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		



Foto 5: Pintura deteriorada.



Foto 6: Paredes descascando, infiltrações.



Foto 7: Estruturas metálicas em desgaste.



Foto 8: Pintura desgastada.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:	OBRA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA EDMIR FERRAZ GOMINHO NO MUNICÍPIO DE TACARAT-PE.		
Local:	AV. R. da Aurora, 80-104 - Tacaratu, PE, 56480-000		
Fiscal:	VAGNER AUGUSTO DA SILVA NUNES N°182069960-9		



Foto 9: Infiltrações presentes.



Foto 10: Infiltrações presentes, e massa corrida soltando.