


COHAB SÃO FRANCISCO



Meio-fio com sarjeta
E 330122 N 8961497
Largura (LE) = 0,28 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	S
Obstruções	S

Meio-fio com sarjeta
E 330131 N 8961496
Largura (LD) = 0,40 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S

Meio-fio com sarjeta
E 330134 N 8961369
Largura (LD) = 0,28 m
Largura (LE) = 0,20 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	S
Obstruções	S

Meio-fio com sarjeta
E 330136 N 8961424
Largura (LD) = 0,26 m
Largura (LE) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N

Meio-fio com sarjeta
E 330139 N 8961220

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA

PONTO BAIXO

PONTO ALTO

CONVENÇÃO:

NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)

NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)

NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por muita vegetação e/ou muito sedimento)

NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo, vegetação rasa e/ou pouco sedimento)

NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)

S - SIM N - NÃO

OBSERVAÇÕES:

1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;

2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;

3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSÕES		

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA

ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM

LOCALIZAÇÃO : RUA ANA FEITOSA DA SILVA, COHAB SÃO FRANCISCO, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA

PLANTA BAIXA

ARQUIVO: PDCA_MICRO_COHAB_S_FRANCISCO

DESENHO Nº: 12 / 24



RUA JAIME BARROS (R-DOS INGÁS)


COHAB SÃO FRANCISCO

RUA ALBÉRICO GOMES DE SOUZA (R- DA TÂMARA)

RUA JOÃO MEIRELES (R- DO DAMASCO)

COSTA REIS (R- DO DAMASCO)

RUA LUCÍLIO BERNADES DO NASCIMENTO (R-DO COCO VERDE)



Meio-fio com sarjeta
E 329909 N 8960949
Largura (LD) = 0,30 m
Largura (LE) = 0,29 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções N



Meio-fio com sarjeta
E 320031 N 8960990
Largura (LD) = 0,30 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções N



Meio-fio com sarjeta
E 329907 N 8960980
Largura (LE) = 0,30 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções S



Meio-fio com sarjeta
E 329895 N 8960988
Largura (LD) = 0,29 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções N



Meio-fio com sarjeta
E 329841 N 8960939
Largura (LD) = 0,21 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções S



Meio-fio com sarjeta
E 330091 N 8960950
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho S
Obstruções S



Meio-fio com sarjeta
E 320033 N 8960985
Largura (LE) = 0,20 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções N



Meio-fio com sarjeta
E 329900 N 8960999
Largura (LD) = 0,29 m
Largura (LE) = 0,34 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções N



Meio-fio com sarjeta
E 329845 N 8960933
Largura (LE) = 0,20 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho N
Obstruções S



Meio-fio com sarjeta
E 330085 N 8960963
Largura (LE) = 0,28
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho S
Obstruções S



Meio-fio com sarjeta
E 330088 N 8960964
Largura (LD) = 0,29
AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos N
Presença de entulho S
Obstruções S

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

CONVENÇÃO:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO

NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)

NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)

NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por muita vegetação e/ou muito sedimento)

NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo, vegetação rasa e/ou pouco sedimento)

NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)

S - SIM N - NÃO

OBSERVAÇÕES:

1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
			SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
	EMISSIONES		

PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA

ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM

LOCALIZAÇÃO : TRAVESSA DO BURITI, COHAB SÃO FRANCISCO, PETROLINA/PE

ESCALA: INDICADA

PLANTA BAIXA

PETROLINA PREFEITURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

pdca engenharia

PDCA Engenharia Ltda.
www.pdca.eng.br
pdca@pdca.eng.br

ARQUIVO: PDCA_MICRO_COHAB_S_FRANCISCO

DESENHO Nº: 17 / 24