


PEDRO RAIMUNDO



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 62
E 332667 N 8963385
PROFUNDIDADE = 1,10 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 61
E 332670 N 8963387
PROFUNDIDADE = 1,20 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	N

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 69
E 332675 N 8963386
PROFUNDIDADE = 1,00 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 63
E 332678 N 8963349
PROFUNDIDADE = 1,10 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 68
E 332690 N 8963353
PROFUNDIDADE = 1,50 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	N

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 64
E 332686 N 8963349
PROFUNDIDADE = 1,20 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 65
E 332702 N 8963332
PROFUNDIDADE = 1,00 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 66
E 332692 N 8963309
PROFUNDIDADE = 1,00 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	S
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 67
E 332673 N 8963230
PROFUNDIDADE = 0,95 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	■
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	PONTO BAIXO		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO ALTO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	BOCA DE LOBO SIMPLES	S - SIM	N - NÃO
	CAIXA COM GRELHA		
	CAIXA SEM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		


00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP. TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSIONES		

RES. TEC.
SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	DESENHO Nº: 13 / 45

PEDRO RAIMUNDO



RUA 16 (DEZESSEIS)

RUA F

RUA CHIQUINHA BRITO (R- 15)

RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO)

RUA G



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 75	
E 332645 N 8963452	
PROFUNDIDADE = 0,85 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 74	
E 332647 N 8963456	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 72	
E 332656 N 8963444	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 73	
E 332651 N 8963443	
PROFUNDIDADE = 0,85 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	S
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 70	
E 332670 N 8963396	
PROFUNDIDADE = 1,00 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 71	
E 332677 N 8963399	
DISPOSITIVO SELADO	

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.


LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	PONTO BAIXO		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO ALTO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	BOCA DE LOBO SIMPLES	S - SIM N - NÃO	
	CAIXA COM GRELHA		
	CAIXA SEM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		

DISCRIMINAÇÃO	EMISSÕES	DATA	RESP.TEC.
00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	INDICADA	ARQUIVO:	DESENHO Nº:
	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	14 / 45

PEDRO RAIMUNDO



BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 94
E 332490 N 8963786
PROFUNDIDADE = 1,00 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 93
E 332498 N 8963792
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 91
E 332515 N 8963754
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 92
E 332509 N 8963752
PROFUNDIDADE = 0,80 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 90
E 332520 N 8963743
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 89
E 332512 N 8963741
PROFUNDIDADE = 1,10 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 88
E 332534 N 8963711
DISPOSITIVO SELADO

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 87
E 332528 N 8963707
PROFUNDIDADE = 1,20 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

BOCA DE LOBO SIMPLES
Nº: 86
E 332532 N 8963695
PROFUNDIDADE = 0,95 m
AVALIAÇÃO EXPEDITA

Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	S

- OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
 2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
 3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- CAIXA COM GRELHA
- CAIXA SEM GRELHA
- GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)
- GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)
- POÇO DE VISITA DE DRENAGEM
- DESCIDA D'ÁGUA

CONVENÇÃO:

- RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
- RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
- BOM (Dispositivo livre de obstruções)
- S - SIM N - NÃO



00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSÕES		

RESPOSTA TÉCNICA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
------------------	---



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	INDICADA	ARQUIVO:	DESENHO Nº:
	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	16 / 45

PEDRO RAIMUNDO



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 99	
E 332462 N 8963850	
PROFUNDIDADE = 0,70 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 96	
E 332470 N 8963833	
PROFUNDIDADE = 0,75 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	N
Entulho / Lixo	N



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 98	
E 332471 N 8963851	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 97	
E 332479 N 8963833	
DISPOSITIVO SELADO	



BOCA DE LOBO SIMPLES	
Nº: 95	
E 332486 N 8963800	
PROFUNDIDADE = 1,00 m	
AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	
Danificada (tampa)	N
Danificada (caixa)	N
Sedimentos	S
Entulho / Lixo	S

OBSERVAÇÕES:
1. Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:		CONVENÇÃO:	
	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA		RUIM (Dispositivo obstruído em mais de 50%)
	PONTO BAIXO		RAZOÁVEL (Dispositivo obstruído em menos de 50%)
	PONTO ALTO		BOM (Dispositivo livre de obstruções)
	BOCA DE LOBO SIMPLES	S - SIM	N - NÃO
	CAIXA COM GRELHA		
	CAIXA SEM GRELHA		
	GALERIA DE CONCRETO (Ø INDICADO EM MM)		
	GALERIA DE FERRO (Ø INDICADO EM MM)		
	POÇO DE VISITA DE DRENAGEM		
	DESCIDA D'ÁGUA		

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSIONES		

SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE



PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA 28 (VALE DO GRANDE RIO), BAIRRO PEDRO RAIMUNDO, PETROLINA/PE			
ESCALA:	INDICADA	ARQUIVO:	DESENHO Nº:
	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_PEDRO_RAIMUNDO	17 / 45