


DOM MALAN



Meio-fio com sarjeta
E 335207 N 8962696
Largura (LE) = 0,40 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Meio-fio com sarjeta
E 335214 N 8962801
Largura (LE) = 0,40 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Meio-fio com sarjeta
E 335198 N 8962791
Largura (LD) = 0,28 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Obstruções	S



Meio-fio com sarjeta
E 335192 N 8962698
Largura (LD) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Meio-fio com sarjeta
E 335174 N 8962542
Largura (LE) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Meio-fio com sarjeta
E 335185 N 8962534
Largura (LD) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	N
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S



Linha d'água sem meio-fio
E 335159 N 8962417
Largura (LE) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Meio-fio com sarjeta
E 335162 N 8962414
Largura (LD) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N



Via pavimentada
E 335162 N 8962415

LEGENDA DA PLANTA BAIXA: CONVENÇÃO:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO

OBSERVAÇÕES:

- NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)
- NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)
- NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por muita vegetação e/ou muito sedimento)
- NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo, vegetação rasa e/ou pouco sedimento)
- NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)

LEGENDA DA PLANTA BAIXA: OBSERVAÇÕES:

- 1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
- 2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
- 3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA		
EMISSIONES				
<p>PROJETO : PLANO DE MACRODRENAGEM DE PETROLINA</p> <p>ASSUNTO : CADASTRO EXPEDITO DA MICRODRENAGEM</p> <p>LOCALIZAÇÃO : RUA JOAZITO BARROS, BAIRRO DOM MALAN, PETROLINA/PE</p>				
ESCALA:	INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO:	DESENHO Nº:
			PDCA_MICRO_DOM_MALAN	12 / 12



JARDIM AMAZONAS



LEGENDA DA PLANTA BAIXA: CONVENÇÃO:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO

- NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)
 - NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)
 - NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por vegetação rasteira ou muito sedimento)
 - NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo e/ou pouca sedimentação)
 - NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)
- S - SIM N - NÃO

OBSERVAÇÕES:

1. Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
2. Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
3. Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA
	EMISSÕES	

RESP.TEC.	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
-----------	---



PROJETO : MACRODRENAGEM DE PETROLINA	
ASSUNTO : CADASTRO DOS DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM	
LOCALIZAÇÃO : BAIRRO JARDIM AMAZONAS, PETROLINA/PE	
ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA
ARQUIVO: PDCA_MICRO_JARDIM_AMAZONAS	DESENHO Nº: 01 / 08

JARDIM AMAZONAS



Meio-fio com sarjeta
E 332124 N 8962856
Largura (LE) = 0,25 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ S
Presença de entulho ■ N
Obstruções ■ S

Meio-fio com sarjeta
E 332157 N 8962874
Largura (LE) = 0,25 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ S
Presença de entulho ■ S
Obstruções ■ N

(LE) - Ausência de linha d'água
E 332175 N 8962876

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ N
Presença de entulho ■ N
Obstruções ■ N

Via pavimentada
Rua Nailde de J. Gama
E 332177 N 8962874

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ N
Presença de entulho ■ N
Obstruções ■ N

Meio-fio com sarjeta
E 332124 N 8962856
Largura (LD) = 0,25 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ N
Presença de entulho ■ N
Obstruções ■ N

Meio-fio com sarjeta
E 332129 N 8962850
Largura (LD) = 0,25 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ S
Presença de entulho ■ N
Obstruções ■ N

Meio-fio com sarjeta
E 332177 N 8962874
Largura (LD) = 0,25 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA
Condições do dispositivo ■
Presença de sedimentos ■ N
Presença de entulho ■ N
Obstruções ■ N

LEGENDA DA PLANTA BAIXA:

	SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
	PONTO BAIXO
	PONTO ALTO

CONVENÇÃO:

■	NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)
■	NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)
■	NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por vegetação rasteira ou muito sedimento)
■	NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo e/ou pouca sedimentação)
■	NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)

S - SIM N - NÃO

OBSERVAÇÕES:

- Ruas indicadas em **vermelho** possuem drenagem superficial;
- Ruas indicadas em **azul** possuem drenagem profunda;
- Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.


00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	
	EMISSÕES		

RES.P. TEC.
SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE



PROJETO : MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO DOS DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA PROF. NAILDE DE JESUS GAMA BRANDÃO, BAIRRO JARDIM AMAZONAS, PETROLINA/PE			
ESCALA:	ARQUIVO:	DESENHO Nº:	
INDICADA	PLANTA BAIXA	PDCA_MICRO_JARDIM_AMAZONAS	04 / 08

JARDIM AMAZONAS



28 de set. de 2022 14:07:13
241.332009 8962977
390 Rua Treze
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Meio-fio com sarjeta
E 332009 N 8962977
Largura (LE) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	S
Obstruções	S

28 de set. de 2022 14:05:58
241.332070 8963001
231 Rua Treze
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Meio-fio com sarjeta
E 332070 N 8963001
Largura (LE) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S

28 de set. de 2022 14:04:53
241.332117 8963018
231 Rua Manoel da Gama Neto
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Meio-fio com sarjeta
E 332117 N 8963018
Largura (LE) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S

28 de set. de 2022 14:03:17
241.332117 8963017
231 Rua Manoel da Gama Neto
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Via pavimentada
Rua Manoel da G. Neto
E 332117 N 8963017

28 de set. de 2022 14:07:13
241.332013 8962972
390 Rua Treze
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Meio-fio com sarjeta
E 332013 N 8962972
Largura (LD) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	S
Presença de entulho	N
Obstruções	S

28 de set. de 2022 14:05:43
241.332069 8962998
390 Rua Treze
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Meio-fio com sarjeta
E 332069 N 8962998
Largura (LD) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	N

28 de set. de 2022 14:04:22
241.332118 8963014
231 Rua Manoel da Gama Neto
Jardim Amazonas
Petrolina
Pernambuco
Rua Manoel da gama neto

Meio-fio com sarjeta
E 332118 N 8963014
Largura (LD) = 0,30 m

AVALIAÇÃO EXPEDITA	
Condições do dispositivo	S
Presença de sedimentos	N
Presença de entulho	N
Obstruções	S

LEGENDA DA PLANTA BAIXA: CONVENÇÃO:

- SENTIDO DE ESCOAMENTO DA ÁGUA
- PONTO BAIXO
- PONTO ALTO

CONVENÇÃO:

- NOTA 1 - PÉSSIMO (Dispositivo danificado/ausente e/ou obstruído em mais de 50%)
- NOTA 2 - RUIM (Obstrução provocada por rampas e calçadas)
- NOTA 3 - RAZOÁVEL (Obstrução por vegetação rasteira ou muito sedimento)
- NOTA 4 - BOM (Obstrução por lixo e/ou pouca sedimentação)
- NOTA 5 - ÓTIMO (Dispositivo em boas condições, livre de obstruções)

S - SIM N - NÃO

OBSERVAÇÕES:

- Ruas indicadas em vermelho possuem drenagem superficial;
- Ruas indicadas em azul possuem drenagem profunda;
- Coordenadas no sistema UTM, Datum SIRGAS2000, Zona 24L.

00	EMISSÃO INICIAL	OUT/2022	RESP.TEC.
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	SIDCLEI TEIXEIRA MAGALHÃES - CREA Nº 180070675-8 D-PE
EMISSÕES			



PROJETO : MACRODRENAGEM DE PETROLINA			
ASSUNTO : CADASTRO DOS DISPOSITIVOS DE MICRODRENAGEM			
LOCALIZAÇÃO : RUA MANOEL DA GAMA NETO, BAIRRO JARDIM AMAZONAS, PETROLINA/PE			
ESCALA: INDICADA	PLANTA BAIXA	ARQUIVO: PDCA_MICRO_JARDIM_AMAZONAS	DESENHO Nº: 05 / 08