

Relatório fotográfico

Trata o presente relatório de instrumento auxiliar para dimensionamento da proposta:

O serviço consiste em adaptação de espaço com remoção de parede do fundo do corredor (Figura 1) e nivelamento com rampa de acesso do setor 1 ao setor 2 (figura 2).

Figura 1 – Corredor Bloco Ensino médio.



Figura 2 - Setor 2



Fechamento em sistema de chapa de gesso drywall, de vãos de porta nas salas de professores. (figuras 3 e 4)

Figura 3 - Vão de porta Sala de professores



Figura 4- Vão de porta sala de professores



Substituição de portas de madeira salas de professores (figuras 5 e 6)

Figura 5- Portas Salas de Professores




Figura 6- Porta sala de professores



Recuperação de porta metálica (figura 7)

Figura 7- Porta metálica correr



Recuperação de porta metálica e instalação de interfone (figura 8)

Figura 8 - Porta metálica e ponto para interfone



Remoção de estruturas e portas metálicas com reaproveitamento e instalação de vidro temperado 10 mm (Figuras 9, 10, 11 e 12)

Figura 9- Estrutura metálica com vidro a ser removida



Figura 10 - Porta metalica com vidro a ser removida



Figura 11- Local de instalação de vidro temperado



Figura 12- Local a ser instalado Vidro temperado







Documento Digitalizado Público

Relatório Fotográfico

Assunto: Relatório Fotográfico
Assinado por: Elvys Fernandes
Tipo do Documento: Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Elvys Fernandes da Silva**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 27/04/2026 15:59:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/04/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 873817

Código de Autenticação: e2ba3b456e

