



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO III d

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### POLIGONAL DE INTERVENÇÃO-VILA PEDRITA

RUA: VILA PEDRITA - ITINGA  
DATA: 01/11/2023  
CONTRATO: Novo Pac.



FOTO 01: encosta com risco de erosão.  
REFERÊNCIA: Vila Pedrita - Itinga



FOTO 02: área de desastre natural, desabamento de moradia em encosta  
REFERÊNCIA: Vila Pedrita - Itinga



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA



FOTO 03: Caminho 1, via estreita e sem urbanização.

REFERÊNCIA: Vila Pedrita - Ilíngá



FOTO 04: encosta com risco de erosão.

REFERÊNCIA: Vila Pedrita - Ilíngá

64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA



**FOTO 05:** trecho do canal coberto, área de grandes enchentes.  
**REFERÊNCIA:** Vila Pedrita - Itinga.



**FOTO 06:** casa abandonada devido a grandes enchentes que ocorreram em época de chuva.  
**REFERÊNCIA:** Vila Pedrita - Itinga





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA



**FOTO 07:** casa abandonada devido a grandes enchentes que ocorreram em época de chuva.  
**REFERÊNCIA:** Vila Pedrita - Itinga



**FOTO 08:** residência em situação precária, risco de desabamento.  
**REFERÊNCIA:** Vila Pedrita - Itinga

13



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA



FOTO 05: área sem pavimentação, e esgoto passando pelo caminho.

REFERÊNCIA: Vila Pedrita - Itinga



FOTO 06: Caminho 2, via estreita e sem urbanização.

REFERÊNCIA: Vila Pedrita - Itinga

6/6



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA



**FOTO 07:** canal a céu aberto, passagem entre caminho 1 e caminho 2  
**REFERÊNCIA:** Vila Pedrita - Ilíngá



**FOTO 08:** canal a céu aberto, casas na beira do canal.  
**REFERÊNCIA:** Vila Pedrita - Ilíngá