


## ANEXO I – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CMEI LAURA MOTA – TRANSFORMADOR E COMPONENTES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA



*Foto 01 – Detalhe do conjunto superior do transformador, com registro de dano aparente em componente de conexão/terminação.*



*Foto 02 – Componente de conexão/terminação retirado durante a intervenção, apresentando sinais aparentes de deterioração.*



Latitude: -20.474184  
Longitude: -45.955007  
Elevação: 806.19±4.41 m  
Precisão: 3.0 m  
Tempo: 22-09-2026 16:30

Powered by NoteCam

Foto 03 – Vista aproximada do conjunto superior do transformador e do componente danificado.



Latitude: -20.474207  
Longitude: -45.955035  
Elevação: 804.19±2.33 m  
Precisão: 1.416 m  
Tempo: 22-09-2026 16:38

Powered by NoteCam

*Foto 04 – Detalhe adicional do componente retirado, evidenciando deterioração aparente.*



*Foto 05 – Vista geral da parte superior do transformador e de sua conexão.*



*Foto 06 – Vista interna do componente retirado durante a intervenção.*



*Foto 07 – Vista geral da instalação do transformador e da rede elétrica associada.*



*Foto 08 – Vista geral do transformador instalado e dos condutores de alimentação.*



*Foto 09 – Vista da estrutura da rede elétrica e dispositivos associados à alimentação do transformador.*