

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente relatório fotográfico refere-se à reforma da Escola Municipal Papa Pio XII, situada na Rua Higino de Carvalho, s/nº, Bairro Rosário, em Formiga – MG, realizada por meio do convênio a ser celebrado com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. A obra abrange o fornecimento de materiais, a execução dos serviços e a garantia de sua eficácia, com o objetivo de beneficiar os alunos da rede municipal de ensino e a comunidade local.

**Foto 1:** Vista superior



Fonte: Google Maps



**Foto 2:** Fachada na Rua Higino de Carvalho



**Fonte:** Google Maps

**Foto 3:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 03




**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes





**Foto 4:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 02



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

**Foto 5:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 03



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes





**Foto 6:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 01 e 02



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes





**Foto 7:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 01



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes





**Foto 8:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 02



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes



**Foto 9:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 01



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes





**Foto 10:** Telhado cerâmico a ser reformado - Bloco 03



**Fonte:** Setor de Projetos Estruturais – Sec. M. de Educação e Esportes

Formiga/MG, 24 de setembro 2025.

---

**Iago Dias Lopes**

Arquiteto e Urbanista – CAU A150504-1

Coordenador do Setor de Projetos Estruturais.