

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA.	
	DESCRIÇÃO:	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA POR UMA ÁGUA.	
	ENDEREÇO DA OBRA:	RUA NELSON DE LIMA COSTA, S/Nº, CENTRO, ESTRELA DALVA/MG.	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DALVA.	
		DATA : 12/12/2025	BDI : 21,58%
		FONTE	VERSÃO
		SETOP	2025/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		116,79%	73,93%
		116,79%	73,93%

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80
R	RISCO	1,27
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
L	LUCRO	7,40
CP	TRIBUTOS (IMPOSTOS, COFINS 3%, E PIS 0,65%)	3,65
ISS	TRIBUTOS (ISS)	1,50
CPRB	TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - 0% OU 3,6% - DESONERAÇÃO)	0,00
TOTAL		19,85

BDI = 21,58%

$$\left(\frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} \right) - 1$$

VALDINEI MATTOS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG: 227780/D