



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

207 DETERGENTE 500ML

Fornecedor Loja Braslimpo




Fornecedor Climpo



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Bemol



208 VENTILADOR

Fornecedor | Amazon



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Magazine Luiza - O Pescador de Ofertas



Fornecedor Frigelar



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

209 Fornecedor CEMIG



TIPO DE SERVIÇO	TENSÃO	PREÇO	UNIDADE	VALOR
RESIDENCIAL - 127V/220V	127V/220V	0,07553	kWh	
RESIDENCIAL - 127V/220V	127V/220V	0,07554	kWh	
RESIDENCIAL - 127V/220V	127V/220V	0,07554	kWh	
RESIDENCIAL - 127V/220V	127V/220V	0,07554	kWh	
RESIDENCIAL - 127V/220V	127V/220V	0,07554	kWh	


210 CONTA ÁGUA/ESGOTO

Fornecedor Copasa

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024




Fornecedor ConstaMed




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

212 MASSA A OLEO PARA MADEIRA

Fornecedor ABC Da Construção




Fornecedor Casa Toni




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Casa Toni



213 MASSA ACRÍLICA SUVINIL

Fornecedor Ferramentas Kennedy




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Casa Toni




Fornecedor Leroy Merlin



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

214 GRAMPO 80, EM ACO GALVANIZADO, 12,9 X 14 MM (L X A)

Fornecedor Ferramentas Gerais




Fornecedor Piatã Tem




		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Atacadão Super Pro




215 SELADOR MINERAL BASE SILICATOS P/ TRATAM.

Fornecedor AMJLS VENDAS



		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Depósito Santo Antonio



Fornecedor Magazine Luiza - Casaeconstrucaomuller



 		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

216 TERMINAL FOCUS LIGHT LENTE 12MM

217 FONTE DE ILUMINAÇÃO VAPOR METALICO DE 150W

218 CABO OTICO ENCAPADO

219 TRILHO P/ TERM. ORBLIGHT MUSEU

Para a cotação das iluminações foi consultada apenas uma empresa especializada neste tipo de artefato por se tratar de artigo importado de difícil aquisição, sendo difícil encontrar marcas similares no mercado para cotações paralelas.

Terminal focus light: lente 12 mm FASA FIBRA OTICA ou equiv. (12 unid) Fornecedor Templuz + lente 20mm FASA FIBRA ÓTICA ou equiv. (6 unid) + s/ lente wide FASA FIBRA ÓTICA ou equiv. (6unid.)



Av. Prof. Dr. Eliseu de Paula, 3888
 Vila Maria, Paraíba - PB, Brasil
 51201-131

TEMPUZ LT
 Al. Sra. RA5558
 Paraíba Settim

Circulante nº 17.07.0059-2
 Paraíba, 10 de Maio de 2024

Condição subscrita: termos e condições de FASA apresentadas no orçamento.

Observação:
 Fornecimento do conjunto de iluminação em fibra ótica, fixo no teto, acionado em energia de rede local: campo de:

Código	Qtd	Descrição	q Unid.	Unit	A Total (R\$)
FLT-06-30-F	20,00	Terminal Focus Light sem lente Wide - Preto 30 focal 2400 95,00	20,00	R\$ 4,75	R\$ 95,00
FLT-12-30-F	40,00	Terminal Focus Light lente 12mm - Preto 30 focal 9400 95,00	40,00	R\$ 2,15	R\$ 86,00
F-123-40-0-12	6,00	Sumador de LED 120W 4000K Warm - 30 focal 3485 42,00	6,00	R\$ 7,00	R\$ 42,00
F-OC-008	280,00	Meia de corte de fibra ótica Endlight encapado Ø 8,08 mm 30 focal 9051 31,40	280,00	R\$ 0,15	R\$ 42,00
TCM-219-30	1,00	Trilho p/ term. Focus - Preto - 30 focal 3485 42,00	1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
SUBTOTAL PRODUTOS					R\$ 207,00
FRETE					R\$ 0,00
IMPOSTOS					R\$ 0,00
SUBTOTAL MANUTENÇÃO					R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 207,00

Observações:
 - Não incluem: conexão de aterramento e elétrica no local.
 - Preço não inclui:
 - Mão de obra e instalação no local. Valores apenas para simples fornecimento de material.
 - Qualquer alteração na medida dos cabos implicará em um novo orçamento.

Garantia de Qualidade: 10% na parcela, 90% no pagamento.

Garantia: 5 anos para as fibras óticas, 1 ano contra defeitos de fabricação dos outros componentes.

Prazo de Entrega: 15 dias após a conferência do pedido e materiais finais dos cabos.

Atenção ao Cliente: 10 dias.

Seu email, cobraremos a disponibilidade por e-mail para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.

Atenciosamente, Em Anexo,


Claudinei Kuhn
 Gerente

Diamantina-MG
 +55 33 34333378


		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

220 BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"

Fornecedor Serralheria




Fornecedor CCP Parafusos





		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Fornecedor Parafuso Fácil



Diamantina, 26 de novembro de 2024.


Deivid Santos Coelho
Engenheiro Civil
CREA-MG: 232245/D


Luísa Neiva Morais
Engenheira Civil
CREA-MG: 235182/D

		RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO	
MUNICÍPIO DE DIAMANTINA - MG RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO COTAÇÕES DE MERCADO ORÇAMENTO		Nº DO CONTRATO SN	
		Nº MINERVA Projetos e Execuções INSDC 03.2024	REV. 03/2024

Variação de um índice financeiro

Variação do índice INCC-DI - Índ. Nac. de Custo da Construção entre 04-Novembro-2023 e 04-Novembro-2024

Em percentual: **5,9844%**

Em fator de multiplicação: **1,059844**

Observações:

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Novembro-2023 = 0,07%; Dezembro-2023 = 0,31%; Janeiro-2024 = 0,27%; Fevereiro-2024 = 0,13%; Março-2024 = 0,28%; Abril-2024 = 0,52%; Maio-2024 = 0,86%; Junho-2024 = 0,71%; Julho-2024 = 0,72%; Agosto-2024 = 0,70%; Setembro-2024 = 0,58%; Outubro-2024 = 0,68%.

Curiosidades:

Por que há tantos índices de preços no Brasil?

Os índices diferem bastante em escopo. Uns medem preços ao consumidor, outros preços ao produtor etc. Um índice pode ser apropriado para determinado propósito e não tanto para outro, o que já justifica a existência de uma variedade deles.

Além disso, o processo inflacionário entre os anos 70 e meados de 90 reforçou a necessidade de se contar com maior variedade de índices. Por um lado a inflação alta e volátil fez com que a evolução dos diferentes preços diferissem ainda mais entre si, levando à necessidade de índices de preços mais específicos para cada propósito. Por exemplo, o INPC foi criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais.

Por outro, a inflação alta e volátil também tornou necessário um acompanhamento mais frequente da evolução dos preços. Isso se refletiu na criação do IGP-M, com período de coleta de preços distinto ao do já existente IGP-DI, o que permitiu ao mercado contar com um índice divulgado no último dia do mês para a correção de contratos referentes a operações financeiras e correções de balanços.

O Banco Central trabalha para que a inflação anual, medida pelo IPCA, se situe em torno do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O IPCA também é indexador das Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) – o Tesouro Nacional passou a se referir a estes títulos como Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais.

(Fonte: Site do Banco Central do Brasil)

Obra Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG	Bancos SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024	Encargos Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%	B.D.I. 25,00% e 16,80%
---	--	--	----------------------------------

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS	3.078.270,620	37,58 %
2	COBERTURA	356.630,320	4,35 %
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	63.771,620	0,78 %
4	FORRO	61.544,110	0,75 %
5	PROTEÇÃO DOS BENS MÓVEIS	6.287,450	0,08 %
6	PISOS	430.940,340	5,26 %
7	PISO EXTERNO	113.015,800	1,38 %
8	ALVENARIAS	396.594,830	4,84 %
9	ESQUADRIAS	134.716,150	1,64 %
10	ESTRUTURAS	83.091,080	1,01 %
11	ELEMENTOS INTERNOS DE MADEIRA	36.993,200	0,45 %
12	ÁREA EXTERNA	13.860,840	0,17 %
13	REMOÇÕES, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	66.404,500	0,81 %
14	ELEMENTOS NOVOS	167.224,580	2,04 %
15	PROTEÇÕES	39.003,010	0,48 %
16	MANUTENÇÃO DE SINO	765,600	0,01 %
17	MANUTENÇÃO DE ORGÃO	507,220	0,01 %
18	PAISAGISMO	5.088,550	0,06 %
19	DRENAGEM	106.110,670	1,30 %
20	SERVIÇOS HIDRÁULICOS	40.433,560	0,49 %
21	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	14.014,500	0,17 %
22	SONORIZAÇÃO	242.533,590	2,96 %
23	ELÉTRICO	534.145,600	6,52 %
24	ESTRUTURA DE CONCRETO	310.163,740	3,79 %
25	ELEMENTOS ARTÍSTICOS - ARQUITETÔNICO	1.773.747,160	21,65 %
26	LIMPEZA FINAL DA OBRA - ARQUITETÔNICO	115.276,260	1,41 %

Total sem BDI	4.895.511,91	59,77%
Total do BDI	3.295.622,99	40,23%
Total Geral	8.191.134,90	100,00 %


David Santos Coelho
Engenheiro Civil
CREA-MG 224981

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
ITEM	Código	Banco	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit Sem BDI	BDI	Valor Unit com BDI	Total Sem BDI	Total Com BDI	Peso (%)	
1				ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS						2.462.901,08	3.078.270,62	37,58%	
1.1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						1.072.760,59	2.084.641,48	25,45%	
1.1.1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CIVIL						1.072.602,72	1.340.753,40	16,37%	
1.1.1	Composição	Próprio	COMP01	Administração Local - Civil	UN	1,00	1.072.602,72	25,00%	1.340.753,40	1.072.602,72	1.340.753,40	16,37%	
1.1.2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ARQUITETÔNICO						595.110,46	743.888,08	9,08%	
1.1.2	Composição	Próprio	COMP02	Administração Local - Arquitetônico	UN	1,00	595.110,46	25,00%	743.888,08	595.110,46	743.888,08	9,08%	
1.2				SERVIÇOS PRELIMINARES						547.495,71	684.013,93	8,35%	
1.2.1				SERVIÇOS PRELIMINARES - CIVIL						188.570,47	235.708,25	2,88%	
1.2.1.1	Composição	SINAPI	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00	545,92	25,00%	682,40	3.275,51	4.094,40	0,05%	
1.2.1.2	Composição	SINAPI	74220/1	Tapume de chapa de madeira compensada (e=6mm, pintura a cal e reaproveitamento 2x)	M2	94,38	74,63	25,00%	93,29	7.043,98	8.804,71	0,11%	
1.2.1.3	Composição	SINAPI	73847/2	Locação e montagem de container para escritório	MES	36,00	1.001,71	25,00%	1.252,13	36.061,42	45.076,68	0,55%	
1.2.1.4	Composição	SINAPI	73847/1	Locação e montagem de container para almoxarifado	MES	18,00	726,56	25,00%	908,20	13.078,08	16.347,60	0,20%	
1.2.1.5	Composição	SINAPI	73847/4	Locação e montagem de conainer para sanitário/vestiário	MES	18,00	1.297,18	25,00%	1.621,47	23.349,17	29.186,46	0,36%	
1.2.1.6	Composição	Próprio	4	Mobilização e desmobilização	UN	1,00	50.642,88	25,00%	63.303,60	50.642,88	63.303,60	0,77%	
1.2.1.7	Composição	SINAPI	41598	Entrada provisória de energia eletrica aerea trifasica 40A em poste de madeira	UN	1,00	2.253,59	25,00%	2.816,99	2.253,59	2.816,99	0,03%	
1.2.1.8	Composição	SINAPI	93350	Entrade de esgoto por coletor predial de esgoto da caixa até a rede (distância = 10m)	UN	1,00	1.180,69	25,00%	1.475,87	1.180,69	1.475,87	0,02%	
1.2.1.9	Composição	SINAPI	74218/1	Fornecimento e Instalação de Kit cavalete PVC com registro 3/4"	UN	1,00	157,87	25,00%	197,34	157,87	197,34	0,00%	
1.2.1.10	Composição	SINAPI	74102/1	Fornecimento e Instalação de caixa para hidrômetro concreto pré moldado	UN	1,00	271,26	25,00%	339,08	271,26	339,08	0,00%	
1.2.1.11	Composição	SINAPI	74217/2	Fornecimento e Instalação de hidrômetro 5,00m³/H e D=3/4"	UN	1,00	190,02	25,00%	237,52	190,02	237,52	0,00%	
1.2.1.12	Insumo	SINAPI	2705	Custo consumo energia eletrica	KW/H	14400,00	1,04	25,00%	1,30	14.976,00	18.720,00	0,23%	
1.2.1.13	Insumo	SINAPI	44480	Custo consumo água	M3	1800,00	20,05	25,00%	25,06	36.090,00	45.108,00	0,55%	
1.2.2				SERVIÇOS PRELIMINARES - ARQUITETÔNICO						358.925,24	448.305,68	5,47%	
1.2.2.1	Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M²	2,88	487,31	25,00%	487,31	1.403,45	1.403,45	0,02%	
1.2.2.2	Composição	COMP0010	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	UN	1,00	110.285,25	25,00%	137.856,57	110.285,25	137.856,57	1,68%	
1.2.2.3	Composição	COMP0020	Próprio	MONTAGEM DE BANCADA DE TRABALHO	UN	1,00	1.237,29	25,00%	1.546,61	1.237,29	1.546,61	0,02%	
1.2.2.4	Composição	COMP0030	Próprio	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	17.529,12	25,00%	21.911,39	17.529,12	21.911,39	0,27%	
1.2.2.5	Composição	COMP0041	Próprio	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA/ESGOTO	UN	1,00	19.025,41	25,00%	23.781,76	19.025,41	23.781,76	0,29%	
1.2.2.6	Composição	COMP0042	Próprio	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA	UN	1,00	9.307,93	25,00%	11.634,92	9.307,93	11.634,92	0,14%	
1.2.2.7	Composição	COMP0040	Próprio	CONTAINER/ESCritÓRIO/ BANHEIRO	UN	1,00	77.103,19	25,00%	96.378,98	77.103,19	96.378,98	1,18%	
1.2.2.8	Composição	COMP0050	Próprio	TRANSPORTE E HOSPEDAGEM	UN	1,00	123.033,60	25,00%	153.792,00	123.033,60	153.792,00	1,88%	

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.			
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%			
Planilha Orçamentária Sintética															
1.3				ANDAIMES/PROTEÇÕES - CIVIL							247.692,19	309.615,21	3,78%		
1.3.1	Composição	SINAPI	73618	Locação e montagem de andaimes fachadeiros	M2	4641,63	20,94	25,00%	26,17	97.182,70	121.471,42	1,48%			
1.3.2	Composição	SINAPI	84111	Montagem de plataforma de madeira para andaime	M2	167,32	7,60	25,00%	9,50	1.272,13	1.589,54	0,02%			
1.3.3	Composição	SINAPI	73804/1	Proteção de fachada com tela fixada em andaime	M2	1031,47	39,40	25,00%	49,25	40.636,94	50.800,05	0,62%			
1.3.4	Composição	Próprio	802	Desmontagem de andaime fachadeiro	M2	1031,47	9,50	25,00%	11,87	9.798,76	12.243,58	0,15%			
1.3.5	Composição	SINAPI	95135	Locação e montagem de andaimes tubulares para uso interno	M/MES	2770,00	30,21	25,00%	37,76	83.667,85	104.595,20	1,28%			
1.3.6	Composição	SINAPI	84111	Montagem de plataforma de madeira para andaime	M2	432,00	7,60	25,00%	9,50	3.284,50	4.104,00	0,05%			
1.3.7	Composição	Próprio	803	Desmontagem de andaimes tubulares	M	442,00	26,81	25,00%	33,51	11.849,31	14.811,42	0,18%			
2				COBERTURA						285.253,66	356.630,32	4,35%			
2.1				COBERTURA DA NAVE E SALA DE MÚSICA						88.355,67	110.466,33	1,35%			
2.1.1	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	254,45	10,21	25,00%	12,76	2.596,65	3.246,77	0,04%			
2.1.2	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	254,45	17,90	25,00%	22,38	4.555,60	5.694,57	0,07%			
2.1.3	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	254,45	5,88	25,00%	7,35	1.496,03	1.870,20	0,02%			
2.1.4	Composição	Próprio	16	Remoção de ripas (100%)	M2	254,45	7,27	25,00%	9,09	1.850,13	2.312,94	0,03%			
2.1.5	Composição	Próprio	384	Limpeza mecânica com aspiração de todo entreferro (100%)	M2	254,45	20,98	25,00%	26,22	5.338,29	6.671,65	0,08%			
2.1.6	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	254,45	17,60	25,00%	22,00	4.478,56	5.597,88	0,07%			
2.1.7	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	76,33	36,82	25,00%	46,02	2.810,41	3.512,92	0,04%			
2.1.8	Composição	Próprio	22	Colocação de peças de madeira (15 x 2,5 cm) no plano das terças, conforme projeto específico (40%)	M	101,78	34,67	25,00%	43,34	3.529,20	4.411,13	0,05%			
2.1.9	Composição	SINAPI	94226	Instalação de manta impermeabilizante (100%)	M2	254,45	20,18	25,00%	25,23	5.135,15	6.419,75	0,08%			
2.1.10	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	254,45	8,94	25,00%	11,18	2.274,98	2.844,74	0,03%			
2.1.11	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	254,45	6,79	25,00%	8,49	1.727,96	2.160,27	0,03%			
2.1.12	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	101,78	19,94	25,00%	24,93	2.029,87	2.537,36	0,03%			
2.1.13	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	6615,67	2,94	25,00%	3,68	19.458,96	24.345,68	0,30%			
2.1.14	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	152,67	65,76	25,00%	82,19	10.038,87	12.547,90	0,15%			
2.1.15	Composição	SINAPI	92542	Substituição parcial de terças conforme padrão existente (30%)	M2	35,78	124,31	25,00%	155,39	4.448,02	5.560,01	0,07%			
2.1.16	Composição	SINAPI	94221	Substituição parcial de cumeeira e espigão conforme padrão existente (30%)	M	12,00	30,66	25,00%	38,32	367,99	459,95	0,01%			
2.1.17	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de cumeeira e espigão	M	40,01	26,38	25,00%	32,97	1.055,31	1.319,13	0,02%			
2.1.18	Composição	Próprio	24	Substituição parcial de frechais conforme padrão existente (30%)	M	16,56	85,39	25,00%	106,74	1.414,35	1.767,93	0,02%			
2.1.19	Composição	SINAPI	84123	Lixamento das camadas superficiais de pintura (100%)	M2	2,33	7,78	25,00%	9,72	18,12	22,65	0,00%			
2.1.20	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	2,33	40,38	25,00%	50,48	94,09	117,62	0,00%			

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
2.1.21	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo, duas fiadas nas laterais e telhas transversas - 100%)	M	307,26	26,38	25,00%	32,97	8.104,35	10.130,36	0,12%	
2.1.22	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	44,55	73,48	25,00%	91,85	3.273,29	4.091,84	0,05%	
2.1.23	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	44,55	30,45	25,00%	38,07	1.356,61	1.695,99	0,02%	
2.1.24	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	445,49	2,03	25,00%	2,53	902,88	1.127,09	0,01%	
2.2				COBERTURA DA CAPELA MOR						62.939,21	78.687,36	0,96%	
2.2.1	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	153,81	10,21	25,00%	12,76	1.569,61	1.962,59	0,02%	
2.2.2	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	153,81	17,90	25,00%	22,38	2.753,75	3.442,23	0,04%	
2.2.3	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	153,81	5,88	25,00%	7,35	904,32	1.130,49	0,01%	
2.2.4	Composição	SINAPI	85373	Remoção de ripas (100%)	M2	153,81	7,27	25,00%	9,09	1.118,36	1.398,12	0,02%	
2.2.5	Composição	Próprio	384	Limpeza mecânica com aspiração de todo entreferro (100%)	M2	153,81	20,98	25,00%	26,22	3.226,87	4.032,85	0,05%	
2.2.6	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	153,81	17,60	25,00%	22,00	2.707,18	3.383,78	0,04%	
2.2.7	Composição	Próprio	46	Recomposição de guarda-pó conforme padrão existente (30%)	M2	46,14	214,53	25,00%	268,17	9.899,04	12.374,04	0,15%	
2.2.8	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	46,14	36,82	25,00%	46,02	1.698,83	2.123,48	0,03%	
2.2.9	Composição	Próprio	22	Colocação de peças de madeira (15 x 2,5 cm) no plano das terças, conforme projeto específico (40%)	M	61,52	34,67	25,00%	43,34	2.133,32	2.666,42	0,03%	
2.2.10	Composição	SINAPI	94226	Instalação de manta impermeabilizante (100%)	M2	153,81	20,18	25,00%	25,23	3.104,07	3.880,58	0,05%	
2.2.11	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	153,81	8,94	25,00%	11,18	1.375,17	1.719,58	0,02%	
2.2.12	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	153,81	6,79	25,00%	8,49	1.044,51	1.305,83	0,02%	
2.2.13	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	61,52	19,94	25,00%	24,93	1.227,01	1.533,78	0,02%	
2.2.14	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	92,29	65,76	25,00%	82,19	6.068,26	7.584,90	0,09%	
2.2.15	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	3999,02	2,94	25,00%	3,68	11.762,48	14.716,38	0,18%	
2.2.16	Composição	SINAPI	92542	Substituição parcial de terças conforme padrão existente (30%)	M2	26,69	124,31	25,00%	155,39	3.318,02	4.147,51	0,05%	
2.2.17	Composição	SINAPI	94221	Substituição parcial de cumeeira e espigão conforme padrão existente (30%)	M	5,87	30,66	25,00%	38,32	180,08	225,09	0,00%	
2.2.18	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de cumeeira e espigão (100%)	M	19,58	26,38	25,00%	32,97	516,45	645,55	0,01%	
2.2.19	Composição	Próprio	24	Substituição parcial de frechais conforme padrão existente (30%)	M	11,89	85,39	25,00%	106,74	1.015,23	1.269,03	0,02%	
2.2.20	Composição	SINAPI	84123	Lixamento das camadas superficiais de pintura (100%)	M	1,46	7,78	25,00%	9,72	11,35	14,19	0,00%	
2.2.21	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	1,46	40,38	25,00%	50,48	58,96	73,70	0,00%	
2.2.22	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo e ponto alto e duas fiadas nas laterais)	M	147,20	26,38	25,00%	32,97	3.882,58	4.853,18	0,06%	
2.2.23	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	27,08	73,48	25,00%	91,85	1.990,06	2.487,71	0,03%	
2.2.24	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	27,08	30,45	25,00%	38,07	824,78	1.031,11	0,01%	
2.2.25	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	270,85	2,03	25,00%	2,53	548,92	685,24	0,01%	

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética													
2.3				COBERTURAS SECRETARIA E CAPELA DO SANTISSIMO						44.371,62	55.476,45	0,68%	
2.3.1	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	137,17	10,21	25,00%	12,76	1.399,84	1.750,31	0,02%	
2.3.2	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	137,17	17,90	25,00%	22,38	2.455,89	3.069,90	0,04%	
2.3.3	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	137,17	5,88	25,00%	7,35	806,50	1.008,21	0,01%	
2.3.4	Composição	SINAPI	85373	Remoção de ripas (100%)	M2	137,17	7,27	25,00%	9,09	997,39	1.246,89	0,02%	
2.3.5	Composição	Próprio	384	Limpeza mecânica com aspiração de todo entreferro (100%)	M2	137,17	20,98	25,00%	26,22	2.877,84	3.596,64	0,04%	
2.3.6	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	137,17	17,60	25,00%	22,00	2.414,36	3.017,78	0,04%	
2.3.7	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	41,15	36,82	25,00%	46,02	1.515,08	1.893,79	0,02%	
2.3.8	Composição	SINAPI	94226	Instalação de manta impermeabilizante (100%)	M2	137,17	20,18	25,00%	25,23	2.768,32	3.460,84	0,04%	
2.3.9	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	137,17	8,94	25,00%	11,18	1.226,43	1.533,58	0,02%	
2.3.10	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	137,17	6,79	25,00%	8,49	931,53	1.164,59	0,01%	
2.3.11	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	54,87	19,94	25,00%	24,93	1.094,29	1.367,88	0,02%	
2.3.12	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	82,30	65,76	25,00%	82,19	5.411,89	6.764,49	0,08%	
2.3.13	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	3566,47	2,94	25,00%	3,68	10.490,20	13.124,60	0,16%	
2.3.14	Composição	SINAPI	92542	Substituição parcial de terças conforme padrão existente (30%)	M2	11,02	124,31	25,00%	155,39	1.370,17	1.712,71	0,02%	
2.3.15	Composição	SINAPI	94221	Substituição parcial de espigão conforme padrão existente (30%)	M	1,41	30,66	25,00%	38,32	43,23	54,03	0,00%	
2.3.16	Composição	Próprio	24	Substituição parcial de frechal conforme padrão existente (30%)	M	11,11	85,39	25,00%	106,74	948,88	1.186,09	0,01%	
2.3.17	Composição	SINAPI	84123	Lixamento das camadas superficiais (100%)	M2	1,03	7,78	25,00%	9,72	8,01	10,01	0,00%	
2.3.18	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	1,03	40,38	25,00%	50,48	41,59	51,99	0,00%	
2.3.19	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo e ponto alto e duas fiadas nas laterais - 100%)	M	176,86	26,38	25,00%	32,97	4.664,89	5.831,07	0,07%	
2.3.20	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	23,39	73,48	25,00%	91,85	1.718,82	2.148,64	0,03%	
2.3.21	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	23,39	30,45	25,00%	38,07	712,36	890,57	0,01%	
2.3.22	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	233,93	2,03	25,00%	2,53	474,11	591,84	0,01%	
2.4				COBERTURAS ÁTRIO, CORREDOR, I.S.P.N.E., ACESSO AO CORO, SACRISTIA						38.874,87	48.603,56	0,59%	
2.4.1	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	116,13	10,21	25,00%	12,76	1.185,06	1.481,76	0,02%	
2.4.2	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	116,13	17,90	25,00%	22,38	2.079,08	2.598,88	0,03%	
2.4.3	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	116,13	5,88	25,00%	7,35	682,76	853,52	0,01%	
2.4.4	Composição	SINAPI	85373	Remoção de ripas (100%)	M2	116,13	7,27	25,00%	9,09	844,36	1.055,58	0,01%	
2.4.5	Composição	Próprio	384	Limpeza mecânica com aspiração de todo entreferro (100%)	M2	116,13	20,98	25,00%	26,22	2.436,29	3.044,81	0,04%	
2.4.6	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	116,13	17,60	25,00%	22,00	2.043,92	2.554,76	0,03%	
2.4.7	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	34,84	36,82	25,00%	46,02	1.282,61	1.603,23	0,02%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
2.4.8	Composição	SINAPI	94226	Instalação de manta impermeabilizante (somente na Sacristia - A3)	M2	64,06	20,18	25,00%	25,23	1.292,87	1.616,30	0,02%	
2.4.9	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	116,13	8,94	25,00%	11,18	1.038,25	1.298,28	0,02%	
2.4.10	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	116,13	6,79	25,00%	8,49	788,61	985,90	0,01%	
2.4.11	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	46,45	19,94	25,00%	24,93	926,39	1.158,00	0,01%	
2.4.12	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	69,68	65,76	25,00%	82,19	4.581,53	5.726,60	0,07%	
2.4.13	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	3019,26	2,94	25,00%	3,68	8.880,67	11.110,87	0,14%	
2.4.14	Composição	Próprio	226	Recomposição de guarda-pó conforme padrão existente (30%)	M2	6,71	297,41	25,00%	371,77	1.996,98	2.496,24	0,03%	
2.4.15	Composição	SINAPI	92542	Substituição parcial de terças conforme padrão existente (30%)	M2	12,56	124,31	25,00%	155,39	1.561,11	1.951,39	0,02%	
2.4.16	Composição	Próprio	24	Substituição parcial de frechais conforme padrão existente (30%)	M	9,18	85,39	25,00%	106,74	783,65	979,55	0,01%	
2.4.17	Composição	SINAPI	84123	Lixamento das camadas superficiais (100%)	M2	0,60	7,78	25,00%	9,72	4,67	5,83	0,00%	
2.4.18	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	0,60	40,38	25,00%	50,48	24,23	30,29	0,00%	
2.4.19	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo e ponto alto e duas fiadas nas laterais - 100%)	M	147,29	26,38	25,00%	32,97	3.884,95	4.856,15	0,06%	
2.4.20	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	20,59	73,48	25,00%	91,85	1.512,70	1.890,98	0,02%	
2.4.21	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	20,59	30,45	25,00%	38,07	626,93	783,77	0,01%	
2.4.22	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	205,88	2,03	25,00%	2,53	417,25	520,87	0,01%	
2.5				COBERTURA DA TORRE						12.780,26	15.977,91	0,20%	
2.5.1	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	30,71	10,21	25,00%	12,76	313,38	391,84	0,00%	
2.5.2	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	30,71	17,90	25,00%	22,38	549,80	687,25	0,01%	
2.5.3	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	30,71	5,88	25,00%	7,35	180,55	225,71	0,00%	
2.5.4	Composição	SINAPI	85373	Remoção de ripas (100%)	M2	30,71	7,27	25,00%	9,09	223,28	279,14	0,00%	
2.5.5	Composição	Próprio	384	Limpeza mecânica com aspiração de todo entreferro (100%)	M2	30,71	20,98	25,00%	26,22	644,26	805,17	0,01%	
2.5.6	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	30,71	17,60	25,00%	22,00	540,50	675,58	0,01%	
2.5.7	Composição	Próprio	226	Recomposição de guarda-pó conforme padrão existente (30%)	M2	9,21	297,41	25,00%	371,77	2.739,93	3.424,93	0,04%	
2.5.8	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	9,21	36,82	25,00%	46,02	339,18	423,96	0,01%	
2.5.9	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	30,71	8,94	25,00%	11,18	274,56	343,32	0,00%	
2.5.10	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	30,71	6,79	25,00%	8,49	208,54	260,71	0,00%	
2.5.11	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	12,28	19,94	25,00%	24,93	244,98	306,22	0,00%	
2.5.12	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	18,43	65,76	25,00%	82,19	1.211,55	1.514,35	0,02%	
2.5.13	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	798,42	2,94	25,00%	3,68	2.348,42	2.938,18	0,04%	
2.5.14	Composição	Próprio	24	Substituição parcial de frechais conforme padrão existente (30%)	M	3,73	85,39	25,00%	106,74	318,68	398,35	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
2.5.15	Composição	Próprio	23	Substituição parcial de espigão conforme padrão existente (30%)	M	4,01	76,65	25,00%	95,81	307,20	384,01	0,00%	
2.5.16	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de espigão (100%)	M	13,36	26,38	25,00%	32,97	352,39	440,48	0,01%	
2.5.17	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo - 100%)	M	53,40	26,38	25,00%	32,97	1.408,49	1.760,60	0,02%	
2.5.18	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	4,63	73,48	25,00%	91,85	339,93	424,93	0,01%	
2.5.19	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	4,63	30,45	25,00%	38,07	140,88	176,13	0,00%	
2.5.20	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	46,26	2,03	25,00%	2,53	93,76	117,05	0,00%	
2.6				COBERTURA ESCADA DE ACESSO AO CORO						1.828,65	2.286,21	0,03%	
2.6.1	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	4,42	10,21	25,00%	12,76	45,07	56,35	0,00%	
2.6.2	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	4,42	17,90	25,00%	22,38	79,06	98,83	0,00%	
2.6.3	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	4,42	5,88	25,00%	7,35	25,96	32,46	0,00%	
2.6.4	Composição	SINAPI	85373	Remoção de ripas (100%)	M2	4,42	7,27	25,00%	9,09	32,11	40,14	0,00%	
2.6.5	Composição	Próprio	384	Limpeza mecânica com aspiração de todo entreferro (100%)	M2	4,42	8,33	25,00%	10,41	36,77	45,97	0,00%	
2.6.6	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	4,42	17,60	25,00%	22,00	77,73	97,15	0,00%	
2.6.7	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	1,32	36,82	25,00%	46,02	48,78	60,97	0,00%	
2.6.8	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	4,42	8,94	25,00%	11,18	39,48	49,37	0,00%	
2.6.9	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	4,42	6,79	25,00%	8,49	29,99	37,49	0,00%	
2.6.10	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	1,77	19,94	25,00%	24,93	35,23	44,04	0,00%	
2.6.11	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	2,65	65,76	25,00%	82,19	174,23	217,77	0,00%	
2.6.12	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	114,82	2,94	25,00%	3,68	337,71	422,52	0,01%	
2.6.13	Composição	SINAPI	92542	Substituição parcial de terças conforme padrão existente (30%)	M2	1,78	124,31	25,00%	155,39	220,78	275,97	0,00%	
2.6.14	Composição	Próprio	24	Substituição parcial de frechais conforme padrão existente (30%)	M	1,12	85,39	25,00%	106,74	95,55	119,44	0,00%	
2.6.15	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo, duas fiadas nas laterais e telhas transversas - 100%)	M	18,24	26,38	25,00%	32,97	481,10	601,37	0,01%	
2.6.16	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,56	73,48	25,00%	91,85	40,88	51,11	0,00%	
2.6.17	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,56	30,45	25,00%	38,07	16,94	21,18	0,00%	
2.6.18	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	5,56	2,03	25,00%	2,53	11,28	14,08	0,00%	
2.7				COBERTURA CARNEIRAS						12.386,59	15.486,32	0,19%	
2.7.1	Composição	Próprio	605	Aplicação de produto mata-mato (100%)	M2	36,35	3,67	25,00%	4,58	133,22	166,46	0,00%	
2.7.2	Composição	SINAPI	72213	Limpeza manual da cobertura com retirada da vegetação existente (100%)	M2	36,35	5,10	25,00%	6,38	185,45	231,88	0,00%	
2.7.3	Composição	SINAPI	72230	Remoção do entelhamento (100%)	M2	36,35	10,21	25,00%	12,76	370,90	463,76	0,01%	
2.7.4	Composição	Próprio	14	Instalação de cobertura provisória com lona encerada (100%)	M2	36,35	17,90	25,00%	22,38	650,72	813,40	0,01%	
2.7.5	Composição	Próprio	385	Limpeza das telhas (100%)	M2	36,35	5,88	25,00%	7,35	213,69	267,14	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
2.7.6	Composição	SINAPI	85373	Remoção de ripas (100%)	M2	36,35	7,27	25,00%	9,09	264,27	330,38	0,00%
2.7.7	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	36,35	17,60	25,00%	22,00	639,71	799,59	0,01%
2.7.8	Composição	Próprio	19	Substituição parcial de caibros e contrafeitos conforme padrão existente (30%)	M2	10,90	36,82	25,00%	46,02	401,44	501,78	0,01%
2.7.9	Composição	Próprio	25	Recomposição de ripas 5 x 2 cm com madeira seca em autoclave (100%)	M	36,35	8,94	25,00%	11,18	324,95	406,34	0,00%
2.7.10	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento do telhado (100%)	M2	36,35	6,79	25,00%	8,49	246,82	308,57	0,00%
2.7.11	Composição	Próprio	26	Assentamento de telhas reaproveitadas, exclusive amarração com arame galvanizado (40%)	M	14,54	19,94	25,00%	24,93	289,94	362,43	0,00%
2.7.12	Composição	SINAPI	94201	Assentamento de telhas coloniais de seção curva novas (conforme padrão existente), exclusive amarração com arame galvanizado (60%)	M2	21,81	65,76	25,00%	82,19	1.433,94	1.792,32	0,02%
2.7.13	Composição	SINAPI	94232	Amarração de telhas	UN	944,97	2,94	25,00%	3,68	2.779,49	3.477,50	0,04%
2.7.14	Composição	Próprio	23	Substituição parcial de espigão conforme padrão existente (30%)	M	0,83	76,65	25,00%	95,81	63,46	79,33	0,00%
2.7.15	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de espigão conforme padrão existente (100%)	M	2,76	26,38	25,00%	32,97	72,80	91,00	0,00%
2.7.16	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento de beirais (três fiadas ponto baixo, duas fiadas nas laterais e telhas transversas	M	108,41	26,38	25,00%	32,97	2.859,44	3.574,28	0,04%
2.7.17	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	11,73	73,48	25,00%	91,85	861,60	1.077,06	0,01%
2.7.18	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	11,73	30,45	25,00%	38,07	357,09	446,42	0,01%
2.7.19	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	117,26	2,03	25,00%	2,53	237,66	296,68	0,00%
2.8				GUARDA-PÓS						15.328,74	19.160,94	0,23%
2.8.1	Composição	Próprio	236	Lixamento (100%)	M2	50,72	34,09	25,00%	42,61	1.728,93	2.161,03	0,03%
2.8.2	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	50,72	17,60	25,00%	22,00	892,66	1.115,76	0,01%
2.8.3	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	50,72	6,79	25,00%	8,49	344,42	430,58	0,01%
2.8.4	Composição	Próprio	226	Recomposição de guarda-pó conforme padrão existente (50%)	M2	25,36	297,41	25,00%	371,77	7.541,91	9.427,44	0,12%
2.8.5	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	50,72	40,38	25,00%	50,48	2.048,04	2.560,17	0,03%
2.8.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	50,72	10,18	25,00%	12,73	516,36	645,62	0,01%
2.8.7	Composição	Próprio	227	Pintura dos guarda-pós em 3 demãos com tinta esmalte na cor branco, conforme projeto (100%)	M2	50,72	44,49	25,00%	55,61	2.256,42	2.820,34	0,03%
2.9				CACHORROS						5.086,05	6.357,58	0,08%
2.9.1	Composição	Próprio	236	Lixamento (100%)	M2	20,82	34,09	25,00%	42,61	709,64	887,00	0,01%
2.9.2	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	20,82	17,60	25,00%	22,00	366,39	457,97	0,01%
2.9.3	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	20,82	6,79	25,00%	8,49	141,37	176,73	0,00%
2.9.4	Composição	Próprio	226	Recomposição dos cachorros com madeira aroeira (30%)	M2	6,25	297,41	25,00%	371,77	1.857,36	2.321,71	0,03%
2.9.5	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	20,82	40,38	25,00%	50,48	840,62	1.050,83	0,01%
2.9.6	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	20,82	10,18	25,00%	12,73	211,94	265,00	0,00%
2.9.7	Composição	Próprio	227	Pintura dos guarda-pós em 3 demãos com tinta esmalte na cor vermelho escuro, conforme projeto (100%)	M2	20,82	44,49	25,00%	55,61	926,15	1.157,62	0,01%

Obra					Bancos		Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024		Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
2.9.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,26	73,48	25,00%	91,85	19,27	24,09	0,00%
2.9.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,26	30,45	25,00%	38,07	7,99	9,99	0,00%
2.9.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	2,62	2,03	25,00%	2,53	5,32	6,64	0,00%
2.10				EXECUÇÃO DE CALHA COM TELHA						3.257,62	4.072,18	0,05%
2.10.1	Composição	Próprio	606	Execução de calha com telha de barro (100%)	M	50,63	14,50	25,00%	18,12	733,98	917,42	0,01%
2.10.2	Composição	SINAPI	94224	Emboçamento da calha (100%)	M	50,63	26,38	25,00%	32,97	1.335,43	1.669,27	0,02%
2.10.3	Composição	Próprio	607	Limpeza das calhas (100%)	M	50,63	3,21	25,00%	4,01	162,29	203,03	0,00%
2.10.4	Composição	Próprio	608	Impermeabilização com impermeabilizante liquido (100%)	M	50,63	20,26	25,00%	25,33	1.025,92	1.282,46	0,02%
2.11				CHAPÉU DO MURO						44,38	55,48	0,00%
2.11.1	Composição	Próprio	385	Limpeza cuidadosa com água, sabão neutro e escova de cerdas macias(100%)	M2	7,55	5,88	25,00%	7,35	44,38	55,48	0,00%
3				DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						51.019,05	63.771,62	0,78%
3.1				PAVIMENTO TERREO.						8.946,60	11.182,55	0,14%
3.1.1	Composição	Próprio	473	Remoção de caixa d'água (100%)	UD	1,00	117,99	25,00%	147,49	117,99	147,49	0,00%
3.1.2	Composição	SINAPI	72235	Demolição de estrutura de sustentação da caixa d'água (100%)	M2	0,49	8,16	25,00%	10,21	4,00	5,00	0,00%
3.1.3	Composição	SINAPI	85367	Demolição de piso em ardósia (100%)	M2	28,76	19,92	25,00%	24,90	572,81	716,12	0,01%
3.1.4	Composição	SINAPI	73801/2	Demolição de contrapiso (100%)	M2	28,76	30,62	25,00%	38,27	880,49	1.100,65	0,01%
3.1.5	Composição	SINAPI	89263	Demolição de escada existente (100%)	M2	1,14	39,82	25,00%	49,77	45,39	56,74	0,00%
3.1.6	Composição	SINAPI	89263	Remoção de grade em perfis metálicos (100%)	M2	11,28	39,82	25,00%	49,77	449,12	561,41	0,01%
3.1.7	Composição	SINAPI	73481	Remoção de terra batida e pedras soltas no desvão do piso (100%)	M3	35,52	52,05	25,00%	65,06	1.848,66	2.310,93	0,03%
3.1.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	40,49	73,48	25,00%	91,85	2.974,74	3.718,62	0,05%
3.1.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	40,49	30,45	25,00%	38,07	1.232,87	1.541,30	0,02%
3.1.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	404,86	2,03	25,00%	2,53	820,53	1.024,29	0,01%
3.2				BANHEIRO						2.496,32	3.120,26	0,04%
3.2.1	Composição	SINAPI	85367	Demolição do piso em ardósia (100%)	M2	3,64	19,92	25,00%	24,90	72,50	90,64	0,00%
3.2.2	Composição	SINAPI	73801/1	Demolição de piso cimentício com pigmento na cor verde (100%)	M2	10,56	30,62	25,00%	38,27	323,29	404,13	0,00%
3.2.3	Composição	SINAPI	73801/2	Demolição de contrapiso (100%)	M2	14,20	30,62	25,00%	38,27	434,73	543,43	0,01%
3.2.4	Composição	SINAPI	85397	Demolição de revestimento cerâmico (100%)	M2	16,80	27,87	25,00%	34,84	468,22	585,31	0,01%
3.2.5	Composição	SINAPI	85333	Remoção de tanque (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%
3.2.6	Composição	SINAPI	85333	Remoção de lavatório (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%
3.2.7	Composição	SINAPI	85333	Remoção de bacia sanitária (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%
3.2.8	Composição	SINAPI	85334	Demolição de janela basculante em metal J05T (100%)	M2	0,15	20,41	25,00%	25,51	3,06	3,83	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
3.2.9	Composição	SINAPI	72142	Demolição da porta P05T (100%)	UN	1,00	15,68	25,00%	19,59	15,68	19,59	0,00%	
3.2.10	Composição	SINAPI	73899/1	Demolição de alvenaria (100%)	M3	0,94	92,90	25,00%	116,13	86,98	108,73	0,00%	
3.2.11	Composição	SINAPI	85333	Demolição de bancada (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.2.12	Composição	SINAPI	72143	Remoção de batente da porta (100%)	UN	1,00	71,40	25,00%	89,25	71,40	89,25	0,00%	
3.2.13	Composição	SINAPI	72236	Demolição de forro (100%)	M2	14,20	16,48	25,00%	20,59	233,95	292,38	0,00%	
3.2.14	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	5,56	73,48	25,00%	91,85	408,75	510,97	0,01%	
3.2.15	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	5,56	30,45	25,00%	38,07	169,41	211,78	0,00%	
3.2.16	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	55,63	2,03	25,00%	2,53	112,75	140,74	0,00%	
3.3				SEDE DA IRMANDADE						7.480,14	9.350,27	0,11%	
3.3.1	Composição	SINAPI	85367	Demolição do piso em ardósia (100%)	M2	82,26	19,92	25,00%	24,90	1.638,37	2.048,27	0,03%	
3.3.2	Composição	SINAPI	73801/2	Demolição de contrapiso (100%)	M2	82,26	30,62	25,00%	38,27	2.518,39	3.148,09	0,04%	
3.3.3	Composição	SINAPI	73895/1	Demolição soleira (100%)	M2	0,28	12,46	25,00%	15,57	3,49	4,36	0,00%	
3.3.4	Composição	SINAPI	73802/1	Demolição de nivelamento executado na alvenaria (100%)	M2	0,25	10,21	25,00%	12,76	2,55	3,19	0,00%	
3.3.5	Composição	SINAPI	73616	Demolição de piso de concreto do passeio (100%)	M3	3,43	301,93	25,00%	377,41	1.036,51	1.295,65	0,02%	
3.3.6	Composição	SINAPI	89263	Remoção de Muxarabi metálico (100%)	M2	13,60	39,82	25,00%	49,77	541,50	676,87	0,01%	
3.3.7	Composição	SINAPI	72236	Demolição de forro (100%)	M2	0,89	16,48	25,00%	20,59	14,70	18,38	0,00%	
3.3.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	13,89	73,48	25,00%	91,85	1.020,32	1.275,47	0,02%	
3.3.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	13,89	30,45	25,00%	38,07	422,87	528,66	0,01%	
3.3.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	138,86	2,03	25,00%	2,53	281,44	351,33	0,00%	
3.4				DEPÓSITO						527,86	659,70	0,01%	
3.4.1	Composição	SINAPI	72236	Demolição de forro (100%)	M2	23,27	16,48	25,00%	20,59	383,37	479,13	0,01%	
3.4.2	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,16	73,48	25,00%	91,85	85,48	106,85	0,00%	
3.4.3	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,16	30,45	25,00%	38,07	35,43	44,29	0,00%	
3.4.4	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	11,63	2,03	25,00%	2,53	23,58	29,43	0,00%	
3.5				BAZAR						683,25	853,93	0,01%	
3.5.1	Composição	SINAPI	85333	Demolição de tanque (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.5.2	Composição	SINAPI	73802/1	Demolição do nivelamento executado sobre alvenaria (100%)	M2	3,21	10,21	25,00%	12,76	32,76	40,96	0,00%	
3.5.3	Composição	SINAPI	72142	Demolição da Porta P01T (100%)	UN	1,00	15,68	25,00%	19,59	15,68	19,59	0,00%	
3.5.4	Composição	SINAPI	72142	Demolição da Porta P04T (100%)	UN	1,00	15,68	25,00%	19,59	15,68	19,59	0,00%	
3.5.5	Composição	SINAPI	72215	Demoliçã de cobogó (100%)	M3	0,19	51,03	25,00%	63,78	9,74	12,17	0,00%	
3.5.6	Composição	SINAPI	72236	Demolição de forro (100%)	M2	18,70	16,48	25,00%	20,59	308,08	385,03	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
3.5.7	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	2,23	73,48	25,00%	91,85	164,12	205,17	0,00%	
3.5.8	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	2,23	30,45	25,00%	38,07	68,02	85,04	0,00%	
3.5.9	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	22,34	2,03	25,00%	2,53	45,27	56,51	0,00%	
3.6				INSTALAÇÃO SANITARIA						492,39	615,45	0,01%	
3.6.1	Composição	SINAPI	85367	Demolição do piso em cerâmica (100%)	M2	2,85	19,92	25,00%	24,90	56,76	70,97	0,00%	
3.6.2	Composição	SINAPI	73801/2	Demolição de contrapiso (100%)	M2	2,85	30,62	25,00%	38,27	87,25	109,07	0,00%	
3.6.3	Composição	SINAPI	72242	Demolição de rodapé (100%)	M2	0,64	8,35	25,00%	10,43	5,34	6,68	0,00%	
3.6.4	Composição	SINAPI	85333	Demolição do lavatório (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.6.5	Composição	SINAPI	85333	Demolição da bacia sanitária (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.6.6	Composição	SINAPI	72142	Demolição da Porta P03T (100%)	UN	1,00	15,68	25,00%	19,59	15,68	19,59	0,00%	
3.6.7	Composição	SINAPI	72215	Demoliçã de alvenaria (100%)	M3	0,55	51,03	25,00%	63,78	28,27	35,34	0,00%	
3.6.8	Composição	SINAPI	72215	Demoliçã do cobogó (100%)	M3	0,16	51,03	25,00%	63,78	8,37	10,46	0,00%	
3.6.9	Composição	SINAPI	72236	Demolição de forro (100%)	M2	2,85	16,48	25,00%	20,59	46,95	58,68	0,00%	
3.6.10	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,58	73,48	25,00%	91,85	115,94	144,93	0,00%	
3.6.11	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,58	30,45	25,00%	38,07	48,05	60,07	0,00%	
3.6.12	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	15,78	2,03	25,00%	2,53	31,98	39,92	0,00%	
3.7				PRIMEIRO PAVIMENTO - BANHEIRO E CORREDOR						932,90	1.166,07	0,01%	
3.7.1	Composição	SINAPI	85333	Remoção de bacia sanitária (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.7.2	Composição	SINAPI	85333	Remoção de lavatório (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.7.3	Composição	SINAPI	85333	Demolição de tanque (100%)	UN	1,00	23,90	25,00%	29,87	23,90	29,87	0,00%	
3.7.4	Composição	SINAPI	72142	Remoção de porta (100%)	UN	1,00	15,68	25,00%	19,59	15,68	19,59	0,00%	
3.7.5	Composição	SINAPI	73899/1	Demolição de alvenaria (100%)	M3	1,86	92,90	25,00%	116,13	172,84	216,06	0,00%	
3.7.6	Composição	SINAPI	89263	Demolição de gradil (100%)	M2	2,09	39,82	25,00%	49,77	83,22	104,02	0,00%	
3.7.7	Composição	SINAPI	85367	Deolição de piso (100%)	M2	2,85	19,92	25,00%	24,90	56,76	70,97	0,00%	
3.7.8	Composição	SINAPI	73801/2	Demolição de contra piso (100%)	M2	2,85	30,62	25,00%	38,27	87,25	109,07	0,00%	
3.7.9	Composição	SINAPI	85387	Remoção total do entulho (100%)	M3	3,59	73,48	25,00%	91,85	263,54	329,45	0,00%	
3.7.10	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	3,59	30,45	25,00%	38,07	109,22	136,55	0,00%	
3.7.11	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	35,87	2,03	25,00%	2,53	72,69	90,75	0,00%	
3.8				ADRO.						24.571,19	30.712,86	0,37%	
3.8.1	Composição	Próprio	318	Demolição de guarda-corpo e portão de madeira (100%)	M	42,18	64,58	25,00%	80,73	2.724,15	3.405,19	0,04%	
3.8.2	Composição	Próprio	480	Supressão de canteiro (100%)	M3	1,50	89,56	25,00%	111,95	134,34	167,93	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
3.8.3	Composição	SINAPI	73801/2	Demolição de piso cimentado e contrapiso (100%)	M2	20,13	30,62	25,00%	38,27	616,28	770,38	0,01%	
3.8.4	Composição	SINAPI	85367	Remoção de tampos de ardósia (100%)	M2	4,49	19,92	25,00%	24,90	89,43	111,80	0,00%	
3.8.5	Composição	Próprio	482	Retirada de vegetação dos canteiros (100%)	M2	10,85	215,45	25,00%	269,31	2.337,63	2.922,01	0,04%	
3.8.6	Composição	Próprio	480	Remoção de vasos de plantas próximos às carneiras (100%)	M3	2,37	89,56	25,00%	111,95	211,90	264,87	0,00%	
3.8.7	Composição	Próprio	444	Supressão de refletores (100%)	UD	6,00	212,25	25,00%	265,31	1.273,49	1.591,86	0,02%	
3.8.8	Composição	SINAPI	73790/1	Retirada de piso em pedra (para reassentamento - 100%)	M2	140,85	89,77	25,00%	112,21	12.644,11	15.804,78	0,19%	
3.8.9	Composição	SINAPI	73895/1	Supressão de piso em pedra irregular e contrapiso (100%)	M2	33,78	12,46	25,00%	15,57	420,80	525,95	0,01%	
3.8.10	Composição	SINAPI	73899/1	Demolição de trecho do muro frontal (100%)	M3	0,34	92,90	25,00%	116,13	31,86	39,83	0,00%	
3.8.11	Composição	Próprio	473	Retirada de caixa d'água (100%)	UD	1,00	117,99	25,00%	147,49	117,99	147,49	0,00%	
3.8.12	Composição	SINAPI	85387	Remoção total do entulho (100%)	M3	31,96	73,48	25,00%	91,85	2.348,26	2.935,49	0,04%	
3.8.13	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	31,96	30,45	25,00%	38,07	973,23	1.216,70	0,01%	
3.8.14	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	319,60	2,03	25,00%	2,53	647,72	808,58	0,01%	
3.9				TORRE SINEIRA						668,25	835,31	0,01%	
3.9.1	Composição	SINAPI	72222	Remoção de "painel" em madeira (100%)	M2	7,23	12,54	25,00%	15,68	90,66	113,37	0,00%	
3.9.2	Composição	SINAPI	72241	Remoção de piso em madeira (100%)	M2	6,26	43,30	25,00%	54,13	271,07	338,85	0,00%	
3.9.3	Composição	SINAPI	72236	Demolição de Forro em tela de arame galvanizado (100%)	M2	8,18	16,48	25,00%	20,59	134,77	168,43	0,00%	
3.9.4	Composição	SINAPI	85387	Remoção total do entulho (100%)	M3	1,38	73,48	25,00%	91,85	101,61	127,02	0,00%	
3.9.5	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,38	30,45	25,00%	38,07	42,11	52,65	0,00%	
3.9.6	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	13,83	2,03	25,00%	2,53	28,03	34,99	0,00%	
3.10				CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E ESTRUTURA DAS ESCADAS INTERNAS						4.220,15	5.275,22	0,06%	
3.10.1	Composição	Próprio	318	Demolição de corrimãos e montantes em madeira das escadas existentes (100%)	M	59,59	64,58	25,00%	80,73	3.848,56	4.810,70	0,06%	
3.10.2	Composição	SINAPI	85387	Remoção total do entulho (100%)	M3	3,58	73,48	25,00%	91,85	262,71	328,40	0,00%	
3.10.3	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	3,58	30,45	25,00%	38,07	108,88	136,12	0,00%	
4				FORRO						49.234,52	61.544,11	0,75%	
4.1				PAVIMENTO TERREO						416,06	520,07	0,01%	
4.1.1				BANHEIRO - GESSO ACARTONADO						416,06	520,07	0,01%	
4.1.1.1	Composição	SINAPI	73792/1	Fornecimento e instalação de placa de gesso acartonado afixado por estrutura independente de perfis de Metalon e tirante em chapa de alumínio, parafusados em alvenaria	M2	3,76	110,66	25,00%	138,32	416,06	520,07	0,01%	
4.2				1º PAVIMENTO						31.765,38	39.707,30	0,48%	
4.2.1				SACRISTIA E CAPELA DO SANTÍSSIMO - TIPO TABUADO LISO						25.664,76	32.081,32	0,39%	
4.2.1.1	Composição	Próprio	609	Decapagem do madeiramento (100%)	M2	94,79	49,01	25,00%	61,26	4.645,11	5.806,74	0,07%	
4.2.1.2	Composição	Próprio	42	Recomposição parcial do forro com aroeira (20%)	M2	18,96	328,77	25,00%	410,97	6.232,80	7.791,04	0,10%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
4.2.1.3	Composição	Próprio	248	Limpeza manual (100%)	M2	94,79	17,60	25,00%	22,00	1.668,37	2.085,34	0,03%	
4.2.1.4	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	94,79	6,79	25,00%	8,49	643,71	804,75	0,01%	
4.2.1.5	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidrofugante e repelente (100%)	M2	94,79	40,38	25,00%	50,48	3.827,76	4.784,92	0,06%	
4.2.1.6	Composição	Próprio	38	Calafetagem das áreas com furos, cavidades e perdas (50%)	M2	47,39	30,34	25,00%	37,93	1.438,13	1.797,66	0,02%	
4.2.1.7	Composição	Próprio	236	Lixamento / preparação de superfície para pintura (100%)	M2	94,79	34,09	25,00%	42,61	3.231,34	4.038,93	0,05%	
4.2.1.8	Composição	Próprio	40	Aplicação de tinta esmalte, mínimo três demãos, na cor branca conforme projeto (100%)	M2	94,79	40,22	25,00%	50,28	3.812,72	4.765,96	0,06%	
4.2.1.9	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,33	73,48	25,00%	91,85	97,51	121,89	0,00%	
4.2.1.10	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,33	30,45	25,00%	38,07	40,41	50,52	0,00%	
4.2.1.11	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	13,27	2,03	25,00%	2,53	26,90	33,57	0,00%	
4.2.2				ÁREA DO ENTABLAMENTO						6.100,62	7.625,98	0,09%	
4.2.2.1	Composição	Próprio	609	Decapagem do madeiramento (100%)	M2	22,87	49,01	25,00%	61,26	1.120,65	1.400,89	0,02%	
4.2.2.2	Composição	Próprio	234	Recomposição parcial do entablamento com madeira de aroeira (20%)	M2	4,57	313,52	25,00%	391,90	1.433,92	1.792,39	0,02%	
4.2.2.3	Composição	Próprio	610	Higienização do madeiramento (100%)	M2	22,87	16,67	25,00%	20,84	381,18	476,57	0,01%	
4.2.2.4	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	22,87	6,79	25,00%	8,49	155,30	194,15	0,00%	
4.2.2.5	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidrofugante e repelente (100%)	M2	22,87	40,38	25,00%	50,48	923,46	1.154,38	0,01%	
4.2.2.6	Composição	Próprio	38	Calafetagem das áreas com furos, cavidades e perdas (50%)	M2	11,43	30,34	25,00%	37,93	346,95	433,69	0,01%	
4.2.2.7	Composição	Próprio	236	Lixamento / preparação de superfície para pintura (100%)	M2	22,87	34,09	25,00%	42,61	779,57	974,41	0,01%	
4.2.2.8	Composição	Próprio	40	Aplicação de tinta esmalte, mínimo três demãos,na cor vermelho rústico conforme projeto (100%)	M2	22,87	40,22	25,00%	50,28	919,83	1.149,80	0,01%	
4.2.2.9	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,32	73,48	25,00%	91,85	23,52	29,41	0,00%	
4.2.2.10	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,32	30,45	25,00%	38,07	9,75	12,19	0,00%	
4.2.2.11	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	3,20	2,03	25,00%	2,53	6,49	8,10	0,00%	
4.3				ATRIO - TABUADO LISO						5.810,63	7.263,43	0,09%	
4.3.1	Composição	Próprio	610	Higienização do madeiramento (100%)	M2	27,23	16,67	25,00%	20,84	453,94	567,54	0,01%	
4.3.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	27,23	6,79	25,00%	8,49	184,94	231,21	0,00%	
4.3.3	Composição	Próprio	276	Aplicação de produto com propriedade hidrofugante e repelente (100%)	M2	27,23	40,38	25,00%	50,48	1.099,73	1.374,73	0,02%	
4.3.4	Composição	Próprio	42	Recomposição parcial do forro com madeira de aroeira (20%)	M2	5,45	328,77	25,00%	410,97	1.790,72	2.238,41	0,03%	
4.3.5	Composição	Próprio	38	Calafetagem das áreas com furos, cavidades e perdas (50%)	M2	13,62	30,34	25,00%	37,93	413,18	516,48	0,01%	
4.3.6	Composição	Próprio	236	Lixamento / preparação de superfície para pintura (100%)	M2	27,23	34,09	25,00%	42,61	928,38	1.160,41	0,01%	
4.3.7	Composição	Próprio	47	Aplicação de verniz marítimo incolor, mínimo duas demãos,conforme projeto (100%)	M2	27,23	32,77	25,00%	40,96	892,39	1.115,47	0,01%	
4.3.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,38	73,48	25,00%	91,85	28,01	35,02	0,00%	
4.3.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,38	30,45	25,00%	38,07	11,61	14,51	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
4.3.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	3,81	2,03	25,00%	2,53	7,73	9,65	0,00%	
4.4				INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO						863,98	1.079,95	0,01%	
4.4.1	Composição	SINAPI	73792/1	Fornecimento e instalação de placa de gesso acartonado fixo por estrutura independente de perfis de Metalon e tirante em chapa de alumínio, parafusados em alvenaria	M2	7,81	110,66	25,00%	138,32	863,98	1.079,95	0,01%	
4.5				FORRO - 2º PAVIMENTO						7.299,42	9.124,54	0,11%	
4.5.1				SALA DE MÚSICA - TIPO TABUADO LISO						7.299,42	9.124,54	0,11%	
4.5.1.1	Composição	Próprio	609	Decapagem do madeiramento (100%)	M2	27,45	49,01	25,00%	61,26	1.345,42	1.681,88	0,02%	
4.5.1.2	Composição	Próprio	237	Recomposição parcial do forro com aroeira (30%)	M2	5,49	313,52	25,00%	391,90	1.721,53	2.151,91	0,03%	
4.5.1.3	Composição	Próprio	610	Higienização do madeiramento (100%)	M2	27,45	16,67	25,00%	20,84	457,63	572,16	0,01%	
4.5.1.4	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	27,45	6,79	25,00%	8,49	186,45	233,09	0,00%	
4.5.1.5	Composição	Próprio	31	Aplicação de produto com propriedade hidrofugante e repelente (100%)	M2	27,45	44,73	25,00%	55,91	1.227,92	1.535,00	0,02%	
4.5.1.6	Composição	Próprio	38	Calafetagem das áreas com furos, cavidades e perdas (50%)	M2	13,73	30,34	25,00%	37,93	416,54	520,68	0,01%	
4.5.1.7	Composição	Próprio	236	Lixamento / preparação de superfície para pintura (100%)	M2	27,45	34,09	25,00%	42,61	935,93	1.169,85	0,01%	
4.5.1.8	Composição	Próprio	277	Aplicação de tinta esmalte na cor branca, mínimo três demãos,na cor branca conforme projeto (100%)	M2	27,45	34,98	25,00%	43,72	960,27	1.200,32	0,01%	
4.5.1.9	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,38	73,48	25,00%	91,85	28,24	35,30	0,00%	
4.5.1.10	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,38	30,45	25,00%	38,07	11,70	14,63	0,00%	
4.5.1.11	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	3,84	2,03	25,00%	2,53	7,79	9,72	0,00%	
4.6				FORRO - 4º PAVIMENTO						3.079,05	3.848,82	0,05%	
4.6.1				TORRE SINEIRA - EXECUÇÃO DE FORRO EM TELA HEXAGONAL						3.079,05	3.848,82	0,05%	
4.6.1.1	Composição	Próprio	611	Fornecimento e instalação de forro em tela hexagonal em arame de aço galvanizado, tipo viveiro, diâmetro de 1/2", e estrutura em perfil de aço carbono, parafusado sobre viga de madeira existente.	M2	8,15	74,34	25,00%	92,92	605,92	757,39	0,01%	
4.6.1.2	Composição	Próprio	306	Aplicação de tinta com fundo antiferrugem nos perfis metálicos, mínimo uma demão, conforme projeto (100%)	M2	8,15	303,41	25,00%	379,27	2.473,13	3.091,43	0,04%	
5				PROTEÇÃO DOS BENS MÓVEIS						5.029,96	6.287,45	0,08%	
5.1	Composição	Próprio	801	Proteção dos bens móveis	UD	1	5.029,96	25,00%	6.287,45	5.029,96	6.287,45	0,08%	
6				PISOS						188.556,34	430.940,34	5,26%	
6.1				PISO INTERNO - 1º PAVIMENTO - ÁTRIO E CORREDOR						49.380,67	61.725,32	0,75%	
6.1.1				PISO TIPO PORCELANATO E LADRILHO HIRÁULICO A CONSTRUIR - BAZAR, DEPÓSITO, SEDE DA IRMANDADE. DEPÓSITO						44.580,20	55.724,42	0,68%	
6.1.1.1	Composição	SINAPI	90932	Execução de contrapiso em concreto simples, espessura 5 cm (100%)	M2	144,09	82,16	25,00%	102,69	11.837,97	14.796,85	0,18%	
6.1.1.2	Composição	Próprio	51	Limpeza manual (100%)	M2	144,09	30,86	25,00%	38,57	4.446,32	5.557,64	0,07%	
6.1.1.3	Composição	Próprio	612	Aplicação em uma demão, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica) diluído em água (100%)	M2	144,09	24,14	25,00%	30,17	3.478,10	4.347,27	0,05%	

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética													
6.1.1.4	Composição	Próprio	613	Aplicação em três demãos, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica - 100%)	M2	144,09	54,59	25,00%	68,24	7.866,35	9.832,87	0,12%	
6.1.1.5	Composição	SINAPI	87260	Fornecimento e execução de piso em porcelanato (100%)	M2	107,56	109,97	25,00%	137,46	11.827,55	14.784,84	0,18%	
6.1.1.6	Composição	Próprio	49	Fornecimento e execução de piso em ladrilho hidráulico (100%)	M2	36,54	140,25	25,00%	175,31	5.123,91	6.404,95	0,08%	
6.1.2				PISO CERÂMICO A CONSTRUIR- COPA E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						3.391,78	4.239,64	0,05%	
6.1.2.1	Composição	SINAPI	90912	Execução de contrapiso em concreto simples, espessura 5 cm (100%)	M2	14,43	95,23	25,00%	119,03	1.374,40	1.717,94	0,02%	
6.1.2.2	Composição	Próprio	440	Limpeza manual (100%)	M2	14,43	13,64	25,00%	17,05	196,88	246,08	0,00%	
6.1.2.3	Composição	Próprio	612	Aplicação em uma demão, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica) diluído em água (100%)	M2	14,43	24,14	25,00%	30,17	348,38	435,44	0,01%	
6.1.2.4	Composição	Próprio	613	Aplicação em três demãos, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica - 100%)	M2	14,43	54,59	25,00%	68,24	787,92	984,89	0,01%	
6.1.2.5	Composição	SINAPI	87248	Fornecimento e execução de piso cerâmico (100%)	M2	14,43	47,41	25,00%	59,26	684,20	855,29	0,01%	
6.1.3				RODAPÉ E SOLEIRA						1.408,69	1.761,26	0,02%	
6.1.3.1	Composição	SINAPI	88650	Fornecimento e instalação de rodapé, mesmo padrão do piso (porcelanato)(100%)	M	82,43	15,80	25,00%	19,76	1.302,74	1.628,82	0,02%	
6.1.3.2	Composição	SINAPI	84161	Fornecimento e instalação de soleira em granito bruto, cor acqualux (100%)	M	1,40	75,68	25,00%	94,60	105,95	132,44	0,00%	
6.2				PISO INTERNO 1º PAVIMENTO						2.270,07	2.837,54	0,03%	
6.2.1				I.S.P.N.E.						2.270,07	2.837,54	0,03%	
6.2.1.1	Composição	SINAPI	90932	Execução de contrapiso em concreto simples, espessura 5 cm (100%)	M2	7,75	82,16	25,00%	102,69	636,54	795,64	0,01%	
6.2.1.2	Composição	Próprio	440	Limpeza manual (100%)	M2	7,75	13,64	25,00%	17,05	105,69	132,10	0,00%	
6.2.1.3	Composição	Próprio	612	Aplicação em uma demão, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica) diluído em água (100%)	M2	7,75	24,14	25,00%	30,17	187,02	233,76	0,00%	
6.2.1.4	Composição	Próprio	613	Aplicação em três demãos, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica - 100%)	M2	7,75	54,59	25,00%	68,24	422,98	528,72	0,01%	
6.2.1.5	Composição	SINAPI	87259	Fornecimento e execução de piso em porcelanato (100%)	M2	7,75	118,46	25,00%	148,08	917,84	1.147,32	0,01%	
6.3				PISO TIPO LADRILHO HIRÁULICO EXISTENTE- NAVE E TORRE						728,09	615,74	0,01%	
6.3.1	Composição	Próprio	49	Fornecimento e execução de piso em ladrilho hidráulico (10%)	M2	0,70	140,25	25,00%	175,31	98,32	122,90	0,00%	
6.3.2	Composição	Próprio	440	Limpeza com água e sabão neutro (100%)	M2	7,01	13,64	25,00%	10,45	95,63	73,26	0,00%	
6.3.3	Composição	Próprio	428	Aplicação de resina acrílica (100%)	M2	7,01	76,19	25,00%	59,85	534,14	419,58	0,01%	
6.4				PISO TIPO TABUADO LISO EM MADEIRA PEROBA - NAVE, ÁTRIO, CAPELA MOR, CÔMODO, SECRETARIA PAROQUIAL E CONSISTÓRIO						32.984,50	203.399,12	2,48%	
6.4.1	Composição	Próprio	1061	Remoção cuidadosa do tabuado do piso e acondicionamento para reaproveitamento - desmontagem e transporte (100%)	M2	253,96	45,22	25,00%	56,52	11.482,97	14.353,72	0,18%	
6.4.2	Composição	Próprio	404	Transporte e montagem de piso (100%)	M2	253,96	76,34	25,00%	95,43	19.387,17	24.235,23	0,30%	
6.4.3	Composição	Próprio	384	Limpeza manual do desvão do piso (100%)	M2	253,96	8,33	25,00%	10,41	2.114,36	2.643,70	0,03%	
6.4.4	Composição	Próprio	243	Substituição parcial de barroteamento conforme padrão existente (30%)	M2	76,19	83,30	25,00%	104,12	6.346,21	7.932,64	0,10%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
6.4.5	Composição	Próprio	244	Recomposição do tabuado de piso com reaproveitamento, inclusive tábuas reconstituídas com enxerto (30%)	M2	76,19	174,58	25,00%	218,22	13.300,73	16.625,63	0,20%
6.4.6	Composição	Próprio	58	Recomposição do tabuado de piso com peças novas, conforme padrão existente (30%)	M2	76,19	436,75	25,00%	545,94	33.275,06	41.593,78	0,51%
6.4.7	Composição	Próprio	55	Calafetagem (100%)	M2	253,96	27,53	25,00%	34,41	6.991,37	8.738,70	0,11%
6.4.8	Composição	Próprio	56	Lixamento com máquina e polimento (100%)	M2	253,96	29,35	25,00%	36,68	7.452,70	9.315,19	0,11%
6.4.9	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	253,96	6,79	25,00%	8,49	1.724,63	2.156,11	0,03%
6.4.10	Composição	Próprio	57	Aplicação de cera carnaúba, em três demãos, conforme projeto (100%)	M2	253,96	37,13	25,00%	46,41	9.428,20	11.786,20	0,14%
6.4.11	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do tabuado (100%)	M2	253,96	17,60	25,00%	22,00	4.469,92	5.587,08	0,07%
6.4.12	Composição	Próprio	52	Proteção do piso (com duas camadas de placas de compensado de 6 mm - 100%)	M2	253,96	57,66	25,00%	72,07	14.643,13	18.302,77	0,22%
6.4.13	Composição	Próprio	53	Proteção do piso (com papelão - 100%)	M2	253,96	23,84	25,00%	29,80	6.054,39	7.567,95	0,09%
6.4.14	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	209,77	73,48	25,00%	91,85	15.413,02	19.267,33	0,24%
6.4.15	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	209,77	30,45	25,00%	38,07	6.387,90	7.985,92	0,10%
6.4.16	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	2097,69	2,03	25,00%	2,53	4.251,40	5.307,17	0,06%
6.5				PISO TIPO TABUADO LISO EM MADEIRA ANGELIM - ACESSO AO CORO, PREBITÉRIO, SACRISTIA E CAPELA DO SANTÍSSIMO						89.031,55	111.286,93	1,36%
6.5.1	Composição	Próprio	1061	Remoção cuidadosa do tabuado do piso e acondicionamento para reaproveitamento - desmontagem e transporte (100%)	M2	138,54	45,22	25,00%	56,52	6.264,36	7.830,46	0,10%
6.5.2	Composição	Próprio	404	Transporte e montagem de piso (100%)	M2	138,54	76,34	25,00%	95,43	10.576,38	13.221,17	0,16%
6.5.3	Composição	Próprio	1058	Limpeza manual do desvão do piso (100%)	M2	138,54	10,21	25,00%	12,76	1.413,83	1.767,81	0,02%
6.5.4	Composição	Próprio	243	Substituição parcial de barroteamento conforme padrão existente (30%)	M2	41,56	83,30	25,00%	104,12	3.462,08	4.327,53	0,05%
6.5.5	Composição	Próprio	244	Recomposição do tabuado de piso com reaproveitamento, inclusive tábuas reconstituídas com enxerto (30%)	M2	41,56	174,58	25,00%	218,22	7.256,02	9.069,86	0,11%
6.5.6	Composição	Próprio	58	Recomposição do tabuado de piso com peças novas, conforme padrão existente (30%)	M2	41,56	436,75	25,00%	545,94	18.152,71	22.690,87	0,28%
6.5.7	Composição	Próprio	55	Calafetagem (100%)	M2	138,54	27,53	25,00%	34,41	3.814,03	4.767,27	0,06%
6.5.8	Composição	Próprio	56	Lixamento com máquina e polimento (100%)	M2	138,54	29,35	25,00%	36,68	4.065,71	5.081,76	0,06%
6.5.9	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	138,54	6,79	25,00%	8,49	940,85	1.176,23	0,01%
6.5.10	Composição	Próprio	57	Aplicação de cera carnaúba, em três demãos, conforme projeto (100%)	M2	138,54	37,13	25,00%	46,41	5.143,41	6.429,79	0,08%
6.5.11	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do tabuado (100%)	M2	138,54	17,60	25,00%	22,00	2.438,50	3.047,95	0,04%
6.5.12	Composição	Próprio	52	Proteção do piso (com duas camadas de placas de compensado de 6 mm - 100%)	M2	138,54	57,66	25,00%	72,07	7.988,34	9.984,80	0,12%
6.5.13	Composição	Próprio	53	Proteção do piso (com papelão - 100%)	M2	138,54	23,84	25,00%	29,80	3.302,88	4.128,58	0,05%
6.5.14	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	114,44	73,48	25,00%	91,85	8.408,34	10.511,00	0,13%
6.5.15	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	114,44	30,45	25,00%	38,07	3.484,82	4.356,60	0,05%
6.5.16	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	1144,37	2,03	25,00%	2,53	2.319,29	2.895,25	0,04%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
6.6				PISOS INTERNOS - 2º PAVIMENTO - SALA DE MÚSICA, CORO E CAMARIM						8.363,33	43.828,11	0,54%
6.6.1	Composição	Próprio	1061	Remoção cuidadosa do tabuado do piso e acondicionamento para reaproveitamento - desmontagem e transporte (100%)	M2	62,98	56,45	25,00%	70,56	3.555,35	4.443,95	0,05%
6.6.2	Composição	Próprio	404	Transporte e montagem de piso (100%)	M2	62,98	76,34	25,00%	95,43	4.807,98	6.010,30	0,07%
6.6.3	Composição	Próprio	58	Recomposição do tabuado de piso com peças novas, conforme padrão existente (30%)	M2	18,89	436,75	25,00%	545,94	8.252,16	10.315,19	0,13%
6.6.4	Composição	Próprio	243	Substituição parcial de barroteamento conforme padrão existente (30%)	M2	18,89	83,30	25,00%	104,12	1.573,85	1.967,28	0,02%
6.6.5	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	62,98	6,79	25,00%	8,49	427,71	534,71	0,01%
6.6.6	Composição	Próprio	244	Recomposição do tabuado de piso com reaproveitamento, inclusive tábuas reconstituídas com enxerto (30%)	M2	18,89	174,58	25,00%	218,22	3.298,56	4.123,13	0,05%
6.6.7	Composição	Próprio	55	Calafetagem (100%)	M2	62,98	27,53	25,00%	34,41	1.733,85	2.167,18	0,03%
6.6.8	Composição	Próprio	56	Lixamento com máquina e polimento (100%)	M2	62,98	29,35	25,00%	36,68	1.848,26	2.310,15	0,03%
6.6.9	Composição	Próprio	57	Aplicação de cera carnaúba, em três demãos, conforme projeto (100%)	M2	62,98	37,13	25,00%	46,41	2.338,18	2.922,96	0,04%
6.6.10	Composição	Próprio	52	Proteção do piso (com duas camadas de placas de compensado de 6 mm - 100%)	M2	62,98	57,66	25,00%	72,07	3.631,47	4.539,06	0,06%
6.6.11	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do tabuado (100%)	M2	62,98	17,60	25,00%	22,00	1.108,53	1.385,59	0,02%
6.6.12	Composição	Próprio	53	Proteção do piso (com papelão - 100%)	M2	62,98	23,84	25,00%	29,80	1.501,48	1.876,84	0,02%
6.6.13	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	7,94	73,48	25,00%	91,85	583,08	728,89	0,01%
6.6.14	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	7,94	30,45	25,00%	38,07	241,66	302,11	0,00%
6.6.15	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	79,36	2,03	25,00%	2,53	160,83	200,77	0,00%
6.7				PISOS INTERNOS - 3º PAVIMENTO- PATAMAR-1, PATAMAR-2 E ACESSO AO PÚLPITO						3.761,74	4.702,14	0,06%
6.7.1	Composição	Próprio	1061	Remoção cuidadosa do tabuado do piso e acondicionamento para reaproveitamento - desmontagem e transporte (100%)	M2	6,90	45,22	25,00%	56,52	311,81	389,77	0,00%
6.7.2	Composição	Próprio	404	Transporte e montagem de piso (100%)	M2	6,90	76,34	25,00%	95,43	526,45	658,09	0,01%
6.7.3	Composição	Próprio	243	Substituição parcial de barroteamento conforme padrão existente (30%)	M2	2,07	83,30	25,00%	104,12	172,33	215,41	0,00%
6.7.4	Composição	Próprio	244	Recomposição do tabuado de piso com reaproveitamento, inclusive tábuas reconstituídas com enxerto (30%)	M2	2,07	174,58	25,00%	218,22	361,17	451,46	0,01%
6.7.5	Composição	Próprio	58	Recomposição do tabuado de piso com peças novas, conforme padrão existente (30%)	M2	2,07	436,75	25,00%	545,94	903,57	1.129,46	0,01%
6.7.6	Composição	Próprio	55	Calafetagem (100%)	M2	6,90	27,53	25,00%	34,41	189,85	237,29	0,00%
6.7.7	Composição	Próprio	56	Lixamento com máquina e polimento (100%)	M2	6,90	29,35	25,00%	36,68	202,37	252,95	0,00%
6.7.8	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	6,90	6,79	25,00%	8,49	46,83	58,55	0,00%
6.7.9	Composição	Próprio	57	Aplicação de cera carnaúba, em três demãos, conforme projeto (100%)	M2	6,90	37,13	25,00%	46,41	256,02	320,05	0,00%
6.7.10	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do tabuado (100%)	M2	6,90	17,60	25,00%	22,00	121,38	151,71	0,00%
6.7.11	Composição	Próprio	52	Proteção do piso (com duas camadas de placas de compensado de 6 mm - 100%)	M2	6,90	57,66	25,00%	72,07	397,63	497,00	0,01%
6.7.12	Composição	Próprio	53	Proteção do piso (com papelão - 100%)	M2	6,90	23,84	25,00%	29,80	164,40	205,50	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
6.7.13	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	0,87	73,48	25,00%	91,85	63,84	79,81	0,00%	
6.7.14	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	0,87	30,45	25,00%	38,07	26,46	33,08	0,00%	
6.7.15	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	8,70	2,03	25,00%	2,53	17,63	22,01	0,00%	
6.8				PISO TIPO LADRILHO HIDRÁULICO - TORRE						2.036,39	2.545,44	0,03%	
6.8.1	Composição	SINAPI	90932	Execução de contrapiso em concreto simples, espessura 5 cm (100%)	M2	6,26	82,16	25,00%	102,69	514,57	643,19	0,01%	
6.8.2	Composição	Próprio	612	Aplicação em uma demão, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica) diluído em água (100%)	M2	6,26	24,14	25,00%	30,17	151,19	188,97	0,00%	
6.8.3	Composição	Próprio	613	Aplicação em três demãos, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica - 100%)	M2	6,26	54,59	25,00%	68,24	341,93	427,41	0,01%	
6.8.4	Composição	Próprio	49	Fornecimento e execução de piso em ladrilho hidráulico (100%)	M2	6,26	140,25	25,00%	175,31	878,42	1.098,04	0,01%	
6.8.5	Composição	Próprio	429	Preenchimento de juntas com rejunte, de areia e cal (3:1 - 10%)	M2	0,63	34,40	25,00%	43,00	21,55	26,93	0,00%	
6.8.6	Composição	Próprio	440	Limpeza manual (100%)	M2	6,26	13,64	25,00%	17,05	85,44	106,79	0,00%	
6.8.7	Composição	SINAPI	84161	Fornecimento e instalação de soleira em pedra granito branco (100%)	M	0,57	75,68	25,00%	94,60	43,29	54,11	0,00%	
7				PISO EXTERNO						90.413,34	113.015,80	1,38%	
7.1				PRIMEIRO PAVIMENTO						90.413,34	113.015,80	1,38%	
7.1.1				ATRIO E CORREDOR						40.904,98	51.131,38	0,62%	
7.1.1.1	Composição	Próprio	614	Execução de base de agregados miúdos, para o reassentamento das pedras (100%)	M2	173,11	28,67	25,00%	35,84	4.962,93	6.204,38	0,08%	
7.1.1.2	Composição	SINAPI	73790/4	Reassentamento do piso em quartzito (100%)	M2	173,11	59,10	25,00%	73,88	10.231,18	12.789,62	0,16%	
7.1.1.3	Composição	Próprio	429	Preenchimento de juntas com rejunte, de areia e cal (3:1 - 10%)	M2	17,31	34,40	25,00%	43,00	595,48	744,39	0,01%	
7.1.1.4	Composição	Próprio	616	Fornecimento e recomposição do piso em quartzito com peças novas,em maiores dimensões, conforme padrão existente (30%)	M2	51,93	305,72	25,00%	382,15	15.877,16	19.846,59	0,24%	
7.1.1.5	Composição	Próprio	254	Lavagem com água sob pressão e sabão neutro (100%)	M2	173,11	29,29	25,00%	36,61	5.070,74	6.337,68	0,08%	
7.1.1.6	Composição	Próprio	440	Escovação, com tenso-ativo, seguida de enxágue (100%)	M2	173,11	13,64	25,00%	17,05	2.361,51	2.951,58	0,04%	
7.1.1.7	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	14,54	73,48	25,00%	91,85	1.068,45	1.335,64	0,02%	
7.1.1.8	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	14,54	30,45	25,00%	38,07	442,82	553,60	0,01%	
7.1.1.9	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	145,42	2,03	25,00%	2,53	294,71	367,90	0,00%	
7.1.2				JARDIM						34.524,50	43.154,76	0,53%	
7.1.2.1	Composição	SINAPI	90932	Execução de contra piso em concreto simples, espessura 5 cm (100%)	M2	68,91	82,16	25,00%	102,69	5.661,22	7.076,23	0,09%	
7.1.2.2	Composição	Próprio	612	Aplicação em uma demão, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica) diluído em água (100%)	M2	68,91	24,14	25,00%	30,17	1.663,32	2.078,98	0,03%	
7.1.2.3	Composição	Próprio	613	Aplicação em três demãos, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica - 100%)	M2	68,91	54,59	25,00%	68,24	3.761,89	4.702,33	0,06%	
7.1.2.4	Composição	SINAPI	84190	Fornecimento e instalação de piso em granito bruto, cor cinza andorinha, dim. 40 x 40cm (100%)	M2	68,91	323,05	25,00%	403,81	22.261,02	27.826,02	0,34%	
7.1.2.5	Composição	Próprio	429	Preenchimento de juntas com rejunte, de areia e cal (3:1 - 10%)	M2	6,89	34,40	25,00%	43,00	237,04	296,31	0,00%	
7.1.2.6	Composição	Próprio	440	Limpeza manual (100%)	M2	68,91	13,64	25,00%	17,05	940,01	1.174,89	0,01%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
7.1.3				ESCADAS						14.983,86	18.729,66	0,23%	
7.1.3.1	Composição	Próprio	1061	Remoção cuidadosa do piso e acondicionamento para reaproveitamento - desmontagem e transporte (100%)	M2	27,21	45,22	25,00%	56,52	1.230,26	1.537,83	0,02%	
7.1.3.2	Composição	Próprio	404	Transporte e montagem de piso (100%)	M2	27,21	76,34	25,00%	95,43	2.077,10	2.596,52	0,03%	
7.1.3.3	Composição	Próprio	243	Substituição parcial de barroteamento conforme padrão existente (30%)	M2	8,16	83,30	25,00%	104,12	679,92	849,89	0,01%	
7.1.3.4	Composição	Próprio	244	Recomposição do piso com reaproveitamento, inclusive tábuas reconstituídas com enxerto (30%)	M2	8,16	174,58	25,00%	218,22	1.425,02	1.781,24	0,02%	
7.1.3.5	Composição	Próprio	58	Recomposição do tabuado de piso com peças novas, conforme padrão existente (30%)	M2	8,16	436,75	25,00%	545,94	3.565,03	4.456,28	0,05%	
7.1.3.6	Composição	Próprio	55	Calafetagem (100%)	M2	27,21	27,53	25,00%	34,41	749,04	936,25	0,01%	
7.1.3.7	Composição	Próprio	56	Lixamento com máquina e polimento (100%)	M2	27,21	29,35	25,00%	36,68	798,47	998,01	0,01%	
7.1.3.8	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	27,21	6,79	25,00%	8,49	184,77	231,00	0,00%	
7.1.3.9	Composição	Próprio	57	Aplicação de cera carnaúba, em três demãos, conforme projeto (100%)	M2	27,21	37,13	25,00%	46,41	1.010,12	1.262,75	0,02%	
7.1.3.10	Composição	Próprio	248	Limpeza manual do tabuado (100%)	M2	27,21	17,60	25,00%	22,00	478,90	598,59	0,01%	
7.1.3.11	Composição	Próprio	52	Proteção do piso (com duas camadas de placas de compensado de 6 mm - 100%)	M2	27,21	57,66	25,00%	72,07	1.568,84	1.960,92	0,02%	
7.1.3.12	Composição	Próprio	53	Proteção do piso (com papelão - 100%)	M2	27,21	23,84	25,00%	29,80	648,69	810,86	0,01%	
7.1.3.13	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	4,57	73,48	25,00%	91,85	335,86	419,85	0,01%	
7.1.3.14	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	4,57	30,45	25,00%	38,07	139,20	174,02	0,00%	
7.1.3.15	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	45,71	2,03	25,00%	2,53	92,64	115,65	0,00%	
8				ALVENARIAS						317.273,73	396.594,83	4,84%	
8.1				ALVENARIA/ESTRUTURAS/CIMALHS/CUNHAIS/COLONATAS/ARCOS DA CAPELA MOR						17.329,37	21.661,87	0,26%	
8.1.1				ALVENARIAS (LISAS INTERNAS)						17.329,37	21.661,87	0,26%	
8.1.1.1	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco existente (100%)	M2	51,12	10,15	25,00%	12,69	518,97	648,71	0,01%	
8.1.1.2	Composição	SINAPI	73872/2	Aplicação de impermeabilizante líquido à base de silicatos e resinas (100%)	M2	51,12	76,19	25,00%	95,24	3.894,88	4.868,67	0,06%	
8.1.1.3	Composição	SINAPI	83730	Aplicação de revestimento impermeabilizante cimentício semi-flexível polimérico (100%)	M2	51,12	181,35	25,00%	226,69	9.270,61	11.588,39	0,14%	
8.1.1.4	Composição	SINAPI	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 100%)	M2	51,12	48,97	25,00%	61,21	2.503,14	3.129,06	0,04%	
8.1.1.5	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%)	M2	51,12	13,64	25,00%	17,05	697,35	871,60	0,01%	
8.1.1.6	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	3,58	73,48	25,00%	91,85	262,93	328,68	0,00%	
8.1.1.7	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	3,58	30,45	25,00%	38,07	108,97	136,23	0,00%	
8.1.1.8	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	35,78	2,03	25,00%	2,53	72,52	90,53	0,00%	
8.2				ESTUCAGEM (IRMANDADE)						5.540,88	6.926,10	0,08%	
8.2.1	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação em duas demãos, de impermeabilizante (100%)	M2	25,68	80,88	25,00%	101,10	2.076,67	2.595,84	0,03%	
8.2.2	Composição	SINAPI	83740	Aplicação de tela de nylon (100%)	M2	25,68	40,40	25,00%	50,50	1.037,28	1.296,64	0,02%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
8.2.3	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação em duas demãos, de impermeabilizante (100%)	M2	25,68	80,88	25,00%	101,10	2.076,67	2.595,84	0,03%
8.2.4	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%)	M2	25,68	13,64	25,00%	17,05	350,26	437,78	0,01%
8.3				IMPERMEABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA (I.S.1 E I.S.2)						5.386,45	6.733,20	0,08%
8.3.1	Composição	SINAPI	87509	Execução de alvenaria em bloco cerâmico 11,5 x 19 x 29cm (100%)	M2	23,35	171,84	25,00%	214,80	4.012,75	5.016,01	0,06%
8.3.2	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 100%)	M2	23,35	48,97	25,00%	61,21	1.143,45	1.429,38	0,02%
8.3.3	Composição	SINAPI	93202	Execução de encunhamento com tijolo maciço, espessura 10cm (10%)	M	8,34	27,61	25,00%	34,51	230,25	287,81	0,00%
8.4				TRATAMENTO DAS ALVENARIAS (I.S.1 E I.S.2)						30.148,34	37.685,36	0,46%
8.4.1	Composição	SINAPI	87548	Execução de camada de regularização (100%)	M2	120,62	27,72	25,00%	34,65	3.343,55	4.179,62	0,05%
8.4.2	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação em uma demão, de composto adesivo (100%)	M2	120,62	80,88	25,00%	101,10	9.756,07	12.195,09	0,15%
8.4.3	Composição	Próprio	612	Aplicação em uma demão, de impermeabilizante líquido - emulsão asfáltica - diluído em água (100%)	M2	120,62	24,14	25,00%	30,17	2.911,62	3.639,23	0,04%
8.4.4	Composição	Próprio	613	Aplicação em três demãos, de impermeabilizante líquido (emulsão asfáltica - 100%)	M2	120,62	54,59	25,00%	68,24	6.585,15	8.231,38	0,10%
8.4.5	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 100%)	M2	120,62	48,97	25,00%	61,21	5.906,47	7.383,40	0,09%
8.4.6	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%)	M2	120,62	13,64	25,00%	17,05	1.645,48	2.056,64	0,03%
8.5				REVESTIMENTO DOS NOVOS BANHEIROS (I.S.1 E I.S.2)						8.644,48	10.805,35	0,13%
8.5.1	Composição	SINAPI	87260	Fornecimento e execução de revestimento em porcelanato (100%)	M2	42,34	109,97	25,00%	137,46	4.655,48	5.819,51	0,07%
8.5.2	Composição	Próprio	270	Aplicação em três demãos, de pintura mineral na cor branco, conforme projeto (100%)	M2	240,17	16,61	25,00%	20,76	3.989,00	4.985,84	0,06%
8.6				ESTUCAGEM (I.S.P.E.)						2.424,89	3.031,11	0,04%
8.6.1	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação em duas demãos, de impermeabilizante (100%)	M2	13,83	80,88	25,00%	101,10	1.118,67	1.398,33	0,02%
8.6.2	Composição	SINAPI	83740	Aplicação de tela de nylon (100%)	M2	13,83	40,40	25,00%	50,50	558,77	698,48	0,01%
8.6.3	Composição	SINAPI	83740	Aplicação em duas demãos, de impermeabilizante (100%)	M2	13,83	40,40	25,00%	50,50	558,77	698,48	0,01%
8.6.4	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%)	M2	13,83	13,64	25,00%	17,05	188,68	235,82	0,00%
8.7				REVESTIMENTO EM PORCELANATO E PINTURA ESMALTE (I.S.P.E.)						6.273,38	7.842,11	0,10%
8.7.1	Composição	SINAPI	87260	Fornecimento e execução de revestimento em porcelanato (100%)	M2	50,44	109,97	25,00%	137,46	5.546,99	6.933,92	0,08%
8.7.2	Composição	SINAPI	88489	Aplicação, em duas demãos, de pintura acrílica na cor branco, conforme projeto (100%)	M2	43,39	16,74	25,00%	20,93	726,39	908,19	0,01%
8.8				REVESTIMENTO EM GRANITO BRUTO						864,28	1.080,36	0,01%
8.8.1	Composição	SINAPI	72138	Fornecimento e execução de revestimento em granito bruto (100%)	M2	2,18	395,73	25,00%	494,67	864,28	1.080,36	0,01%
8.9				IMPERMEABILIZAÇÃO (CONSISTÓRIO E DEPOSITO)						5.806,88	7.258,61	0,09%
8.9.1	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco existente (100%)	M2	16,90	10,15	25,00%	12,69	171,53	214,41	0,00%
8.9.2	Composição	SINAPI	83730	Aplicação de impermeabilizante líquido à base de silicatos e resinas (100%)	M2	16,90	181,35	25,00%	226,69	3.064,09	3.830,15	0,05%
8.9.3	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de revestimento impermeabilizante cimentício semi-flexível polimérico (100%)	M2	16,90	80,88	25,00%	101,10	1.366,55	1.708,19	0,02%

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
8.9.4	Composição	SINAPI	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 100%)	M2	16,90	48,97	25,00%	61,21	827,33	1.034,20	0,01%
8.9.5	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%)	M2	16,90	13,64	25,00%	17,05	230,49	288,08	0,00%
8.9.6	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	1,18	73,48	25,00%	91,85	86,90	108,63	0,00%
8.9.7	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	1,18	30,45	25,00%	38,07	36,02	45,03	0,00%
8.9.8	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	11,83	2,03	25,00%	2,53	23,97	29,92	0,00%
8.10				ALVENARIAS INTERNAS - ADOBE E BLOCO CERAMICO (ÁTRIO, NAVE, SECRETARIA, CAPELA, DEPOSITO, CONSISTORIO, SACRISTIA, CORREDOR, CORO E SALA DE MUSICA)					124.547,75	155.686,74	1,90%	
8.10.1	Composição	Próprio	1060	Lixamento das camadas superficiais de pintura (100%)	M2	1083,08	8,11	25,00%	10,14	8.782,04	10.982,42	0,13%
8.10.2	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco deteriorado, desprendido e afetado por trincas (30%)	M2	324,92	10,15	25,00%	12,69	3.298,62	4.123,28	0,05%
8.10.3	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 30%)	M2	324,92	48,97	25,00%	61,21	15.910,19	19.888,57	0,24%
8.10.4	Composição	Próprio	82	Aplicação de produtos para prevenção contra a trinca - fundo preparador de parede à base de água e fundo impermeabilizante selatrinca (30%)	UD	324,92	85,48	25,00%	106,85	27.774,60	34.718,09	0,42%
8.10.5	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de produtos para impermeabilização da alvenaria (30%)	M2	324,92	80,88	25,00%	101,10	26.279,82	32.849,78	0,40%
8.10.6	Composição	Próprio	80	Aplicação de pintura mineral em três demãos, na cor branco na alvenaria (100%)	M2	1083,08	22,99	25,00%	28,74	24.902,96	31.127,68	0,38%
8.10.7	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%) - final	M2	1083,08	13,64	25,00%	17,05	14.774,74	18.466,49	0,23%
8.10.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	22,74	73,48	25,00%	91,85	1.671,19	2.089,10	0,03%
8.10.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	22,74	30,45	25,00%	38,07	692,62	865,89	0,01%
8.10.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	227,45	2,03	25,00%	2,53	460,97	575,44	0,01%
8.11				ALVENARIA EXTERNA - IMPERMEABILIZAÇÃO (FACHADAS SUDOESTE E SUDESTE)					24.104,84	30.131,13	0,37%	
8.11.1	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco existente (100%)	M2	63,79	10,15	25,00%	12,69	647,62	809,52	0,01%
8.11.2	Composição	Próprio	82	Aplicação de produtos para prevenção contra a trinca - fundo preparador de parede à base de água e fundo impermeabilizante selatrinca (40%)	UD	25,51	85,48	25,00%	106,85	2.180,61	2.725,74	0,03%
8.11.3	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de impermeabilizante líquido à base de silicatos e resinas (100%)	M2	63,79	80,88	25,00%	101,10	5.159,50	6.449,37	0,08%
8.11.4	Composição	SINAPI	83730	Aplicação de revestimento impermeabilizante cimentício semi-flexível polimérico (100%)	M2	63,79	181,35	25,00%	226,69	11.568,68	14.461,01	0,18%
8.11.5	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 100%)	M2	63,79	48,97	25,00%	61,21	3.123,64	3.904,71	0,05%
8.11.6	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%)	M2	63,79	13,64	25,00%	17,05	870,21	1.087,65	0,01%
8.11.7	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	4,47	73,48	25,00%	91,85	328,10	410,15	0,01%
8.11.8	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	4,47	30,45	25,00%	38,07	135,98	170,00	0,00%
8.11.9	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	44,65	2,03	25,00%	2,53	90,50	112,98	0,00%
8.12				ALVENARIA EM ADOBE					49.942,46	62.428,58	0,76%	
8.12.1	Composição	Próprio	1060	Lixamento das camadas superficiais de pintura (100%)	M2	459,83	8,11	25,00%	10,14	3.728,48	4.662,67	0,06%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
8.12.2	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco deteriorado, desprendido e afetado por trincas (30%)	M2	137,95	10,15	25,00%	12,69	1.400,46	1.750,57	0,02%
8.12.3	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 30%)	M2	137,95	48,97	25,00%	61,21	6.754,80	8.443,85	0,10%
8.12.4	Composição	Próprio	82	Aplicação de produtos para prevenção contra a trinca - fundo preparador de parede à base de água e fundo impermeabilizante selatrinca (30%)	UD	137,95	85,48	25,00%	106,85	11.791,92	14.739,84	0,18%
8.12.5	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de produtos para impermeabilização da alvenaria (30%)	M2	137,95	80,88	25,00%	101,10	11.157,30	13.946,63	0,17%
8.12.6	Composição	Próprio	270	Aplicação de pintura mineral em três demãos, na cor branco na alvenaria (100%)	M2	459,83	16,61	25,00%	20,76	7.637,48	9.546,06	0,12%
8.12.7	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%) - final	M2	459,83	13,64	25,00%	17,05	6.272,73	7.840,09	0,10%
8.12.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	9,66	73,48	25,00%	91,85	709,52	886,94	0,01%
8.12.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	9,66	30,45	25,00%	38,07	294,06	367,62	0,00%
8.12.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	96,56	2,03	25,00%	2,53	195,71	244,31	0,00%
8.13				TORRE (FACHADAS SUDOESTE, SUDESTE, NOROESTE)						2.720,01	3.399,96	0,04%
8.13.1	Composição	Próprio	82	Aplicação de produtos para prevenção contra a trinca - fundo preparador de parede à base de água e fundo impermeabilizante selatrinca (30%)	UD	9,20	85,48	25,00%	106,85	786,52	983,14	0,01%
8.13.2	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de produtos para impermeabilização da alvenaria (30%)	M2	9,20	80,88	25,00%	101,10	744,19	930,23	0,01%
8.13.3	Composição	Próprio	390	Aplicação, em três demãos, de pintura acrílica fosca na cor branco, conforme projeto (100%)	M2	30,67	25,14	25,00%	31,42	770,91	963,66	0,01%
8.13.4	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%) - final	M2	30,67	13,64	25,00%	17,05	418,39	522,93	0,01%
8.14				ALVENARIA EM ADOBE REVESTIDA COM MADEIRA (FACHADAS SUDOESTE, NOROESTE)						5.202,98	6.504,00	0,08%
8.14.1	Composição	Próprio	123	Lixamento do madeiramento (100%)	M2	31,59	10,86	25,00%	13,58	343,03	428,95	0,01%
8.14.2	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento (100%)	M2	31,59	17,27	25,00%	21,59	545,61	681,95	0,01%
8.14.3	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento (100%)	M2	31,59	6,79	25,00%	8,49	214,50	268,17	0,00%
8.14.4	Composição	Próprio	296	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	6,32	472,40	25,00%	590,50	2.984,31	3.730,38	0,05%
8.14.5	Composição	Próprio	39	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira na cor branco (100%)	M2	31,59	10,18	25,00%	12,73	321,59	402,10	0,00%
8.14.6	Composição	Próprio	390	Aplicação de tinta acrílica fosca em três demãos na cor branco conforme projeto (100%)	M2	31,59	25,14	25,00%	31,42	793,94	992,45	0,01%
8.15				MUROS DE ARRIMO (FACHADAS SUDOESTE, SUDESTE E ADRO)						19.276,52	24.095,25	0,29%
8.15.1	Composição	Próprio	609	Decapagem (100%)	M2	98,54	49,01	25,00%	61,26	4.829,16	6.036,82	0,07%
8.15.2	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco deteriorado, desprendido e afetado por trincas (30%)	M2	29,56	10,15	25,00%	12,69	300,13	375,16	0,00%
8.15.3	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 30%)	M2	29,56	48,97	25,00%	61,21	1.447,59	1.809,57	0,02%
8.15.4	Composição	Próprio	254	Hidrojateamento no topo dos muros revestidos com pedra (10%)	M2	9,85	29,29	25,00%	36,61	288,65	360,77	0,00%
8.15.5	Composição	Próprio	82	Aplicação de produtos para prevenção contra a trinca - fundo preparador de parede à base de água e fundo impermeabilizante selatrinca (30%)	UD	29,56	85,48	25,00%	106,85	2.527,08	3.158,83	0,04%
8.15.6	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de produtos para impermeabilização (30%)	M2	29,56	80,88	25,00%	101,10	2.391,08	2.988,85	0,04%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
8.15.7	Composição	Próprio	390	Aplicação de tinta acrílica fosca em três demãos na cor branco conforme projeto (100%)	M2	98,54	25,14	25,00%	31,42	2.476,94	3.096,26	0,04%	
8.15.8	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%) - final	M2	98,54	13,64	25,00%	17,05	1.344,28	1.680,18	0,02%	
8.15.9	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	29,56	73,48	25,00%	91,85	2.172,19	2.715,39	0,03%	
8.15.10	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	29,56	30,45	25,00%	38,07	900,26	1.125,47	0,01%	
8.15.11	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	295,63	2,03	25,00%	2,53	599,16	747,95	0,01%	
8.16				CARNEIRAS						9.060,22	11.325,10	0,14%	
8.16.1	Composição	Próprio	609	Decapagem (100%)	M2	47,02	49,01	25,00%	61,26	2.304,27	2.880,52	0,04%	
8.16.2	Composição	Próprio	74	Remoção de reboco deteriorado, desprendido e afetado por trincas (30%)	M2	14,11	10,15	25,00%	12,69	143,21	179,01	0,00%	
8.16.3	Composição	Próprio	79	Recomposição de rebocos conforme traço especificado (traço retirado do documento do acervo do IPHAN - 30%)	M2	14,11	48,97	25,00%	61,21	690,73	863,45	0,01%	
8.16.4	Composição	Próprio	82	Aplicação de produtos para prevenção contra a trinca - fundo preparador de parede à base de água e fundo impermeabilizante selatrinca (30%)	UD	14,11	85,48	25,00%	106,85	1.205,82	1.507,26	0,02%	
8.16.5	Composição	SINAPI	74066/1	Aplicação de produtos para impermeabilização (30%)	M2	14,11	80,88	25,00%	101,10	1.140,92	1.426,15	0,02%	
8.16.6	Composição	Próprio	390	Aplicação de tinta acrílica fosca em três demãos na cor branco conforme projeto (100%)	M2	47,02	25,14	25,00%	31,42	1.181,89	1.477,41	0,02%	
8.16.7	Composição	Próprio	440	Limpeza manual da alvenaria (100%) - final	M2	47,02	13,64	25,00%	17,05	641,44	801,71	0,01%	
8.16.8	Composição	SINAPI	85387	Remoção manual do entulho (100%)	M3	14,11	73,48	25,00%	91,85	1.036,48	1.295,67	0,02%	
8.16.9	Composição	SINAPI	72897	Carga manual do entulho (100%)	M3	14,11	30,45	25,00%	38,07	429,57	537,03	0,01%	
8.16.10	Composição	SINAPI	72885	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia em leito natural	M3XKM	141,06	2,03	25,00%	2,53	285,89	356,89	0,00%	
9				ESQUADRIAS						105.524,87	134.716,15	1,64%	
9.1				JANELAS - JO1A						3.244,87	6.863,89	0,08%	
9.1.1				GERAIS JO1A						1.017,82	4.079,90	0,05%	
9.1.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	19,30	17,27	25,00%	21,59	333,41	416,73	0,01%	
9.1.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	19,30	68,17	25,00%	85,21	1.315,82	1.644,72	0,02%	
9.1.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	3,86	141,62	25,00%	177,03	546,73	683,41	0,01%	
9.1.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	3,86	44,99	25,00%	56,23	173,67	217,07	0,00%	
9.1.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	19,30	32,77	25,00%	40,96	632,50	790,61	0,01%	
9.1.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	19,30	13,57	25,00%	16,96	261,90	327,36	0,00%	
9.1.2				LADO EXTERNO JO1A						911,58	1.139,59	0,01%	
9.1.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	7,84	54,82	25,00%	68,53	429,90	537,41	0,01%	
9.1.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	7,84	10,86	25,00%	13,58	85,16	106,49	0,00%	
9.1.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	7,84	10,18	25,00%	12,73	79,84	99,83	0,00%	
9.1.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	7,84	40,38	25,00%	50,48	316,68	395,86	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.1.3				LADO INTERNO JO1A						24,12	30,15	0,00%	
9.1.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	1,15	10,86	25,00%	13,58	12,45	15,56	0,00%	
9.1.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	1,15	10,18	25,00%	12,73	11,67	14,59	0,00%	
9.1.4				COMPLEMENTARES JO1A						1.015,20	1.269,06	0,02%	
9.1.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	6,72	34,98	25,00%	43,72	235,04	293,80	0,00%	
9.1.4.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	5,86	34,98	25,00%	43,72	205,03	256,29	0,00%	
9.1.4.3	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	6,72	34,98	25,00%	43,72	235,04	293,80	0,00%	
9.1.4.4	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,67	137,79	25,00%	172,24	92,60	115,75	0,00%	
9.1.4.5	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,67	34,92	25,00%	43,65	23,47	29,33	0,00%	
9.1.4.6	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	13,44	16,67	25,00%	20,84	224,02	280,09	0,00%	
9.1.5				ELEMENTOS METÁLICOS JO1A						276,15	345,19	0,00%	
9.1.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,13	54,82	25,00%	68,53	7,02	8,77	0,00%	
9.1.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,13	19,87	25,00%	24,84	2,54	3,18	0,00%	
9.1.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,13	20,51	25,00%	25,63	2,62	3,28	0,00%	
9.1.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,87	303,41	25,00%	379,27	263,97	329,96	0,00%	
9.2				JANELA JO2A						2.090,25	2.612,87	0,03%	
9.2.1				GERAIS JO2A						1.044,60	1.305,72	0,02%	
9.2.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	9,70	17,27	25,00%	21,59	167,50	209,36	0,00%	
9.2.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	9,70	6,79	25,00%	8,49	65,85	82,33	0,00%	
9.2.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,94	141,62	25,00%	177,03	274,67	343,33	0,00%	
9.2.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,94	44,99	25,00%	56,23	87,25	109,05	0,00%	
9.2.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	9,70	32,77	25,00%	40,96	317,76	397,19	0,00%	
9.2.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	9,70	13,57	25,00%	16,96	131,57	164,46	0,00%	
9.2.2				LADO EXTERNO JO2A						457,65	572,12	0,01%	
9.2.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	3,94	54,82	25,00%	68,53	215,83	269,80	0,00%	
9.2.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	3,94	10,86	25,00%	13,58	42,76	53,46	0,00%	
9.2.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	3,94	10,18	25,00%	12,73	40,08	50,12	0,00%	
9.2.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	3,94	40,38	25,00%	50,48	158,98	198,74	0,00%	
9.2.3				LADO INTERNO JO2A						12,12	15,15	0,00%	
9.2.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,58	10,86	25,00%	13,58	6,26	7,82	0,00%	
9.2.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,58	10,18	25,00%	12,73	5,86	7,33	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.2.4				COMPLEMENTAR JO2A						510,22	637,80	0,01%
9.2.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	3,38	34,98	25,00%	43,72	118,22	147,77	0,00%
9.2.4.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,94	34,98	25,00%	43,72	102,73	128,41	0,00%
9.2.4.3	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	3,38	34,98	25,00%	43,72	118,22	147,77	0,00%
9.2.4.4	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,34	137,79	25,00%	172,24	46,57	58,22	0,00%
9.2.4.5	Composição	Próprio	133	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,34	34,92	25,00%	43,65	11,80	14,75	0,00%
9.2.4.6	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	6,76	16,67	25,00%	20,84	112,68	140,88	0,00%
9.2.5				ELEMENTOS METÁLICOS JO2A				0,25		65,66	82,08	0,00%
9.2.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,06	54,82	25,00%	68,53	3,51	4,39	0,00%
9.2.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,06	19,87	25,00%	24,84	1,27	1,59	0,00%
9.2.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,13	20,51	25,00%	25,63	2,62	3,28	0,00%
9.2.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,19	303,41	25,00%	379,27	58,26	72,82	0,00%
9.3				JANELA JO3A						1.810,18	2.262,77	0,03%
9.3.1				GERAIS JO3A						917,38	1.146,70	0,01%
9.3.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	8,52	17,27	25,00%	21,59	147,10	183,86	0,00%
9.3.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	8,52	6,79	25,00%	8,49	57,83	72,30	0,00%
9.3.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,70	141,62	25,00%	177,03	241,22	301,52	0,00%
9.3.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,70	44,99	25,00%	56,23	76,62	95,77	0,00%
9.3.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	8,52	32,77	25,00%	40,96	279,06	348,82	0,00%
9.3.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	8,52	13,57	25,00%	16,96	115,55	144,43	0,00%
9.3.2				LADO EXTERNO JO3A						412,20	515,30	0,01%
9.3.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	3,55	54,82	25,00%	68,53	194,39	243,01	0,00%
9.3.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	3,55	10,86	25,00%	13,58	38,51	48,15	0,00%
9.3.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	3,55	10,18	25,00%	12,73	36,10	45,14	0,00%
9.3.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	3,55	40,38	25,00%	50,48	143,20	179,00	0,00%
9.3.3				LADO INTERNO JO3A						10,46	13,08	0,00%
9.3.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,50	10,86	25,00%	13,58	5,40	6,75	0,00%
9.3.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,50	10,18	25,00%	12,73	5,06	6,33	0,00%
9.3.4				COMPLEMENTAR JO3A						444,63	555,80	0,01%
9.3.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	2,90	34,98	25,00%	43,72	101,43	126,79	0,00%
9.3.4.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,72	34,98	25,00%	43,72	95,00	118,74	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.3.4.3	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	2,90	34,98	25,00%	43,72	101,43	126,79	0,00%	
9.3.4.4	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,29	137,79	25,00%	172,24	39,96	49,95	0,00%	
9.3.4.5	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,29	34,92	25,00%	43,65	10,13	12,66	0,00%	
9.3.4.6	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	5,80	16,67	25,00%	20,84	96,68	120,87	0,00%	
9.3.5				ELEMENTOS METÁLICOS JO3A						25,51	31,89	0,00%	
9.3.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,06	54,82	25,00%	68,53	3,51	4,39	0,00%	
9.3.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,06	19,87	25,00%	24,84	1,27	1,59	0,00%	
9.3.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,06	20,51	25,00%	25,63	1,31	1,64	0,00%	
9.3.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,06	303,41	25,00%	379,27	19,42	24,27	0,00%	
9.4				JANELAS - JO4A A JO5A						3.752,65	4.690,89	0,06%	
9.4.1				GERAIS JO4A E JO5A						1.613,50	2.016,82	0,02%	
9.4.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	14,98	17,27	25,00%	21,59	258,72	323,38	0,00%	
9.4.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	14,98	6,79	25,00%	8,49	101,72	127,16	0,00%	
9.4.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	3,00	141,62	25,00%	177,03	424,25	530,31	0,01%	
9.4.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	3,00	44,99	25,00%	56,23	134,77	168,44	0,00%	
9.4.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	14,98	32,77	25,00%	40,96	490,81	613,50	0,01%	
9.4.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	14,98	13,57	25,00%	16,96	203,23	254,03	0,00%	
9.4.2				LADO EXTERNO JO4A E JO5A						741,41	926,84	0,01%	
9.4.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	6,38	54,82	25,00%	68,53	349,64	437,08	0,01%	
9.4.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	6,38	10,86	25,00%	13,58	69,27	86,61	0,00%	
9.4.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	6,38	10,18	25,00%	12,73	64,94	81,19	0,00%	
9.4.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	6,38	40,38	25,00%	50,48	257,56	321,96	0,00%	
9.4.4				LADO INTERNO JO4A E JO5A						20,07	25,10	0,00%	
9.4.4.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,95	10,86	25,00%	13,58	10,36	12,96	0,00%	
9.4.4.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,95	10,18	25,00%	12,73	9,71	12,14	0,00%	
9.4.5				COMPLEMENTAR JO4A E JO5A						864,56	1.080,74	0,01%	
9.4.5.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	5,80	33,46	25,00%	41,82	194,07	242,56	0,00%	
9.4.5.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	4,98	34,98	25,00%	43,72	174,11	217,64	0,00%	
9.4.5.3	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	5,80	34,98	25,00%	43,72	202,86	253,58	0,00%	
9.4.5.4	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,58	137,79	25,00%	172,24	79,92	99,90	0,00%	
9.4.5.5	Composição	Próprio	133	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,58	34,92	25,00%	43,65	20,25	25,32	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.4.5.6	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	11,60	16,67	25,00%	20,84	193,35	241,74	0,00%	
9.4.6				ELEMENTOS METÁLICOS JO4A E JO5A.						513,11	641,39	0,01%	
9.4.6.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,13	54,82	25,00%	68,53	7,02	8,77	0,00%	
9.4.6.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,13	19,87	25,00%	24,84	2,54	3,18	0,00%	
9.4.6.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,13	20,51	25,00%	25,63	2,62	3,28	0,00%	
9.4.6.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,13	303,41	25,00%	379,27	38,84	48,55	0,00%	
9.4.6.5	Composição	Próprio	617	Reposição de trava superior da janela	CJ	1,00	105,67	25,00%	132,09	105,67	132,09	0,00%	
9.4.6.6	Composição	Próprio	618	Execução de tranca em madeira	CJ	2,00	113,15	25,00%	141,44	226,31	282,88	0,00%	
9.4.6.7	Composição	Próprio	619	Retirada de tramela em madeira	CJ	2,00	26,91	25,00%	33,64	53,82	67,28	0,00%	
9.4.6.8	Composição	Próprio	620	Reposição de tranqueta	CJ	1,00	76,29	25,00%	95,36	76,29	95,36	0,00%	
9.5				JANELA JO6A						1.371,10	1.713,90	0,02%	
9.5.1				GERAIS JO6A						770,56	963,16	0,01%	
9.5.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	7,15	17,27	25,00%	21,59	123,56	154,43	0,00%	
9.5.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	7,15	6,79	25,00%	8,49	48,58	60,73	0,00%	
9.5.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,43	141,62	25,00%	177,03	202,61	253,26	0,00%	
9.5.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,43	44,99	25,00%	56,23	64,36	80,44	0,00%	
9.5.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	7,15	32,77	25,00%	40,96	234,39	292,99	0,00%	
9.5.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	7,15	13,57	25,00%	16,96	97,06	121,31	0,00%	
9.5.2				LADO EXTERNO JO6A						290,95	363,73	0,00%	
9.5.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	2,50	54,82	25,00%	68,53	137,21	171,53	0,00%	
9.5.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	2,50	10,86	25,00%	13,58	27,18	33,99	0,00%	
9.5.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	2,50	10,18	25,00%	12,73	25,48	31,86	0,00%	
9.5.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	2,50	40,38	25,00%	50,48	101,08	126,35	0,00%	
9.5.3				LADO INTERNO JO6A						9,78	12,23	0,00%	
9.5.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,47	10,86	25,00%	13,58	5,05	6,31	0,00%	
9.5.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,47	10,18	25,00%	12,73	4,73	5,92	0,00%	
9.5.4				COMPLEMENTARES JO6A						250,19	312,73	0,00%	
9.5.4.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	3,80	34,98	25,00%	43,72	132,91	166,14	0,00%	
9.5.4.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	3,35	34,98	25,00%	43,72	117,28	146,59	0,00%	
9.5.5				ELEMENTOS METÁLICOS JO6A						49,62	62,05	0,00%	
9.5.5.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,06	54,82	25,00%	68,53	3,12	3,91	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.5.5.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,06	19,87	25,00%	24,84	1,13	1,42	0,00%	
9.5.5.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,06	20,51	25,00%	25,63	1,17	1,46	0,00%	
9.5.5.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,06	303,41	25,00%	379,27	17,29	21,62	0,00%	
9.5.5.5	Composição	Próprio	619	Retirada de tramela em madeira	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.6				JANELAS JO7A						1.184,27	1.480,39	0,02%	
9.6.1				GERAIS JO7A						661,97	827,44	0,01%	
9.6.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	6,15	17,27	25,00%	21,59	106,15	132,67	0,00%	
9.6.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	6,15	6,79	25,00%	8,49	41,73	52,17	0,00%	
9.6.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,23	141,62	25,00%	177,03	174,06	217,57	0,00%	
9.6.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,23	44,99	25,00%	56,23	55,29	69,11	0,00%	
9.6.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	6,15	32,77	25,00%	40,96	201,36	251,70	0,00%	
9.6.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	6,15	13,57	25,00%	16,96	83,38	104,22	0,00%	
9.6.2				LADO EXTERNO JO7A						249,34	311,72	0,00%	
9.6.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	2,15	54,82	25,00%	68,53	117,59	147,00	0,00%	
9.6.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	2,15	10,86	25,00%	13,58	23,29	29,13	0,00%	
9.6.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	2,15	10,18	25,00%	12,73	21,84	27,31	0,00%	
9.6.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	2,15	40,38	25,00%	50,48	86,62	108,28	0,00%	
9.6.3				LADO INTERNO JO7A						8,41	10,52	0,00%	
9.6.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,40	10,86	25,00%	13,58	4,34	5,43	0,00%	
9.6.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,40	10,18	25,00%	12,73	4,07	5,09	0,00%	
9.6.5				COMPLEMENTARES JO7A						214,93	268,66	0,00%	
9.6.5.1	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor Mindful Grayconforme projeto (100%)	M2	3,40	34,98	25,00%	43,72	118,92	148,65	0,00%	
9.6.5.2	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,75	34,98	25,00%	43,72	96,01	120,01	0,00%	
9.6.6				ELEMENTOS METÁLICOS JO7A						49,62	62,05	0,00%	
9.6.6.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,06	54,82	25,00%	68,53	3,12	3,91	0,00%	
9.6.6.2	Composição	Próprio	137	Aplicação de desingrepante	M2	0,06	19,87	25,00%	24,84	1,13	1,42	0,00%	
9.6.6.3	Composição	Próprio	476	Aplicação de duas camadas de óleo de linhaça acrescido de secativo (100%)	M2	0,06	20,51	25,00%	25,63	1,17	1,46	0,00%	
9.6.6.4	Composição	Próprio	136	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor preto conforme projeto (100%)	M2	0,06	303,41	25,00%	379,27	17,29	21,62	0,00%	
9.6.6.5	Composição	Próprio	619	Retirada de tramela em madeira	CJ	1,00	26,91	25,00%	33,64	26,91	33,64	0,00%	
9.7				JANELAS JO8A						812,36	1.015,46	0,01%	
9.7.1				GERAIS JO8A						365,18	456,46	0,01%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.7.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,39	17,27	25,00%	21,59	58,56	73,19	0,00%	
9.7.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,39	6,79	25,00%	8,49	23,02	28,78	0,00%	
9.7.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,68	141,62	25,00%	177,03	96,02	120,03	0,00%	
9.7.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,68	44,99	25,00%	56,23	30,50	38,12	0,00%	
9.7.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	3,39	32,77	25,00%	40,96	111,08	138,85	0,00%	
9.7.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	3,39	13,57	25,00%	16,96	46,00	57,49	0,00%	
9.7.2				LADO EXTERNO JO8A						260,40	325,53	0,00%	
9.7.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	2,24	54,82	25,00%	68,53	122,80	153,51	0,00%	
9.7.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	2,24	10,86	25,00%	13,58	24,33	30,42	0,00%	
9.7.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	2,24	10,18	25,00%	12,73	22,81	28,52	0,00%	
9.7.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	2,24	40,38	25,00%	50,48	90,46	113,08	0,00%	
9.7.3				LADO INTERNO JO8A						2,42	3,02	0,00%	
9.7.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,12	10,86	25,00%	13,58	1,25	1,56	0,00%	
9.7.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,12	10,18	25,00%	12,73	1,17	1,46	0,00%	
9.7.4				COMPLEMENTARES JO8A						184,36	230,45	0,00%	
9.7.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,09	34,98	25,00%	43,72	73,10	91,37	0,00%	
9.7.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,30	34,98	25,00%	43,72	45,47	56,84	0,00%	
9.7.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,13	137,79	25,00%	172,24	17,91	22,39	0,00%	
9.7.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,13	34,92	25,00%	43,65	4,54	5,67	0,00%	
9.7.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	2,60	16,67	25,00%	20,84	43,34	54,18	0,00%	
9.8				JANELAS JO1B						1.366,00	1.707,55	0,02%	
9.8.1				GERAIS JO1B						581,71	727,12	0,01%	
9.8.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,40	17,27	25,00%	21,59	93,28	116,59	0,00%	
9.8.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,40	6,79	25,00%	8,49	36,67	45,85	0,00%	
9.8.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,08	141,62	25,00%	177,03	152,95	191,19	0,00%	
9.8.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,08	44,99	25,00%	56,23	48,59	60,73	0,00%	
9.8.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,40	32,77	25,00%	40,96	176,95	221,18	0,00%	
9.8.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,40	13,57	25,00%	16,96	73,27	91,58	0,00%	
9.8.2				LADO EXTERNO JO1B						377,80	472,29	0,01%	
9.8.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	3,25	54,82	25,00%	68,53	178,17	222,72	0,00%	
9.8.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	3,25	10,86	25,00%	13,58	35,30	44,14	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.8.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	3,25	10,18	25,00%	12,73	33,09	41,37	0,00%
9.8.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	3,25	40,38	25,00%	50,48	131,24	164,06	0,00%
9.8.3				COMPLEMENTARES JO1B						406,49	508,14	0,01%
9.8.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	1,10	34,98	25,00%	43,72	38,47	48,09	0,00%
9.8.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	4,30	34,98	25,00%	43,72	150,40	188,00	0,00%
9.8.3.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,43	137,79	25,00%	172,24	59,25	74,06	0,00%
9.8.3.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,43	34,92	25,00%	43,65	15,02	18,77	0,00%
9.8.3.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	8,60	16,67	25,00%	20,84	143,35	179,22	0,00%
9.9				JANELA J02B						1.692,86	2.116,19	0,03%
9.9.1				GERAIS J02B						603,25	754,05	0,01%
9.9.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,60	17,27	25,00%	21,59	96,73	120,90	0,00%
9.9.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,60	6,79	25,00%	8,49	38,03	47,54	0,00%
9.9.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,12	141,62	25,00%	177,03	158,62	198,27	0,00%
9.9.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,12	44,99	25,00%	56,23	50,39	62,98	0,00%
9.9.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,60	32,77	25,00%	40,96	183,50	229,38	0,00%
9.9.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,60	13,57	25,00%	16,96	75,98	94,98	0,00%
9.9.2				LADO EXTERNO J02B						650,97	813,80	0,01%
9.9.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	5,60	54,82	25,00%	68,53	306,99	383,77	0,00%
9.9.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	5,60	10,86	25,00%	13,58	60,82	76,05	0,00%
9.9.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	5,60	10,18	25,00%	12,73	57,02	71,29	0,00%
9.9.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	5,60	40,38	25,00%	50,48	226,14	282,69	0,00%
9.9.3				COMPLEMENTARES J02B						438,64	548,34	0,01%
9.9.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,74	34,98	25,00%	43,72	25,88	32,35	0,00%
9.9.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	4,50	34,98	25,00%	43,72	157,39	196,74	0,00%
9.9.3.3	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	0,44	34,98	25,00%	43,72	15,39	19,24	0,00%
9.9.3.4	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,35	34,98	25,00%	43,72	12,24	15,30	0,00%
9.9.3.5	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,45	137,79	25,00%	172,24	62,01	77,51	0,00%
9.9.3.6	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,45	34,92	25,00%	43,65	15,71	19,64	0,00%
9.9.3.7	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	9,00	16,67	25,00%	20,84	150,02	187,56	0,00%
9.10				JANELA J03B.						1.628,85	2.036,16	0,02%
9.10.1				GERAIS J03B.						581,71	727,12	0,01%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
9.10.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,40	17,27	25,00%	21,59	93,28	116,59	0,00%
9.10.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,40	6,79	25,00%	8,49	36,67	45,85	0,00%
9.10.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,08	141,62	25,00%	177,03	152,95	191,19	0,00%
9.10.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,08	44,99	25,00%	56,23	48,59	60,73	0,00%
9.10.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,40	32,77	25,00%	40,96	176,95	221,18	0,00%
9.10.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,40	13,57	25,00%	16,96	73,27	91,58	0,00%
9.10.2				LADO EXTERNO JO3B						627,71	784,72	0,01%
9.10.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	5,40	54,82	25,00%	68,53	296,03	370,06	0,00%
9.10.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	5,40	10,86	25,00%	13,58	58,64	73,33	0,00%
9.10.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	5,40	10,18	25,00%	12,73	54,98	68,74	0,00%
9.10.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	5,40	40,38	25,00%	50,48	218,06	272,59	0,00%
9.10.3				COMPLEMENTARES JO3B						419,43	524,32	0,01%
9.10.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,76	34,98	25,00%	43,72	26,58	33,23	0,00%
9.10.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	4,30	34,98	25,00%	43,72	150,40	188,00	0,00%
9.10.3.3	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	0,40	34,98	25,00%	43,72	13,99	17,49	0,00%
9.10.3.4	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,31	34,98	25,00%	43,72	10,84	13,55	0,00%
9.10.3.5	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,43	137,79	25,00%	172,24	59,25	74,06	0,00%
9.10.3.6	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,43	34,92	25,00%	43,65	15,02	18,77	0,00%
9.10.3.7	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	8,60	16,67	25,00%	20,84	143,35	179,22	0,00%
9.11				JANELA JO4B						1.785,77	2.232,33	0,03%
9.11.1				GERAIS JO4B						646,35	807,92	0,01%
9.11.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	6,00	17,27	25,00%	21,59	103,64	129,54	0,00%
9.11.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	6,00	6,79	25,00%	8,49	40,75	50,94	0,00%
9.11.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,20	141,62	25,00%	177,03	169,95	212,44	0,00%
9.11.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,20	44,99	25,00%	56,23	53,99	67,48	0,00%
9.11.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	6,00	32,77	25,00%	40,96	196,61	245,76	0,00%
9.11.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	6,00	13,57	25,00%	16,96	81,41	101,76	0,00%
9.11.2				LADO EXTERNO JO4B						697,46	871,92	0,01%
9.11.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	6,00	54,82	25,00%	68,53	328,92	411,18	0,01%
9.11.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	6,00	10,86	25,00%	13,58	65,16	81,48	0,00%
9.11.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	6,00	10,18	25,00%	12,73	61,09	76,38	0,00%

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética													
9.11.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	6,00	40,38	25,00%	50,48	242,29	302,88	0,00%	
9.11.3				COMPLEMENTARES JO4B						441,96	552,49	0,01%	
9.11.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,55	34,98	25,00%	43,72	19,24	24,05	0,00%	
9.11.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	4,60	34,98	25,00%	43,72	160,89	201,11	0,00%	
9.11.3.3	Composição	Próprio	299	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor mindful gray conforme projeto (100%)	M2	0,44	34,98	25,00%	43,72	15,39	19,24	0,00%	
9.11.3.4	Composição	Próprio	621	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor dourado conforme projeto (100%)	M2	0,39	34,98	25,00%	43,72	13,64	17,05	0,00%	
9.11.3.5	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,46	137,79	25,00%	172,24	63,39	79,23	0,00%	
9.11.3.6	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,46	34,92	25,00%	43,65	16,06	20,08	0,00%	
9.11.3.7	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	9,20	16,67	25,00%	20,84	153,35	191,73	0,00%	
9.12				JANELAS JO5B E JO6B						1.884,64	2.355,88	0,03%	
9.12.1				GERAIS JO5B E JO6B						813,18	1.016,46	0,01%	
9.12.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	7,55	17,27	25,00%	21,59	130,39	162,98	0,00%	
9.12.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	7,55	6,79	25,00%	8,49	51,26	64,09	0,00%	
9.12.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,51	141,62	25,00%	177,03	213,82	267,27	0,00%	
9.12.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,51	44,99	25,00%	56,23	67,92	84,89	0,00%	
9.12.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	7,55	32,77	25,00%	40,96	247,36	309,20	0,00%	
9.12.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	7,55	13,57	25,00%	16,96	102,43	128,03	0,00%	
9.12.2				LADO EXTERNO JO5B E JO6B						576,15	720,26	0,01%	
9.12.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	4,96	54,82	25,00%	68,53	271,71	339,66	0,00%	
9.12.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	4,96	10,86	25,00%	13,58	53,83	67,31	0,00%	
9.12.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	4,96	10,18	25,00%	12,73	50,46	63,09	0,00%	
9.12.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	4,96	40,38	25,00%	50,48	200,15	250,20	0,00%	
9.12.3				LADO INTERNO JO5B E JO6B						5,46	6,82	0,00%	
9.12.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,26	10,86	25,00%	13,58	2,82	3,52	0,00%	
9.12.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,26	10,18	25,00%	12,73	2,64	3,30	0,00%	
9.12.4				COMPLEMENTARES JO5B E JO6B						489,85	612,34	0,01%	
9.12.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	4,74	34,98	25,00%	43,72	165,93	207,41	0,00%	
9.12.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	3,78	34,98	25,00%	43,72	132,38	165,47	0,00%	
9.12.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,38	137,79	25,00%	172,24	52,15	65,19	0,00%	
9.12.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,38	34,92	25,00%	43,65	13,22	16,52	0,00%	
9.12.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	7,57	16,67	25,00%	20,84	126,17	157,75	0,00%	

Obra				Bancos				Encargos Sociais				B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024				Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%				25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética													
9.13				JANELA JO7B						1.240,03	1.550,11	0,02%	
9.13.1				GERAIS JO7B						495,74	619,67	0,01%	
9.13.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	4,60	17,27	25,00%	21,59	79,49	99,36	0,00%	
9.13.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	4,60	6,79	25,00%	8,49	31,25	39,07	0,00%	
9.13.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,92	141,62	25,00%	177,03	130,35	162,94	0,00%	
9.13.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,92	44,99	25,00%	56,23	41,41	51,75	0,00%	
9.13.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	4,60	32,77	25,00%	40,96	150,80	188,50	0,00%	
9.13.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	4,60	13,57	25,00%	16,96	62,44	78,05	0,00%	
9.13.2				LADO EXTERNO JO7B						466,37	583,02	0,01%	
9.13.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	4,01	54,82	25,00%	68,53	219,94	274,94	0,00%	
9.13.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	4,01	10,86	25,00%	13,58	43,57	54,48	0,00%	
9.13.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	4,01	10,18	25,00%	12,73	40,85	51,07	0,00%	
9.13.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	4,01	40,38	25,00%	50,48	162,01	202,53	0,00%	
9.13.3				LADO INTERNO JO7B						3,60	4,50	0,00%	
9.13.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,17	10,86	25,00%	13,58	1,86	2,32	0,00%	
9.13.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,17	10,18	25,00%	12,73	1,74	2,18	0,00%	
9.13.4				COMPLEMENTARES JO7B						274,32	342,92	0,00%	
9.13.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,36	34,98	25,00%	43,72	82,61	103,27	0,00%	
9.13.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	2,24	34,98	25,00%	43,72	78,35	97,93	0,00%	
9.13.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,22	137,79	25,00%	172,24	30,87	38,58	0,00%	
9.13.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,22	34,92	25,00%	43,65	7,82	9,78	0,00%	
9.13.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	4,48	16,67	25,00%	20,84	74,67	93,36	0,00%	
9.14				JANELA JO8B						9.749,21	12.186,88	0,15%	
9.14.1				GERAIS JO8B						4.500,11	5.624,99	0,07%	
9.14.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	41,77	17,27	25,00%	21,59	721,59	901,91	0,01%	
9.14.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	41,77	6,79	25,00%	8,49	283,69	354,66	0,00%	
9.14.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	8,35	141,62	25,00%	177,03	1.183,26	1.479,06	0,02%	
9.14.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	8,35	44,99	25,00%	56,23	375,87	469,79	0,01%	
9.14.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	41,77	32,77	25,00%	40,96	1.368,88	1.711,08	0,02%	
9.14.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	41,77	13,57	25,00%	16,96	566,82	708,49	0,01%	
9.14.2				LADO EXTERNO JO8B						2.263,33	2.829,47	0,03%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.	
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%	
Planilha Orçamentária Sintética												
9.14.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	19,47	54,82	25,00%	68,53	1.067,38	1.334,32	0,02%
9.14.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	19,47	10,86	25,00%	13,58	211,45	264,41	0,00%
9.14.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	19,47	10,18	25,00%	12,73	198,24	247,86	0,00%
9.14.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	19,47	40,38	25,00%	50,48	786,26	982,88	0,01%
9.14.3				LADO INTERNO JO8B						19,62	24,53	0,00%
9.14.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,93	10,86	25,00%	13,58	10,13	12,66	0,00%
9.14.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,93	10,18	25,00%	12,73	9,49	11,87	0,00%
9.14.4				COMPLEMENTARES JO8B						2.966,15	3.707,89	0,05%
9.14.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	12,04	34,98	25,00%	43,72	420,98	526,21	0,01%
9.14.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	29,74	34,98	25,00%	43,72	1.040,15	1.300,16	0,02%
9.14.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados por novos idênticos (10%)	M2	2,97	137,79	25,00%	172,24	409,78	512,21	0,01%
9.14.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	2,97	34,92	25,00%	43,65	103,85	129,81	0,00%
9.14.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	59,48	16,67	25,00%	20,84	991,39	1.239,50	0,02%
9.15				ÓCULO OC1B						1.605,68	2.007,21	0,02%
9.15.1				GERAIS OC1B						608,31	760,38	0,01%
9.15.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,65	17,27	25,00%	21,59	97,54	121,92	0,00%
9.15.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	5,65	6,79	25,00%	8,49	38,35	47,94	0,00%
9.15.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	1,13	141,62	25,00%	177,03	159,95	199,94	0,00%
9.15.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	1,13	44,99	25,00%	56,23	50,81	63,51	0,00%
9.15.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	5,65	32,77	25,00%	40,96	185,04	231,30	0,00%
9.15.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	5,65	13,57	25,00%	16,96	76,62	95,77	0,00%
9.15.2				LADO EXTERNO OC1B						409,99	512,55	0,01%
9.15.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	3,53	54,82	25,00%	68,53	193,35	241,71	0,00%
9.15.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	3,53	10,86	25,00%	13,58	38,30	47,90	0,00%
9.15.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	3,53	10,18	25,00%	12,73	35,91	44,90	0,00%
9.15.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	3,53	40,38	25,00%	50,48	142,43	178,04	0,00%
9.15.3				LADO INTERNO OC8B						4,46	5,58	0,00%
9.15.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,21	10,86	25,00%	13,58	2,30	2,88	0,00%
9.15.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,21	10,18	25,00%	12,73	2,16	2,70	0,00%
9.15.4				COMPLEMENTARES OC1B						582,92	728,70	0,01%
9.15.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	2,43	34,98	25,00%	43,72	84,89	106,11	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.15.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	5,82	34,98	25,00%	43,72	203,56	254,45	0,00%	
9.15.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados por novos idênticos (10%)	M2	0,58	137,79	25,00%	172,24	80,20	100,24	0,00%	
9.15.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,58	34,92	25,00%	43,65	20,25	25,32	0,00%	
9.15.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	11,64	16,67	25,00%	20,84	194,02	242,58	0,00%	
9.16				ÓCULO OC2B						795,90	994,94	0,01%	
9.16.1				GERAIS OC2B						440,67	550,84	0,01%	
9.16.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	2,61	17,27	25,00%	21,59	45,01	56,26	0,00%	
9.16.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	2,61	68,17	25,00%	85,21	177,65	222,06	0,00%	
9.16.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,52	141,62	25,00%	177,03	73,81	92,27	0,00%	
9.16.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,52	44,99	25,00%	56,23	23,45	29,31	0,00%	
9.16.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	2,61	32,77	25,00%	40,96	85,39	106,74	0,00%	
9.16.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	2,61	13,57	25,00%	16,96	35,36	44,20	0,00%	
9.16.2				LADO EXTERNO OC2B						200,63	250,82	0,00%	
9.16.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	1,73	54,82	25,00%	68,53	94,62	118,28	0,00%	
9.16.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	1,73	10,86	25,00%	13,58	18,74	23,44	0,00%	
9.16.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	1,73	10,18	25,00%	12,73	17,57	21,97	0,00%	
9.16.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	1,73	40,38	25,00%	50,48	69,70	87,13	0,00%	
9.16.3				LADO INTERNO OC2B						2,73	3,42	0,00%	
9.16.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,13	10,86	25,00%	13,58	1,41	1,77	0,00%	
9.16.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,13	10,18	25,00%	12,73	1,32	1,65	0,00%	
9.16.4				COMPLEMENTARES OC2B						151,87	189,86	0,00%	
9.16.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	1,13	34,98	25,00%	43,72	39,38	49,23	0,00%	
9.16.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,20	34,98	25,00%	43,72	41,97	52,46	0,00%	
9.16.4.3	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor cinza claro conforme projeto (100%)	M2	0,28	34,98	25,00%	43,72	9,79	12,24	0,00%	
9.16.4.4	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados por novos idênticos (10%)	M2	0,12	137,79	25,00%	172,24	16,54	20,67	0,00%	
9.16.4.5	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,12	34,92	25,00%	43,65	4,19	5,24	0,00%	
9.16.4.6	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	2,40	16,67	25,00%	20,84	40,00	50,02	0,00%	
9.17				ÓCULO OC3B						379,39	474,29	0,01%	
9.17.1				GERAIS OC3B						161,59	201,99	0,00%	
9.17.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	1,50	17,27	25,00%	21,59	25,91	32,39	0,00%	
9.17.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	1,50	6,79	25,00%	8,49	10,19	12,74	0,00%	

Obra				Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG				SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética												
9.17.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,30	141,62	25,00%	177,03	42,49	53,11	0,00%
9.17.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,30	44,99	25,00%	56,23	13,50	16,87	0,00%
9.17.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	1,50	32,77	25,00%	40,96	49,15	61,44	0,00%
9.17.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	1,50	13,57	25,00%	16,96	20,35	25,44	0,00%
9.17.2				LADO EXTERNO OC3B						104,61	130,79	0,00%
9.17.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,90	54,82	25,00%	68,53	49,34	61,68	0,00%
9.17.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	0,90	10,86	25,00%	13,58	9,77	12,22	0,00%
9.17.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	0,90	10,18	25,00%	12,73	9,16	11,46	0,00%
9.17.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	0,90	40,38	25,00%	50,48	36,34	45,43	0,00%
9.17.3				COMPLEMENTARES OC3B						113,19	141,51	0,00%
9.17.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,30	34,98	25,00%	43,72	10,49	13,12	0,00%
9.17.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,20	34,98	25,00%	43,72	41,97	52,46	0,00%
9.17.3.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,12	137,79	25,00%	172,24	16,54	20,67	0,00%
9.17.3.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,12	34,92	25,00%	43,65	4,19	5,24	0,00%
9.17.3.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	2,40	16,67	25,00%	20,84	40,00	50,02	0,00%
9.18				ÓCULO OC4B						407,39	509,27	0,01%
9.18.1				GERAIS OC4B						174,51	218,15	0,00%
9.18.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	1,62	17,27	25,00%	21,59	27,98	34,98	0,00%
9.18.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	1,62	6,79	25,00%	8,49	11,00	13,75	0,00%
9.18.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,32	141,62	25,00%	177,03	45,89	57,36	0,00%
9.18.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,32	44,99	25,00%	56,23	14,58	18,22	0,00%
9.18.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	1,62	32,77	25,00%	40,96	53,08	66,36	0,00%
9.18.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	1,62	13,57	25,00%	16,96	21,98	27,48	0,00%
9.18.2				LADO EXTERNO OC4B						110,43	138,05	0,00%
9.18.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	0,95	54,82	25,00%	68,53	52,08	65,10	0,00%
9.18.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	0,95	10,86	25,00%	13,58	10,32	12,90	0,00%
9.18.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	0,95	10,18	25,00%	12,73	9,67	12,09	0,00%
9.18.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	0,95	40,38	25,00%	50,48	38,36	47,96	0,00%
9.18.3				COMPLEMENTARES OC4B						122,45	153,07	0,00%
9.18.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,32	34,98	25,00%	43,72	11,19	13,99	0,00%
9.18.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,30	34,98	25,00%	43,72	45,47	56,84	0,00%

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.18.3.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,13	137,79	25,00%	172,24	17,91	22,39	0,00%	
9.18.3.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,13	34,92	25,00%	43,65	4,54	5,67	0,00%	
9.18.3.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	2,60	16,67	25,00%	20,84	43,34	54,18	0,00%	
9.19				ÓCULO OC5B						562,55	703,19	0,01%	
9.19.1				GERAIS OC5B						242,38	302,96	0,00%	
9.19.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	2,25	17,27	25,00%	21,59	38,87	48,58	0,00%	
9.19.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	2,25	6,79	25,00%	8,49	15,28	19,10	0,00%	
9.19.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,45	141,62	25,00%	177,03	63,73	79,66	0,00%	
9.19.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,45	44,99	25,00%	56,23	20,24	25,30	0,00%	
9.19.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	2,25	32,77	25,00%	40,96	73,73	92,16	0,00%	
9.19.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	2,25	13,57	25,00%	16,96	30,53	38,16	0,00%	
9.19.2				LADO EXTERNO OC5B						145,32	181,65	0,00%	
9.19.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	1,25	54,82	25,00%	68,53	68,53	85,66	0,00%	
9.19.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	1,25	10,86	25,00%	13,58	13,58	16,98	0,00%	
9.19.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	1,25	10,18	25,00%	12,73	12,73	15,91	0,00%	
9.19.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	1,25	40,38	25,00%	50,48	50,48	63,10	0,00%	
9.19.3				COMPLEMENTARES OC5B						174,85	218,58	0,00%	
9.19.3.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	0,35	34,98	25,00%	43,72	12,24	15,30	0,00%	
9.19.3.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,90	34,98	25,00%	43,72	66,46	83,07	0,00%	
9.19.3.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,19	137,79	25,00%	172,24	26,18	32,73	0,00%	
9.19.3.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,19	34,92	25,00%	43,65	6,63	8,29	0,00%	
9.19.3.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	3,80	16,67	25,00%	20,84	63,34	79,19	0,00%	
9.20				JANELA OC6B						807,93	1.009,94	0,01%	
9.20.1				GERAIS OC6B						359,36	449,19	0,01%	
9.20.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,34	17,27	25,00%	21,59	57,62	72,02	0,00%	
9.20.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,34	6,79	25,00%	8,49	22,65	28,32	0,00%	
9.20.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,67	141,62	25,00%	177,03	94,49	118,11	0,00%	
9.20.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,67	44,99	25,00%	56,23	30,02	37,52	0,00%	
9.20.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	3,34	32,77	25,00%	40,96	109,32	136,64	0,00%	
9.20.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	3,34	13,57	25,00%	16,96	45,26	56,58	0,00%	
9.20.2				LADO EXTERNO OC6B						263,41	329,30	0,00%	

Obra					Bancos			Encargos Sociais			B.D.I.		
Restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo - Diamantina MG					SINAPI - 10/2024 - Minas Gerais SBC - 11/2043 - Minas Gerais ORSE 11/2024			Não Desonerado: Horista: 108,90% Mensalista: 67,79%			25,00% e 16,80%		
Planilha Orçamentária Sintética													
9.20.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	2,27	54,82	25,00%	68,53	124,22	155,29	0,00%	
9.20.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	2,27	10,86	25,00%	13,58	24,61	30,77	0,00%	
9.20.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	2,27	10,18	25,00%	12,73	23,07	28,85	0,00%	
9.20.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	2,27	40,38	25,00%	50,48	91,51	114,39	0,00%	
9.20.3				LADO INTERNO OC6B						2,25	2,81	0,00%	
9.20.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,11	10,86	25,00%	13,58	1,16	1,45	0,00%	
9.20.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,11	10,18	25,00%	12,73	1,09	1,36	0,00%	
9.20.4				COMPLEMENTARES OC6B						182,91	228,64	0,00%	
9.20.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	1,74	34,98	25,00%	43,72	60,72	75,90	0,00%	
9.20.4.2	Composição	Próprio	301	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor branco conforme projeto (100%)	M2	1,46	34,98	25,00%	43,72	51,07	63,83	0,00%	
9.20.4.3	Composição	Próprio	132	Substituição de vidros quebrados / reposição de vidros faltantes por outros novos idênticos (10%)	M2	0,13	137,79	25,00%	172,24	17,91	22,39	0,00%	
9.20.4.4	Composição	Próprio	303	Substituição de massa de vidraceiro aplicada sobre caixilharia (10%)	M2	0,13	34,92	25,00%	43,65	4,54	5,67	0,00%	
9.20.4.5	Composição	Próprio	134	Higienização de vidros existentes (100% - duas vezes a área da caixilharia)	M2	2,92	16,67	25,00%	20,84	48,67	60,85	0,00%	
9.21				JANELA OC7B						855,40	1.069,30	0,01%	
9.21.1				GERAIS OC7B						387,07	483,83	0,01%	
9.21.1.1	Composição	Próprio	119	Limpeza manual do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,59	17,27	25,00%	21,59	61,98	77,46	0,00%	
9.21.1.2	Composição	SINAPI	55960	Imunização do madeiramento da esquadria (100%)	M2	3,59	6,79	25,00%	8,49	24,38	30,48	0,00%	
9.21.1.3	Composição	Próprio	124	Recomposição do madeiramento com madeira aroeira (20%)	M2	0,72	141,62	25,00%	177,03	101,97	127,46	0,00%	
9.21.1.4	Composição	Próprio	125	Calafetagem (Nivelamento/preparação para aplicação de pintura) (20%)	M2	0,72	44,99	25,00%	56,23	32,39	40,49	0,00%	
9.21.1.5	Composição	Próprio	47	Aplicação de stain para superfície de madeira, cor branco, acabamento fosco (100%)	M2	3,59	32,77	25,00%	40,96	117,64	147,05	0,00%	
9.21.1.6	Composição	Próprio	121	Limpeza final (100%)	M2	3,59	13,57	25,00%	16,96	48,71	60,89	0,00%	
9.21.2				LADO EXTERNO OC7B						277,58	347,03	0,00%	
9.21.2.1	Composição	Próprio	135	Decapagem (100%)	M2	2,39	54,82	25,00%	68,53	130,91	163,65	0,00%	
9.21.2.2	Composição	Próprio	123	Lixamento (100%)	M2	2,39	10,86	25,00%	13,58	25,93	32,43	0,00%	
9.21.2.3	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (100%)	M2	2,39	10,18	25,00%	12,73	24,31	30,40	0,00%	
9.21.2.4	Composição	Próprio	295	Aplicação de produto com propriedade hidro-repelente, filtro solar e fungicida (100%)	M2	2,39	40,38	25,00%	50,48	96,43	120,55	0,00%	
9.21.3				LADO INTERNO OC7B						2,52	3,16	0,00%	
9.21.3.1	Composição	Próprio	123	Lixamento (10%)	M2	0,12	10,86	25,00%	13,58	1,30	1,63	0,00%	
9.21.3.2	Composição	Próprio	298	Aplicação de fundo sintético preparador de madeira, cor branco (10%)	M2	0,12	10,18	25,00%	12,73	1,22	1,53	0,00%	
9.21.4				COMPLEMENTARES OC7B						188,23	235,28	0,00%	
9.21.4.1	Composição	Próprio	300	Aplicação de tinta esmalte, em três demãos, na cor vermelho rustico conforme projeto (100%)	M2	1,89	34,98	25,00%	43,72	66,04	82,54	0,00%	