

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO
RIBEIRÃO DO CÔCO COM A CONSTRUÇÃO DE BSTC DN 100**



Fotografia 01: Lado Direito do Rio dos Cocos sentido Furado do Peixe – Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.



Fotografia 02: Lado esquerdo do Rio dos Cocos sentido Porteirinha- Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.



Latitude: -15.573464
Longitude: -42.970379
Elevação: 525.00±4.94 m
Precisão: 8.23 m
Tempo: 14-04-2026 10:41:52
Nota: Comunidade do Furado do Peixe

Fotografia 03: Sentido à jusante Rio dos Cocos- Comunidade do Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.



Latitude: -15.573387
Longitude: -42.970470
Elevação: 526.53±3.00 m
Precisão: 3.54 m
Tempo: 14-04-2026 10:44:08
Nota: Comunidade do Furado do Peixe

Fotografia 03: Sentido à Montante Rio dos Cocos- Comunidade do Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.

Porteirinha-MG, 14 de abril de 2026

Silvaneir Batista Santos
Prefeito Municipal

Manoel José Soares Neto
Engenheiro Civil – CREA-MG 211.827/D