

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Buritis – MG

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica em PMF e Serviços Complementares de Equipamentos de Drenagem na Avenida Uberaba, Município de Buritis – MG.

Etapa: (X) antes da realização da obra
() durante a realização da obra
() após a realização da obra

FOTO 1




- 1) Localização: Avenida Uberaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026
- 3) Observações:

FOTO 2



- 1) Localização: Avenida Uberaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026
- 3) Observações:


Eloilton Rafael Tavares,
Engenheiro Civil
CREA 17.510/D-GO

15/06/2026

Data

Nome: Eloilton Rafael Tavares
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Buritis – MG

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica em PMF e Serviços Complementares de Equipamentos de Drenagem na Avenida Uberaba, Município de Buritis – MG.

Etapa: (X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

FOTO 3



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:


FOTO 4



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:


Eloilton Rafael Tavares,
Engenheiro Civil
CREA 17.510/D-GO

15/06/2026

Data

Nome: Eloilton Rafael Tavares
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Buritis – MG

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica em PMF e Serviços Complementares de Equipamentos de Drenagem na Avenida Uberaba, Município de Buritis – MG.

Etapa: (X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

FOTO 5



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:

FOTO 6




1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:

15/06/2026

Data


Eloilton Rafael Tavares,
Engenheiro Civil
CREA 17.510/D-GO

Nome: Eloilton Rafael Tavares
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Buritis – MG

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica em PMF e Serviços Complementares de Equipamentos de Drenagem na Avenida Uberaba, Município de Buritis – MG.

Etapa: (X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

FOTO 7



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:

FOTO 8



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:


Eloilton Rafael Tavares,
Engenheiro Civil
CREA 17.510/D-GO

15/06/2026

Data

Nome: Eloilton Rafael Tavares
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Buritis – MG

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica em PMF e Serviços Complementares de Equipamentos de Drenagem na Avenida Uberaba, Município de Buritis – MG.

Etapa: (X) antes da realização da obra
() durante a realização da obra
() após a realização da obra

FOTO 9



- 1) Localização: Avenida Uberaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026
- 3) Observações:

FOTO 10



- 1) Localização: Avenida Uberaba
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026
- 3) Observações:


Eloilton Rafael Tavares,
Engenheiro Civil
CREA 17.510/D-GO

15/06/2026

Data

Nome: Eloilton Rafael Tavares
Assinatura do responsável

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Buritis – MG

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica em PMF e Serviços Complementares de Equipamentos de Drenagem na Avenida Uberaba, Município de Buritis – MG.

Etapa: (X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

FOTO 10



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:

FOTO 12



1) Localização: Avenida Uberaba

2) Data em que foi tirada a fotografia: 15/06/2026

3) Observações:

15/06/2026

Data


Eloilton Rafael Tavares,
Engenheiro Civil
CREA 17.510/D-GO

Nome: Eloilton Rafael Tavares
Assinatura do responsável