



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Pavimentação Asfáltica com piso intertravado – Prefeitura Municipal de Campestre

Este relatório fotográfico tem por objetivo registrar e comprovar a execução dos serviços de **Pavimentação Asfáltica com piso intertravado** em um trecho da cidade de Campestre MG, na Serrinha, realizado conforme projeto aprovado e diretrizes técnicas da Prefeitura.

As imagens apresentadas documentam as condições existentes do local em seu estado **prévio** à execução da obra e às intervenções de preparação da área.

Pavimentação Asfáltica com piso intertravado – Serrinha



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.709405 Longitude: - 46.275493



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71047 Longitude: - 46.27532



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado


Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71048 Longitude: - 46.27532



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais




Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71070 Longitude: - 46.27450



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado


Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.7110 Longitude: - 46.27405



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71190 Longitude: - 46.27432



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71252 Longitude: - 46.27385



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71169 Longitude: - 46.27352



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71160 Longitude: - 46.27268



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais




Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71193 Longitude: - 46.27218



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado


Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71241 Longitude: - 46.27240



Prefeitura Municipal de Campestre

Estado de Minas Gerais



Localização: Serrinha

Execução Pavimentação Asfáltica com piso intertravado

Data: 22/05/2026

Coordenadas: Latitude: - 21.71306 Longitude: - 46.27250

Prefeitura Municipal de Campestre, 25 de maio de 2026.

LUIZ HENRIQUE VIANA GARCIA

Sec. De Desenvolvimento Urbano

Eng. Civil CREA 316.286/d

LUANA CARVALHO ALMEIDA

Diretora de Gestão

Arquiteta CAU: A195033-9