





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA 1 NA COMUNIDADE CAMPO DE SANTO ANTÔNIO EM TAQUARAÇU DE MINAS – MG












📍 Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 225
Centro – Taquaraçu de Minas – MG
CEP 33980-000

🌐 taquaracudeminas.mg.gov.br


**OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA RUA SANTA CATARINA NA COMUNIDADE DOS
FERREIRA EM TAQUARAÇU DE MINAS – MG**





📍 Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 225
Centro – Taquaraçu de Minas – MG
CEP 33980-000

🌐 taquaracudeminas.mg.gov.br






LUCCA DE SOUZA Assinado de forma digital
por LUCCA DE SOUZA
FONTANA:098893 FONTANA:09889325632
25632 Dados: 2023.11.27
20:31:05 -03'00'

Lucca de Souza Fontana - CREA 238.220/D

Engenheiro Civil
CREA 238.220/D

Marcílio Bezerra da Cruz



📍 Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 225
Centro – Taquaraçu de Minas – MG
CEP 33980-000

🌐 taquaracudeminas.mg.gov.br