




## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS DA OBRA: TROCA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JÚLIO VASCONCELOS MOTTA

O presente relatório fotográfico tem por finalidade apresentar o registro das condições atuais dos ambientes da Escola Municipal Coronel Júlio Vasconcelos Motta que receberão os serviços de troca e reforma do piso, subsidiando o processo de contratação de empresa especializada para execução da obra.

As imagens demonstram o estado de conservação do piso existente, evidenciando desgastes, irregularidades, rachaduras, desníveis e demais danos ocasionados pelo uso contínuo e pela ação do tempo, fatores que comprometem a segurança, acessibilidade e adequadas condições de utilização dos espaços escolares.

A realização da obra mostra-se necessária para garantir melhores condições de infraestrutura, segurança e funcionalidade aos alunos, servidores e demais usuários da unidade escolar, promovendo a adequada conservação do patrimônio público municipal.

**Endereço:** A obra será realizada na Avenida Coronel João da Motta Ribeiro, no município de Bom Jesus do Amparo/MG. O piso será reformado conforme as especificações constantes no projeto técnico elaborado pela Administração Municipal.



Imagem 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06





Imagem 2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06



Imagem 3






# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06




Imagem 4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.317.693/0001-06



---

**Gustavo Oliveira Campolina Azeredo**  
**Engenheiro Civil - CREA: MG 185137/D**

---

**Maria Nazareth Silva Borges Ribeiro**  
**Secretária Municipal de educação**