



**CORRDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO  
E DEFESA CIVIL JABOTICATUBAS**  
**defesacivil@jaboticatubas.mg.gov.br – Contato: (31) 2010 7181**

**RELATÓRIO DE VISTORIA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL Nº 009/2024**

**1. DADOS DO REQUERENTE/MORADOR**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Requerente:</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS           |
| <b>CNPJ</b>        | 18.715.417/0001-04                              |
| <b>ENDEREÇO:</b>   | PRAÇA NOSSA SENHRA DA CONCEIÇÃO, Nº 38 – CENTRO |

**2. DADOS DO LOCAL VISTORIADO**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Endereço do local da vistoria:</b> | PONTE COMUNIDADE VARGEM GRANDE  |
| <b>Complemento:</b>                   | Distrito de São José do Almeida |
| <b>Data da vistoria:</b>              | 05/01/2024                      |
| <b>Ocorrência:</b>                    | Desabamento de ponte            |
| <b>Tipo de local vistoriado:</b>      | Via pública                     |

**3. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL**

Foi constatado que a ponte que dá acesso a comunidade de Vargem Grande e outras regiões do município cedeu, interditando o acesso ao local. Devido às fortes chuvas da madrugada do dia 05/01/2024, o córrego da Vargem Grande transbordou e a estrutura que possuía 8 metros de extensão e 5 metros de largura não resistiu e cedeu.

**4. CONDIÇÃO DO LOCAL**

| <b>Anomalias verificadas</b>                         | <b>sim</b> | <b>não</b> |
|------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Trincas nos elementos estruturais</b>             |            |            |
| Elementos construtivos (Pilar/viga/laje/piso/parede) |            |            |
| Elementos construtivos (muros/escada/rampa)          |            |            |
| Contenções                                           |            |            |
| Obras de arte                                        |            |            |
| Taludes e encostas                                   |            |            |
| Outros:                                              |            |            |
| <b>Deformações</b>                                   |            |            |
| Elementos construtivos (Pilar/viga/laje/piso/parede) |            |            |
| Elementos construtivos (muros/escada/rampa)          |            |            |
| Contenções                                           |            |            |
| Obras de arte                                        |            |            |
| Taludes e encostas                                   |            |            |
| Redes hidráulicas (água/esgoto/drenagem)             |            |            |
| Outros                                               |            |            |
| <b>Colapso de estruturas</b>                         |            |            |
| Elementos construtivos (Pilar/viga/laje/piso/parede) |            |            |



**CORRDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO  
E DEFESA CIVIL JABOTICATUBAS**  
**defesacivil@jaboticatubas.mg.gov.br – Contato: (31) 2010 7181**

|                                                                  |   |  |
|------------------------------------------------------------------|---|--|
| Elementos construtivos (muros/escada/rampa)                      |   |  |
| Contenções                                                       |   |  |
| Obras de arte                                                    | x |  |
| Taludes e encostas                                               |   |  |
| <b>Rompimento</b>                                                |   |  |
| Redes hidráulicas (água/esgoto/drenagem)                         |   |  |
| Diques                                                           |   |  |
| Represas                                                         |   |  |
| Outros                                                           |   |  |
| <b>Agentes externos</b>                                          |   |  |
| Enxurradas                                                       |   |  |
| Enchentes                                                        | x |  |
| Inundação                                                        |   |  |
| Deslizamentos de terra                                           |   |  |
| Outros (detalhar):                                               |   |  |
| Outras anomalias (detalhar)                                      |   |  |
| Aterro de grandes proporções e soterramento de redes de drenagem |   |  |

**5. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO RISCO DE COLAPSO**

| <b>Classificação de risco</b>                           | <b>nenhum</b> | <b>baixo</b> | <b>moderado</b> | <b>alto</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|
| Elementos construtivos<br>(Pilar/viga/laje/piso/parede) |               |              |                 |             |
| Elementos construtivos<br>(muros/escada/rampa)          |               |              |                 |             |
| Contenções                                              |               |              |                 |             |
| Obras de arte                                           |               |              |                 | x           |
| Taludes e encostas                                      |               |              |                 |             |
| Redes hidráulicas (água/esgoto/drenagem)                |               |              |                 |             |
| Diques/represas                                         |               |              |                 |             |
| Outros                                                  |               |              |                 |             |

**6. PARECER/CONCLUSÃO**

Devido ao colapso na estrutura causado pelas fortes chuvas, o local foi interditado. Como medida mitigadora será construída uma passarela temporária para trânsito de pedestres. Para que os moradores possam transitar livremente com seus veículos, é de suma importância a construção de uma nova ponte que garanta não somente o acesso à região, mas também o dimensionamento correto do bueiro para garantir a segurança da população.

**7. RECOMENDAÇÃO/CONSIDERAÇÃO**

Remoção de estrutura da ponte que cedeu. Construção de nova ponte.




**CORRDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO  
E DEFESA CIVIL JABOTICATUBAS**  
**defesacivil@jaboticatubas.mg.gov.br – Contato: (31) 2010 7181**

**8. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

É de grande importância a construção de uma nova ponte, visto que isto afeta o acesso às comunidades, bem como a segurança da população.

**9. RESPONSÁVEL/VISTORIADOR**

  
Jéssica Deiviane Silva Abreu – Engenheira Civil – CREA 237.531/D

  
Viviane Mota Desmots – Coordenadora Municipal de Proteção e Defesa Civil