

## **CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Certifico que o processo nº 6473/2024 referente a(o) DISPENSA DE LICITAÇÃO 50/2024 para BOMBA DE ALTA CARTEPILLAR REVISADA: Se a bomba estiver produzindo menos pressão ou vazão do que o esperado, pode ser um sinal de que os componentes internos estão desgastados ou danificados. A revisão pode ajudar a restaurar a bomba ao seu desempenho ideal.

MAO DE OBRA : A bomba precisa ser completamente desmontada, e todas as suas peças internas, como válvulas, pistões e vedantes, são inspecionadas em busca de desgaste ou danos.

Isso envolve o uso de equipamentos específicos para desmontagem e técnicas de medição para verificar tolerâncias e desgastes.

DESLOCAMENTO : O deslocamento pode envolver o envio de técnicos qualificados, o que pode impactar o custo, especialmente se houver necessidade de um serviço de emergência ou fora do horário comercial. foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em 09/09/2024 conforme determinação prevista na Lei 14.133/21.

ÁGUA FRIA DE GOIÁS, 9 de setembro de 2024