



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

OBRA: REFORMA ESCOLA JOSÉ LOPES GOMES

LOCAL: RUA DO CAMPO - JENIPAPINHO

CIDADE: CATUJI-MG

PERÍODO: ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 1



Descrição dos serviços

Portão de acesso e muro de fechamento com pinturas precárias, fechadura eletrônica não funciona.

Foto 2



Descrição dos serviços

Portão de acesso e muro de fechamento com pinturas precárias, fechadura eletrônica não funciona.

Foto 3



Descrição dos serviços

Piso cerâmico existente em tons diferentes. Apresenta descolamento em diversos pontos.

Foto 4



Descrição dos serviços

Piso cerâmico existente em tons diferentes. Apresenta descolamento em diversos pontos.

Foto 5



Descrição dos serviços

Piso cerâmico existente em tons diferentes. Apresenta descolamento em diversos pontos.

Foto 6



Descrição dos serviços

Piso cerâmico existente em tons diferentes. Apresenta descolamento em diversos pontos.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

OBRA: REFORMA ESCOLA JOSÉ LOPES GOMES

LOCAL: RUA DO CAMPO - JENIPAPINHO

CIDADE: CATUJI-MG

PERÍODO: ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 7



Descrição dos serviços

Cozinha não possui revestimento cerâmico, piso de má qualidade, pias e bancadas improvisadas, não atende às exigências mínimas da vigilância sanitária.

Foto 8



Descrição dos serviços

Despensa não possui revestimento cerâmico e as prateleiras são improvisadas.

Foto 9



Descrição dos serviços

Cozinha não possui revestimento cerâmico, piso de má qualidade, pias e bancadas improvisadas, não atende às exigências mínimas da vigilância sanitária.


Foto 10



Descrição dos serviços

Área de implantação da cozinha/despensa.

Foto 11



Descrição dos serviços

Área de serviço com revestimento de piso precário, tubulações hidrosanitárias aparentes.

Foto 12



Descrição dos serviços

Área de serviço com revestimento de piso precário, tubulações hidrosanitárias aparentes.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI


OBRA: REFORMA ESCOLA JOSÉ LOPES GOMES

LOCAL: RUA DO CAMPO - JENIPAPINHO

CIDADE: CATUJI-MG

PERÍODO: ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Foto 13



Descrição dos serviços

Pátio do refeitório com piso cerâmico em más condições de conservação, apresenta descolamento de peças em diversos pontos.

Foto 14



Descrição dos serviços

Pátio do refeitório com piso cerâmico em más condições de conservação, apresenta descolamento de peças em diversos pontos.

Foto 15



Descrição dos serviços

Área da diretoria/coordenadoria sem varanda, deverá ser complementada.

Foto 16



Descrição dos serviços

Área da diretoria/coordenadoria sem varanda, deverá ser complementada.

Foto 17



Descrição dos serviços

Janelas todas emperradas e com vidros trincados.

Foto 18



Descrição dos serviços

Janelas todas emperradas e com vidros trincados.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

OBRA: REFORMA ESCOLA JOSÉ LOPES GOMES

LOCAL: RUA DO CAMPO - JENIPAPINHO

CIDADE: CATUJI-MG


PERÍODO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 19



Descrição dos serviços

Foto 20



Descrição dos serviços

Foto 21



Descrição dos serviços

Foto 22



Descrição dos serviços

OBSERVAÇÕES

Coordenadas da obra:

latitude: 17° 25' 56.51" S

longitude 41° 25' 59.17" O

Engenheiro responsável
CREA: SP 5070191224/D