



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

**OBRA:** REFORMA ESCOLA MAGNÁRIA MORAIS

**LOCAL:** RUA RAPOSOS

**CIDADE:** CATUJI-MG

**PERÍODO:** ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 1



Descrição dos serviços

Base dos pilares metálicos da quadra com estrutura comprometida. Foi observado corrosão nos pilares, parafusos/chumbadores e chapa base.

Foto 2



Descrição dos serviços

Base dos pilares metálicos da quadra com estrutura comprometida. Foi observado corrosão nos pilares, parafusos/chumbadores e chapa base.

Foto 3



Descrição dos serviços

Antiga caixa de areia (substituir por pavimento de concreto).

Foto 4



Descrição dos serviços

Revestimento cerâmico na cozinha com placas soltas.

Foto 5



Descrição dos serviços

Piso inadequado da sala de recursos, apresenta irregularidades e desnível na porta de acesso.

Foto 6



Descrição dos serviços


Piso inadequado da sala de recursos, apresenta irregularidades e desnível na porta de acesso.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

<b>OBRA:</b>	REFORMA ESCOLA MAGNÁRIA MORAIS
<b>LOCAL:</b>	RUA RAPOSOS
<b>CIDADE:</b>	CATUJI-MG
<b>PERÍODO</b>	ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 7



Descrição dos serviços

Banheiro adaptado não atende à NBR 9050.

Foto 8



Descrição dos serviços

Tanque indevidamente implantado na cozinha, será substituído por pia industrial.

Foto 9



Descrição dos serviços

Iluminação e ventilação da cozinha insuficientes, deverá ser complementada com uso de exaustão mecânica.

Foto 10



Descrição dos serviços

Janelas da cozinha e despensa sem tela mosquiteiro, pinturas da área externa danificadas.

Foto 11



Descrição dos serviços

Portas dos banheiros danificadas, confeccionadas em acrílico flexível.

Foto 12



Descrição dos serviços

Portas dos banheiros danificadas, confeccionadas em acrílico flexível.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI

**OBRA:** REFORMA ESCOLA MAGNÁRIA MORAIS

**LOCAL:** RUA RAPOSOS

**CIDADE:** CATUJI-MG

**PERÍODO:** ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 13



Descrição dos serviços

Portas dos banheiros danificadas, confeccionadas em acrílico flexível.

Foto 14



Descrição dos serviços

Descamação de teto das sala de aula, janela emperradas e com vidros quebrados.

Foto 15



Descrição dos serviços

Descamação de teto das sala de aula, janela emperradas e com vidros quebrados.

Foto 16



Descrição dos serviços

Pinturas de paredes deterioradas.

Foto 17



Descrição dos serviços

Pinturas de paredes deterioradas.

Foto 18



Descrição dos serviços

Pinturas de paredes deterioradas.



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUJI**

**OBRA:** REFORMA ESCOLA MAGNÁRIA MORAIS

**LOCAL:** RUA RAPOSOS

**CIDADE:** CATUJI-MG

**PERÍODO** ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO

Foto 19



Descrição dos serviços

Pinturas de paredes deterioradas.

Foto 20



Descrição dos serviços

Pinturas do muro de fechamento deterioradas.

Foto 21



Descrição dos serviços

Faltam rufos e pingadeiras nas platibandas, motivo pelo qual as paredes estão sendo avariadas pela umidade.

Foto 22



Descrição dos serviços

Faltam rufos e pingadeiras nas platibandas, motivo pelo qual as paredes estão sendo avariadas pela umidade.

**OBSERVAÇÕES**

Coordenadas da obra:

**latitude: 17° 18' 10.10" S**

**longitude 41° 31' 08.54" O**

Engenheiro responsável  
CREA: SP 5070191224/D