



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iporá – Goiás

Objeto: Relatório Fotográfico da Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira

Endereço: Rua Francisco Ferreira, Qd. 10, Lt. 10 – Vila Ferreira – Iporá/GO

1. OBJETIVO

O presente relatório fotográfico tem por objetivo registrar as condições atuais da Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira, por meio de registros fotográficos obtidos durante vistoria técnica, com a finalidade de subsidiar análises e futuras intervenções necessárias na unidade escolar.

2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

VISTA FRONTAL





ESTRUTURA METÁLICA DA ENTRADA



9 de dez. de 2025 08:01:31
16.45849036S 51.11374476W
258 Rua Franco Ferreira
Vila Ferreira
Iporá
Goiás

PÁTIO



9 de dez. de 2025 08:02:17
16.45844069S 51.11385204W

VISTA DA SALA DA COORDENAÇÃO



9 de dez. de 2025 08:03:09
16.45849661S 51.11383216W
258 Rua Franco Ferreira
Vila Ferreira
Iporá
Goiás



3. CONCLUSÃO

Com base nas imagens registradas e na vistoria realizada, constata-se que a Escola Municipal Valdivino Silva Ferreira apresenta necessidade de intervenções de reforma e adequação em áreas específicas da unidade.

As intervenções propostas compreendem a construção de calçada/piso, visando melhorar as condições de circulação e acessibilidade, a ampliação da sala da coordenação, com o objetivo de proporcionar melhor organização e conforto funcional para a equipe administrativa, e a reforma da estrutura metálica da entrada da escola, buscando garantir maior segurança, durabilidade e melhor apresentação do acesso principal.

Dessa forma, as intervenções são consideradas essenciais para a melhoria da infraestrutura da unidade escolar, contribuindo para a funcionalidade, segurança e conservação do espaço.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE
Engenheira Civil - CREA nº 1018243151/D-GO