

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UMA UNIDADE ESCOLAR, COPOSTA POR DUAS SALAS DE AULA, UMA COZINHA E DOIS BANHEIROS, LOCALIZADA NO RAMAL MARIQUITA, VILA SÃO JOÃO, ALDEIA TURÉ MARIQUITA, TOMÉ – AÇU / PA.

TOMÉ – AÇU / PA
MARÇO DE 2026

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

- **Objeto:** Reforma e ampliação da EMEIF Lúcio Porangaty.
- **Localização:** Ramal Mariquita, Vila São João, Aldeia Turé Mariquita, Tomé – Açu / PA.

2. OBJETIVO

O presente Relatório Fotográfico tem como objetivo evidenciar e documentar as condições atuais do objeto a que se trata este documento, a fim de demonstrar transparência e subsidiar a abertura do processo licitatório, trazendo credibilidade com o disposto no Termo de Referência e Projeto Básico.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagem 01 – Passarela coberta.



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 02 – Vista frontal (fachada).



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 03 – Cozinha.



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 04 – Banheiro masculino.



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 05 – Banheiro feminino.




Fonte – Autor, 2026.

Imagem 06 – Reservatório de água elevado.



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 07 – Sala de aula 01.



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 08 – Sala de aula 02.



Fonte – Autor, 2026.

Imagem 09 – Área de serviço.



Fonte – Autor, 2026.

RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO
Engenheiro Civil - Registro Nº 150523795-5 CREA PA