



Relatório Fotográfico

20 de outubro de 2026

Visão Geral

Período 21 de outubro de 2026

Fotos

Localizações

Coordenada

O presente relatório fotográfico tem por finalidade apresentar, de forma ilustrativa, os principais tipos de serviços previstos para a manutenção dos pontos de ônibus. As fotografias nele inseridas possuem caráter exclusivamente referencial, sendo utilizadas para exemplificar as intervenções e os procedimentos de manutenção previstos.

Os serviços contemplados incluem a execução e/ou recuperação de revestimentos de piso, instalação de vidros temperados incolores, envernizamento de elementos de madeira, pintura com tinta para áreas externas, aplicação de esmalte sintético sobre elementos metálicos, pintura de telhas cerâmicas e execução e/ou recuperação de forros em tábuas de madeira.

A definição dos locais de intervenção e a execução dos respectivos serviços deverão observar as condições verificadas em campo, as especificações técnicas estabelecidas e as necessidades de manutenção identificadas em cada ponto de ônibus.

SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS:

- Revestimento de piso;
- Vidro temperado incolor;
- Envernizamento de madeira;
- Pintura látex exterior;
- Esmalte sintético sobre ferro;
- Pintura sobre telhas cerâmicas;
- Forro de tábuas de madeira.




Figura 1 - Envernizamento de madeira




Figura 3 - Pintura do banco (Madeira e Ferro)



Figura 2 - Vidros Quebrados




Figura 4 - Manutenção de Forro de Madeira




Figura 5 - Manutenção de Piso




Figura 6 - Pintura de Parede



Figura 7 - Pintura de Telhas Cerâmicas

Reginaldo Baptista Barros
Arquiteto e Urbanista
CAU/RJ A28232-4
Matr.: 05/5125