

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


IMAGENS FOTOGRÁFICAS DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO



Vista aérea das atuais instalações



Vista aérea das atuais instalações e entorno



Vista aérea das atuais instalações - limites



Área atual de descanso e vestiário da Cooperativa São José



Área atual de Triagem de papel da Cooperativa São José



Área atual das prensas verticais da Cooperativa São José



Área para instalação da esteira de catação



Área atual da esteira de catação



Área atual do pátio de transbordo, a ser reformado



Área atual do escritório da Cooperativa, a ser reformado



Área atual do refeitório da Cooperativa, a ser reformado



Pátio de recebimento, a ser reformado ampliado, reformado e coberto




Escritório e Refeitório da SAAE, a ser reformado



Área da paisagem - entrada da CTT



Entrada da CTT - guarita a ser construída para controle de acesso



Vista das coberturas - área de catação - a serem reformadas

Daniella Lopes Neves
Engenheira Civil
CREASP 5061300804



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35CF-3D39-A41D-2168

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANIELLA LOPES NEVES (CPF 247.XXX.XXX-44) em 04/06/2025 13:29:22 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/35CF-3D39-A41D-2168>