

Relatório de Manutenção do Elevador - Polícia da Luz

Descrição do problema:

Identificado vazamento no sem fim do motor do elevador, necessitando de reparo imediato para garantir a segurança e a operabilidade do equipamento.

Serviços necessários:

Reparo no motor do elevador para sanar o vazamento no sem fim segue abaixo os itens.

- Troca de óleo quantidade 10 litros de lubrificante óleo 33. Valor R\$ 1890,00
- Aplicação de cola de alta temperatura quantidade 04 - Cola silicone alta temperatura 280 gramas vermelho orbi T16407991A R\$ 450,00
- Substituição da junta do motor quantidade 04 - Papel junta R\$ 100,00

Valor estimado:

R\$ 2.440,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta reais) pelo materiais e peças.

Observações:

Recomenda-se realizar o serviço o quanto antes para evitar possíveis falhas no funcionamento do elevador e garantir a segurança dos usuários.

Relatório de Manutenção do Elevador - Polícia da Luz

Descrição do problema:

Identificado Problema na placa dos rele sendo necessário a troca dos componentes da placa do elevador, necessitando de reparo imediato para garantir a segurança e a operabilidade do equipamento.

Serviços necessários:

1- Produto: MODULO RELE

Especificação: PS12070019 quantidade 01 valor R\$ 3000,00

Sendo necessário fazer o reparo na placa .

2- PLACA PLV 3001

Será feito REPARO

Sendo necessário fazer o reparo na placa. Quantidade 01 valor R\$ 7500,00

Valor estimado:

R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) pelo materiais e peças.

Observações:

Recomenda-se realizar o serviço o quanto antes para evitar possíveis falhas no funcionamento do elevador e garantir a segurança dos usuários.