



Secretaria da Segurança Pública  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 Departamento de Administração e Planejamento - DAP  
 Divisão de Planejamento e Controle de Recursos Materiais  
 2ª EQUIPE TÉCNICA



**REFERÊNCIA: PCSP-EXP-2023/04461**

**INTERESSADO: 5ª Delegacia seccional de Polícia — 81º DP/DECAP.**

**ASSUNTO:** Contratação de empresa especializada para confecção de laudo pericial para avaliação das condições das brises da fachada do 81º DP/DECAP.

**OCORRÊNCIA: Ordem de Serviço nº0387/2021 - DPCRM**

## RELATÓRIO Nº 28/2021

Excelentíssimo Senhor Delegado.

Trata-se o presente de solicitação direcionada a esta Equipe Técnica para análise e manifestação face identificar os danos, possíveis riscos e apontamento de solução, para as brises das fachadas do prédio que abriga a 5ª seccional e também a 81ª DP.

Em princípio, após avaliação visual no local, foi possível constatar que existem muitas rachaduras e fissuras na armação de concreto que suporta as referidas brises.

Diante do exposto, verifica-se que a estrutura já se mostra comprometida e que por haver muitas rachaduras, ocorrerá uma infiltração de águas de chuva que possivelmente trará uma piora acentuada na situação atual.

Rua Brigadeiro Tobias, nº 527 – 13º andar – Bairro Luz – CEP 0132-902  
 F: (11) 3311-3704 – marcos.cruz2@policiacivil.sp.gov.br



PCSPCAP202328942A



Autenticado com senha por EMERSON DOS SANTOS PAZZIANOTTO - Agente Policial - 3a Classe / DAP-DPCRM-EQ-TEC - 17/02/2023 às 07:18:07.  
 Documento Nº: 65470421-2322 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=65470421-2322>



Secretaria da Segurança Pública  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Departamento de Administração e Planejamento - DAP  
Divisão de Planejamento e Controle de Recursos Materiais  
2ª EQUIPE TÉCNICA



Assim, esta equipe técnica orienta que seja contratada empresa especializada em estruturas para que essa realize os estudos técnicos e elabore um laudo pericial comprovando o real estado da estrutura e indicando qual o serviço deverá ser realizado para os reparos necessários.

Recomenda-se ainda, devido a um possível colapso da estrutura, podendo haver queda de parte de alguma brise, que toda a área abaixo destas seja isolada, tanto para passagem de pedestres quanto para estacionamento de veículos visando evitar possíveis acidentes, até que o problema seja resolvido.

Abaixo segue registro fotográfico do exposto.



Estrutura de fixação com várias rachaduras e fissuras aparentes, com infiltração.





Secretaria da Segurança Pública  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 Departamento de Administração e Planejamento - DAP  
 Divisão de Planejamento e Controle de Recursos Materiais  
 2ª EQUIPE TÉCNICA



Estrutura de fixação com várias rachaduras e fissuras aparentes.



Estrutura de fixação com várias rachaduras e fissuras aparentes.





Secretaria da Segurança Pública  
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Departamento de Administração e Planejamento - DAP  
Divisão de Planejamento e Controle de Recursos Materiais  
2ª EQUIPE TÉCNICA



Estrutura de fixação com várias rachaduras e fissuras aparentes com infiltração.

Era o que tinha a informar.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023.

  
**Emerson dos Santos Pazzianotto**  
Agente Policial

  
**DOUGLAS EDSON OLIVEIRA FARIA**  
Engenheiro Civil  
2ª Equipe Técnica DPCR/DAP

Rua Brigadeiro Tobias, nº 527 – 13º andar – Bairro Luz – CEP 0132-902  
F: (11) 3311-3704 – marcos.cruz2@policiacivil.sp.gov.br



Autenticado com senha por EMERSON DOS SANTOS PAZZIANOTTO - Agente Policial - 3a Classe / DAP-DPCR-DP-TEC - 17/02/2023 às 07:18:07.  
Documento Nº: 65470421-2322 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=65470421-2322>



PCSPCAP202328942A