

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA


CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDICÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



ENTRADA DA UNIDADE ESCOLAR



COBERTURA A SER REVISADA COM A INSTALAÇÃO DE MANTA



CALHA OBSTRUÍDA COM VEGETAÇÃO



PINTURA EXTERNA DESGASTADAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA


CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDICÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	




COBERTURA E RESERVATÓRIO A SEREM REFORMADOS



VISTA DA COBERTURA A SER REVISADA PARA A INSTALAÇÃO
DE MANTA SE SUBCOBERTURA



COBERTURA DO REFEITÓRIO A SER REVISADA



INFILTRAÇÃO NO ANFITEATRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA

CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDICÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



PISO DETERIORADO DO APARTAMENTO A SER SUBSTITUÍDO
POR NOVO PISO CERÂMICO



VISTA GERAL DO PISO A SER SUBSTITUÍDO



INFILTRAÇÃO NA COBERTURA DO APARTAMENTO DO
DIRETOR




REVESTIMENTO CEDENDO NA ALVENARIA DO HALL DE
ENTRADA A SER DEMOLIDO PARA EXECUÇÃO DE NOVO
REVESTIMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA

CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDICÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



FORRO CEDENDO NA ÁREA DA CLARABOIA



ÁREA DA COZINHA DO APARTAMENTO A RECEBER NOVOS
REVESTIMENTOS E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRAULICA



SALA DE AULA COM TACO DANIFICADO A SER TRATADO




DETALHE DO PISO A SER REFORMADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA

CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDICÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



RODA PÉ DE MADEIRA COM CUPIM A SER SUBSTITUIDO



SALA DE AULA COM MOFO E INFILTRAÇÕES NA ALVENARIA



INFILTRAÇÕES NA ALVENARIA DA BIBLIOTECA A SER TRATADA



QUADRO GERAL DE ENERGIA DA UNIDADE ESCOLAR A SER
SUBSTITUIDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA

CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDICÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SEM BARRAMENTO
CENTRAL A SER SUBSTITUÍDO POR NOVO QUADRO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA FORA DE PADRÃO A
SER TROCADO



FACHADA COM MOFO E INFILTRAÇÕES



CONDUTOR COM VAZAMENTO NO BEIRAL A SER
SUBSTITUÍDO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA

CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDIÇÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



CAIXILHO DETERIORADO NO DEPÓSITO AO LADO DA
COZINHA A SER SUBSTITUIDO



DETALHE DO CAIXILHO DANIFICADO A SER SUBSTITUIDO



CAIXILHO DETERIORADO POR FERRUGEM




CAIXILHO DO LABORATORIO EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EE CANADA

CÓDIGO DA OBRA		PI	MUNICÍPIO		TIPO DE INTERVENÇÃO	
02.09.103		2022/00486	SANTOS		REFORMA	
MÊS:	MEDIÇÃO:	EMPREITEIRA	DATA LO OIS		PRAZO PREV. TÉRMINO	



GRADIL DETERIORADO A SER SUBSTITUÍDO



GRADIL DETERIORADO A SER SUBSTITUÍDO