

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PRÉ-OBRA
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS – MG

Eng^a Civil: *Valdênia Maria dos Santos – CREA/MG 253047/D*
Data: *Outubro / 2025*

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o **registro fotográfico das condições existentes antes do início das obras de pavimentação em piso intertravado** nas vias urbanas do Município de Divisópolis/MG. Os registros fotográficos foram realizados **in loco** com identificação de coordenadas geográficas e descrição das condições estruturais das ruas.

2. LOCALIZAÇÃO E COORDENADAS

As vias contempladas estão distribuídas em diferentes bairros do município, conforme tabela a seguir:

Logradouro	Bairro	Coordenadas (WGS84)	Dimensões (m)
Rua Apolinário Borges	Novo Progresso	-15.7329 / - 41.0114	7,20 × 110
Rua José Guerra dos Santos	Liberdade	-15.7299 / - 41.0051	6,30 × 72
Rua Clemente Batista	Minas Gerais	-15.7276 / - 41.0068	6,30 × 125
Travessa Sebastião Machado de Oliveira	Minas Gerais	-15.7269 / - 41.0077	6,30 × 200

Rua Arlindo Manoel do Carmo	Minas Gerais	-15.7268 / - 41.0072	6,30 × 200
Travessa Antônio Pereira Tigre	Alvorada	-15.7313 / - 41.0153	6,30 × 100
Rua Antônio Meireles Rocha	Alvorada	-15.7308 / - 41.0154	6,30 × 44
Rua Áurea Santos de Almeida	Alvorada	-15.7300 / - 41.0159	6,30 × 250

3. CONDIÇÕES EXISTENTES DAS VIAS

3.1 Superfície e Estrutura Atual

As ruas encontram-se predominantemente com **leito natural de solo argiloso** ou misto com cascalho, apresentando irregularidades, erosões e ausência de qualquer tipo de pavimentação.

3.2 Drenagem

Inexistência de sistema de drenagem pluvial. O escoamento ocorre superficialmente, acompanhando o greide natural do terreno, ocasionando erosões e empoçamentos.

3.3 Meio-fio e Guias

Não há meio-fio executado. Em alguns pontos há contenções improvisadas com entulho e resíduos de construção.

3.4 Entorno

Vias localizadas em bairros residenciais com edificações térreas e pequenos comércios. Rede elétrica e de abastecimento de água já implantadas.

4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Rua Apolinário Borges – Bairro Novo Progresso

📍 **Coordenadas:** -15.7329 / -41.0114

🏠 **Condições:** Leito natural irregular, ausência de drenagem superficial, declividade moderada.



Rua José Guerra dos Santos – Bairro Liberdade

📍 **Coordenadas:** -15.7299 / -41.0051

🏠 **Condições:** Solo exposto, presença de erosões superficiais e poças após chuvas.



Rua Clemente Batista – Bairro Minas Gerais

📍 **Coordenadas:** -15.7276 / -41.0068

🏠 **Condições:** Cascalho solto, ausência de meio-fio, tráfego local leve.



Travessa Sebastião Machado de Oliveira – Bairro Minas Gerais

📍 **Coordenadas:** -15.7269 / -41.0077

🏠 **Condições:** Superfície de terra compactada, escoamento natural, calhas erosivas laterais.



Rua Arlindo Manoel do Carmo – Bairro Minas Gerais

📍 **Coordenadas:** -15.7268 / -41.0072

🏗️ **Condições:** Leito irregular, vegetação lateral, ausência de contenção e drenagem.



Travessa Antônio Pereira Tigre – Bairro Alvorada

📍 **Coordenadas:** -15.7313 / -41.0153

🏠 **Condições:** Via estreita, sem pavimento, com escoamento superficial irregular.



Rua Antônio Meireles Rocha – Bairro Alvorada

📍 **Coordenadas:** -15.7308 / -41.0154

🏠 **Condições:** Solo argiloso, início de erosão lateral, ausência de drenagem.



Rua Áurea Santos de Almeida – Bairro Alvorada

📍 **Coordenadas:** -15.7300 / -41.0159

🏠 **Condições:** Solo compactado, trechos com declividade, ausência de sistema pluvial.



5. CONCLUSÃO

As condições registradas nas vias demonstram a necessidade da execução da pavimentação em **piso intertravado de concreto sextavado**, conforme o projeto executivo, com o objetivo de:

- Melhorar as condições de tráfego e acessibilidade;
 - Controlar erosões e drenagem superficial;
 - Garantir maior durabilidade e estética urbana.
-

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eng^a Civil: *Valdênia Maria dos Santos*

CREA/MG: 253047/D

Cargo: Responsável Técnica pela Elaboração e Supervisão do Relatório