

RELATÓRIO DE RESPOSTA CIRCUNSTANCIADA

Em atendimento ao relatório de não conformidade de plano conforme **NPA 002 item 5.3.8**

Obra: “PRONTO ATENDIMENTO MUN. NOSSA SENHORA DE LOURDES”

Proprietário: EDNA DE LOURDES CARPINÉ

CPF: 481.475.919-34

Proprietário: MUNICÍPIO DE FLORAÍ

CNPJ: 75.731.000/0001-60

Processo: 2.2.01.26.0001819273-79

1. PRANCHA 1

1. PRANCHA 3

1.1 NOVAMENTE, NA PARTE SUPERIOR DA REPRESENTAÇÃO EM PRANCHA, AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES DEVEM SER COTADAS

Foram inseridos textos em vermelho indicando suas respectivas larguras e alturas. A legenda em vermelho encontra-se em baixo, ou na lateral de todas as portas da edificação em todas as portas do projeto.

1.2 CONFORME COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA EDIFICAÇÃO O CORREDOR SOLICITADO DEVE ESTAR ADAPTADO CONFORME PREVISTO NA NPT 02

Foi adicionado junto a planta, as faixas refletireis que é solicitado junto a NPT 002. As demais solicitações da mesma, são de seus atendimentos a ocupação. A qual está sendo atendida, como sua altura e as demais estruturas e suas medidas de segurança.

1.3 CONFORME SOLICITADO ANTERIORMENTE E IDENTIFICADO A ROTA DE FUGA DA EDIFICAÇÃO EM SUA PARTE SUPERIOR FOI CONSTATADO QUE CONFORME A PRANCHA DE IMPLANTAÇÃO E PLANTA BAIXA, INDICAR A ROTA DE FUGA PARA AS SALAS DE FISIOTERAPIA, COPA, ROUPARIA E DEMAIS SALAS QUE COMPÕE O BLOCO, TENDO EM VISTA A NÃO CLAREZA DE POR QUAL ROTA SE DARÁ A FUGA DESTES AMBIENTES

RESPOSTA:
Foi ajustado a nova altura de nível conforme projeto de reforma. O mesmo atendendo as salas citadas e a circulação ao lado de fora no mesmo nível. As rotas de fuga das salas citadas, serão em sentido a calçada externa, a qual tem a saída ao lado do acesso coberto.

1.4 NOVAMENTE, REVER A DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE ESTES AMBIENTES SUPRA CITADOS E O LOCAL APÓS O VÃO DE PORTA, INDICANDO COMO SERÁ VENCIDO ESTA DIFERENÇA DE NÍVEL APRESENTADA NAS SALAS DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E DEMAIS SALAS QUE COMPÕE O BLOCO

Como dito em correção a cima, foi ajustado a nova altura de nível conforme projeto de reforma. As rotas de fuga das salas citadas, serão em sentido a calçada externa, a qual tem a saída ao lado do acesso coberto.

Floraí-PR, 14 de abril de 2.026.

ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO

ARQUITETO / URBANISTA

CAU – 95934-0

