

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Município:

CAMBIRA

Projeto:

RECAPE RODOVIA FLORINDO PICOLI

ANEXO A ESSE QUESTIONÁRIO INSERIR VÍDEOS DO(S) TRECHO(S) A PAVIMENTAR.



1 - trecho capa desgastada



2 - redutor de velocidade existente



3 - travessia de povoado



4 - trecho com capa deteriorada



5 - carregamento usual



6 - carregamento usual 2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Município:

CAMBIRA

Projeto:

RECAPE RODOVIA FLORINDO PICOLI


ANEXO A ESSE QUESTIONÁRIO INSERIR VÍDEOS DO(S) TRECHO(S) A PAVIMENTAR.



7 - talude a ser corrigido



8 - trecho com canaletas destruídas



9 - entrada restaurante



10 - talude a ajustar



11 - capa deteriorada



12 - capa asfáltica com problemas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município:

CAMBIRA


Projeto:

RECAPE RODOVIA FLORINDO PICOLI


ANEXO A ESSE QUESTIONÁRIO INSERIR VÍDEOS DO(S) TRECHO(S) A PAVIMENTAR.




13_ vegetação prejudicando visibilidade



14 - visibilidade prejudicada



15 - falta de drenagem



16 - trecho capa a reparar



17 - capa desgastada



18 - capa a ser recuperada

Ronaldo de Souza Barcala
Engenheiro civil
CREA 19.299/D-PR

SUPERVISOR DO PARANACIDADE
<título>
CREA/CAU DO TÉCNICO.