

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL MARCELO PINHEIRO – UNIDADE DE PROGRESSÃO



FOTO 1 – TUBULAÇÃO NA BASE DO RESERVATÓRIO ROMPIDA



FOTO 2 – ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA



FOTO 3 – MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO



FOTO 4 – VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO



FOTO 5 – APÓS MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO



FOTO 6 – TUBULAÇÃO ENTERRADA COM VAZAMENTO




FOTO 7 – TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA OS MÓDULOS DE VIVÊNCIA COLETIVA




FOTO 8 – TUBULAÇÃO DO RESERVATÓRIO



FOTO 9 – TUBULAÇÃO COM VAZAMENTO (ANTES)



FOTO 10 – TUBULAÇÃO APÓS CONCERTO (DEPOIS)



FOTO 11 – TUBULAÇÃO NA BASE DO RESERVATÓRIO ROMPIDA



FOTO 12 – CONCERTO DE TUBULAÇÃO




FOTO 13 – TUBULAÇÃO APÓS CONCERTO



FOTO 14 – TUBULAÇÃO COM INÍCIO DO VAZAMENTO/ROMPIMENTO



FOTO 15 – TUBULAÇÃO APÓS CONCERTO




FOTO 16 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA



FOTO 17 – TUBULAÇÃO APÓS CONCERTO




FOTO 18 – TUBULAÇÃO APÓS CONCERTO