

🏠 > Oportunidades > Gesso

Reparos e Restauração ↕

Atividade: Gesso

Especificação: Realizar consertos em estruturas de gesso danificadas, como rachaduras, buracos ou áreas desgastadas.

Órgão demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - PR

CNPJ: 79.151.312/0001-56

Demandante: ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS

Local de Execução: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Email: escritoriodeprojetos@uem.br

Logradouro: Avenida Colombo

Número: 5790

Complemento: Nuppol - bloco 07

Bairro: Zona 7

Cidade: Maringá

Estado: PR

Ponto de referência: Quadras poli esportivas

Descrição do serviço solicitado

Reparo e manutenção do teto de salas do Laboratório de Ensino e Multimeios de História (Bloco 7, sala 4, com medidas em torno de 21 m2, sendo 3,35m x 6,20m aproximadamente) e do Núcleo de Pesquisas em Participação Política (Bloco 7, sala 8, com medida em torno de 17m2, sendo 2,74x6,20m aproximadamente). O serviço deve incluir reparo e manutenção do teto das referidas salas, envolvendo a retirada e descarte do gesso danificado, com





fornecimento de materiais e mão-de-obra para colocação de novo teto de gesso.

Outras informações

- Demanda prevista:** Sim
- Forma de pagamento:** EMPENHO
- Prazo de pagamento:** 30
- Apenas MEI:** Sim
- Data de expiração:** 29 de Maio de 2025 às 12:09
- Empresas compatíveis no sistema:** 232
- Data limite de execução:** 20 de Junho de 2025

Anexos do serviço a ser executado



Dúvidas de profissionais

Não foram registradas dúvidas para este serviço

Termos de uso do Contrata+Brasil.

