

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA

Edificação: Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho

Localização: Rua Anestor Manoel do Nascimento (Rua 816) bairro Casa Branca – Itapema-SC

1. LOCALIZAÇÃO



Figura 01: localização do ginásio. Imagem retirada do Mapa Geomais Itapema.

2. CONTEXTO

A cobertura do Ginásio Municipal Poliesportivo Victor José de Carvalho sofreu avarias após episódios de rajadas de vento ocasionadas por instabilidade climática, sendo o último episódio registrado em 28/05/2024. Os danos incluem: destelhamento das telhas e perfis de fixação que comportam o lanternim, avarias na calha instalada na fachada Leste e possível perda de parafusos/instabilidade na fixação das telhas que comportam a cobertura num todo.

3. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO

A edificação em questão foi inaugurada em março de 2023. A estrutura da cobertura é composta por estrutura metálica treliçada e telhas metálicas. As telhas são do tipo simples instaladas em dupla camada com preenchimento em manta de lã de rocha e fixadas à estrutura metálica através de parafusos.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Abaixo, imagens aéreas do telhado após último destelhamento ocorrido em 28/05/20204.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.




Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.



Fonte: arquivo pessoal.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a reforma do telhado é de **EXTREMA URGÊNCIA**, tendo em vista a periculosidade da situação, onde objetos cortantes estão instáveis (soltos) e podem ser arremessados a qualquer momento, colocando em risco a vida dos usuários do ginásio bem como da comunidade do entorno.

Itapema, 11 de junho de 2024

Luana de Paula Prudêncio
Arquiteta e Urbanista CAU A260471-0